

国鉄 正会員 森田好史
大野正次
正会員 福井章文

1. まえがき

名古屋駅在来線高架橋は、松丸太杭を基礎とするフラットスラブ高架橋^{ごしゃく}竣工後、約50年を経過した構造物であり、設計・施工時の資料が極めて少ない。

このたび、名古屋市地下鉄6号線の名古屋駅横断に伴う調査・施工に必要な資料を得るため、在来線高架橋の基礎杭である松丸太杭の経年変化および過去の地下水位低下による土壌に伴う劣化の程度、フーチングへの定着状況、支持力特性等を調査したので、それらの結果を報告する。

2. 松丸太杭の諸元(図-1参照)

種類 : カラマツ(カラフト産)
木口 : 25cm
杭長 : $l=8.5m$
本数 : 1フーチングあたり16本

3. 調査試験の位置および項目・方法

試験の実施位置は、東海道本線のほぼ直下にあたり構造的には、東海道上りプロックの端部に位置している。3基のフーチングの脚部を約1.3m掘下が各箇所2本の杭を露出させ表面状態の目視観察を実施した。うち1本の杭頭部約80cmを切断し、ジャッキスペースを確保して鉛直載荷試験を実施した。最大載荷荷重は、杭NO.1, NO.2が96t, NO.3は、フーチングの押抜せん断に対する安全性(隅角部の松杭で載荷せざるを得なかつたため)から60tとした。なお杭頭部切断面の等上り量を測定し、載荷試験時に局量を沈下させるに必要な荷重を求ることにより杭が受けたいた荷重を推定した。

鉛直載荷試験の5日後に杭NO.2の引抜試験を実施し切出した杭材の外側部分(迎材)と、内側部分(心材)より供試体を作成し各種の強度試験ならびに老朽度確認試験を実施した。

4. 調査試験結果と考察

① 松杭の支持力特性試験

鉛直載荷試験における荷重-沈下量曲線(P-S図)は、3本とも非常に類似しており松杭はほぼ同一の支持特性を有していると判断できる。杭NO.1, NO.2は、弹性域内と考えられる荷重約50t以下では、塑性変形量が非常に少なく長年にわたり荷重を支持していたためクリープ




図-1 松杭配置図

表-1 松杭の調査試験項目

項目	試験方法
支持力試験	JIS-Z-2101法
引抜試験	JIS-Z-2101法上達式
圧縮試験	木材の圧縮試験方法
引張試験	木材の引張試験方法
曲げ試験	木材の曲げ試験方法
せん断試験	木材のせん断試験方法
割裂試験	木材の割裂試験方法
衝撃由け試験	シャルピー型
表面目視観察	-
含水比測定試験	JIS-Z-2101
組成分析試験	JIS-P-8001
金剛坂荷重試験	JIS-Z-2102
木質分析	-

柱脚はほとんど生じてしまつてはいると判定される。

荷重一時間一波下量曲線(P-T-S図)における塑性変形量の変化とおよび $\log P - \log S$ 図の Δ 変化と等から考えて降伏支持力は、約70t程度と判定される。

極限支持力は、P-T-S図およびVander Veenの $P/P_u - S$ 図より推定すると約100t程度と判定される。従つて長期耐久支持力は、試験値を基に日本建築学会「建築基礎構造設計基準」により計算すると約33tとなる。また「国鉄構造物設計標準」による極限支持力の計算値は30.4tであり試験値は、計算値の約3倍となった。

この原因としては、松杭打込み時における砂壌地盤の締固め効果によるN値の増大、松杭周面の砂充填および粘性土が杭材浸出成分の構成効果により、付着し固結したことによる有效周面摩擦力度の増大等を考えられる。

引抜試験におけるP-T-S図は、36t附近から急激に引抜量が増大し、かつ $\log P - \log S$ 図では35tで Δ 変化とありVander Veenの $P/P_u - S$ 図等により極限荷重は、約40t程度と判定された。

②松杭の強度試験

強度は、いずれもカラマツの標準値に近い数値であり約50年の経年における著しい強度低下はないものと思われる。

③松杭の老朽度確認試験

含水率は、60~70%の値を示しており、生木状態にあると言える。

組成分析は、標準値に近い数値であり、健全な状態にあるものと思われる。

釘引抜低応は、「木構造物設計標準」に示されている長期応力に対する値4.4kg/cm, 短期応力に対するその3倍の値をいずれも越えている。

水質分析においては、水中における有機物の含有量は少ない。アソモニア窒素、硝酸窒素の値が大きいのは、食堂、便所、下水等の雑废水の地下水への浸透が考えられる。

5. あとがき

今回の調査より約50年前の松杭がほぼ健全状態にあり、支持力を計算値の3倍をも有しているという結果を得た。

調査にあたり名古屋大学農学部木方教授はじめ同研究室の皆様に御指導を頂きましたことを、感謝する次第であります。また国鉄構造物設計事務所の関係の方々の御協力に厚くお礼申し上げます。




図-2 載荷試験(杭NO. 2)




図-3 引抜試験(杭NO. 2)

表-2 強度試験

表-3 老朽度確認試験

試験種別	項目	試験値	標準値
正規試験	強度(kg)	559	450
	含水率(%)	162	150
引張試験	強度(kg)	114/1461	850
	含水率(%)	176/178	
曲げ試験	強度(kg)	108/104	800
	含水率(%)	22/16	100
せん断試験	強度(kg)	87	80
剥離試験	強度(kg)	31	34
衝撃引抜き試験	強度(kg)	452	1656
	含水率(%)	111	122
釘引抜低応	強度(kg)	529	538/540
	含水率(%)	152	150

試験種別	項目	近状	心状	標準値
含水比(%)	含水比(%)	70	60	—
測定試験比	比	0.45	0.25	—
組成分析	冷水(%)	4	4	14
	MNHOL(%)	16	18	10~25
試験	木口(%)	2	3	2~5
	合口(%)	77	13	47~54
	スギ(%)	56	50	33
	ヤシ(%)	5	7	6~11
	コニン(%)	30	30	21~30
水分析	色	無色		
	濁度	220		
	臭味	ほとんどない		
	pH	3.10		
土壤分析	アソニウム	0.59 ppm		
	硝酸窒素	0.45 ppm		
	過剰イオン	104 ppm		
	鹽分濃度	7.3 ppm		
鉛防護塗	15.5cm	フチリナリ90cm 15×2	長期	4.2
試験	1256cm	フチリナリ90cm 12×2	—	—
表面処理	表面	表面カラーフラッシュ	表面	—