

PS II-12

ペーン工の現地施工と調査結果の解析

東京工業大学工学部 正員 福岡 捷二
 建設省土木研究所 正員 渡辺 明英
 熊本県土木部河川課 正員 浜田 精一

まえがき 湾曲部外岸の侵食対策工としてペーン工の機能が実験水路を中心に調べられ、その効果が確認された¹⁾²⁾。本研究は、実河川で施工したペーン工の調査から実河川の規模でもペーン工が洗掘防止対策工として著しい効果を発揮すること、さらに、さきに提案した設計法、解析法³⁾が有効であることを示す。

黒川の概要 黒川は、阿蘇山のカルデラ北の谷（阿蘇谷）を流れる川幅30m～40m程度の河川である。この黒川は、立野において、白川に合流する。ペーン工施工区間の河床勾配は1/300～1/500、計画洪水流量410 m³/s、水深6.4m(H.W.L.)、計画水面勾配約1/700である。図-1に河床材料粒度分布を示す。この地域は80cm以上の火山灰性細粒土からなる厚い沖積層からなっており、その上にやや粗い材料がのっている。

ペーン工の設計と施工 施工区間の河道の状況を図-2に示す。図-3に代表横断面図を示す。これらより湾曲部外岸では護岸の根入れ深さに達するほどの洗掘が生じている。そこで、ペーン工を適切に配置することにより、外岸の洗掘深を小さく抑え、護岸と一体となって、河道の安全を確保するような検討が行われた。施工区間の平均川幅はB=24m、曲率半径はr=136mである。

採用したペーン工を図-4に示す。施工区間は内牧の温泉街に位置するため、周囲の景観および魚などの生態を考慮して、松丸太杭を連ねて打ち込む方法がとられた。ペーン工の天端高はほぼ平水時水深に対応し平均河床高から1m突出している。ペーン工の長さは、平均河床高位置で3m、また、根入れの深さは平均で約4mとなるように計画された。ペーン工の設計諸元は、(1)式で与えられる³⁾。

$$\gamma = \frac{(\phi - 2)^2 r}{(\phi - 1) 12 B} \left(\frac{\beta_a \pi l_0 \sin \alpha}{\Delta s} \right) \times \text{列数} \quad \} (1)$$

$$b/B = 0.15 \sim 0.35$$

黒川の川幅とペーン工の大きさの関係から、右岸からb=6mの位置を中心千鳥状に縦断間隔 $\Delta s=15m$ で設置した。洪水時のペーン工の突出高さをH=2.5mとすると、 $l_0=4.5m$ 、 $\beta_a=0.43$ である。また、

$\phi = u/u_c = 10$ 、 $\alpha = 20^\circ$ ($\sin \alpha = 0.34$) あるところから、 $\gamma = 0.523$ 、 $b/B = 0.25$ となり、(1)式の基準を満たしている。ペーン工の工事は昭和63年度と平成元年度の2期にわたりて行われた。図-5にペーン工の施工位置を示す。また、写真-1にペーン工施工後の状況を示す。




図-1 黒川河床材料粒度分布




図-2 黒川の河床変動状況（ペーン工なし）

(測定日、1987年8月11日)




図-3 横断河床形状


施工結果 図

図-4 ベーン工の諸元

-2はベーン工設置前、図-3と図-5はそれぞれベーン工を設置し、その後数度の中洪水を経験した河道の横断面形と河床高センターを示す。ベーン工の




図-5 黒川の河床変動状況(ベーン工施工後)

(測定日、1989年7月15日)



写真-1 ベーン工施工状況