

硫酸性土壤における床下基礎コンクリートの劣化防止対策に関する検討
(その2—表面被覆処理高さの検討)

九州共立大学工学部 正員 松下 博通
シーティーアイ新技術(株) 正員 菅 伊三男

1. 実験の目的

硫酸ナトリウムイオンを含有する地盤の既設住宅基礎コンクリートの劣化対策工法として、耐硫酸性樹脂コーティングが用いられる。硫酸イオンの浸入過程の実験によれば、硫酸イオンは硫酸ナトリウムの結晶の形($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)で、コンクリートの表面を付着上昇し、その後に、コンクリート表面から内部にイオンとして浸透する過程の影響が大きい。このため、地表面からどの程度の高さまで基礎コンクリートの表面を被覆処理を施せばよいかについて検討しなければならない。本実験は、モデル室内実験として、表面を被覆処理したコンクリート角柱供試体を硫酸ナトリウム溶液中に約540日間部分浸漬し、浸漬後の供試体の圧縮強度および断面の硫酸イオンおよびナトリウム濃度分布をE PMAで求めることにより、地表面からどの程度の高さまで基礎コンクリートの表面被覆処理を施せばよいかについて検討したものである。

2. 実験概要

表-1に示す4種の配合のコンクリートにより、断面 $10 \times 10\text{cm}$ 、高さ 40cm の角柱モデル供試体をそれぞれ3~4本作製し、材令28日まで標準養生した。材令28日から、供試体は普通室内に2日間放置して気乾状態とし、コンクリートの表面が乾燥した状態で、コンクリートの表面にエポキシ樹脂を2回塗布して、コーティングを施した。

エポキシ樹脂の塗布状況は、図-1に示すように、No.1供試体は無塗布とし、No.2供試体は下端から $3\sim 13\text{cm}$ の側面部に、No.3供試体は下端から $3\sim 23\text{cm}$ の側面部に、No.4供試体は上下面および全側面部にエポキシを塗布している。

供試体は、材令35日から、温度 20°C 、湿度60%の恒温恒湿室内で、10%濃度の硫酸ナトリウム溶液中に供試体の下端から 5cm が浸かるように部分浸漬した。硫酸ナトリウム溶液は、2週間の間隔で減少分を補充した。

供試体は、浸漬期間540日後に溶液から取り出したが、この時点までの硫酸ナトリウムの結晶の立ち上がり高さは 20cm 程度であった。

浸漬後の供試体の劣化状況を観察した結果、配合1、2の全供試体、配合3のNo.1、No.2供試体は供試体下端の浸漬部が剥離して崩壊していた。また、配合3のNo.3供試体、配合4のNo.1供試体は稜部にひびわれが認められた。他の供試体には肉眼観察での劣化は認められなかった。

表-1 コンクリートの配合条件

配合番号	水セメント比(%)	単位水量(kg/m ³)	細骨材率(%)	実測スランプ(cm)
1	67	165	46.3	1.1
2	67	181	50.0	11.0
3	50	181	46.5	22.0
4	40	181	44.5	18.0



