

五洋建設（株）正会員 伊藤文彦・大成建設（株）小林啓一
 日本鉄道建設公団 鹿島 隆・五洋建設（株）若杉洋一
 （株）地崎工業 大刀一彦

1. はじめに

平成8年度から、日本鉄道建設公団で海外セグメントの導入が検討され、国内最大径の韓国製ほど付きセグメントを使用する地下鉄シールド工事が発進した。

セグメントは、横浜本牧埠頭に3月9日早朝、韓国・釜山港から、DONGJIN APOLLO丸が接岸した。韓国内陸の忠州で製作され、韓国内陸送1日、本船積み込み1日、海陸3日、積み卸し1日を経て、通関手続きの後、埠頭内に仮置きされ、受け入れ最終検査の後、4月2日現場に到着した。本稿は、韓国製セグメントの調査、各種性能試験及び装置の開発、製作・運搬を報告する。

2. 工事概要

横浜市中心部の地下で、横浜駅からみなとみらい地区を経由して元町を結ぶ全長4.1Kmの「みなとみらい21線」の地下鉄の建設が進められている。

本工事は、「みなとみらい中央駅」（仮称）と「北仲駅」（

）間の海底に単線並列シールドトンネル、セグメント外径7.1m

・路線長さ上り線568m、下り線559mを掘進する。韓国製セグメントは下り線に使用する。

3. 海外セグメント導入の経緯

日本における海外セグメントの使用は、平成6年に電力業界が、韓国および東南アジアから導入したのが初めてであり、Φ5,000mを採用したのが今までの最大径である。本工事は、鉄道用のセグメントとしては、同時期に帝都高速度交通営団が採用したΦ6,600mより、セグメント外径で50cm上回る、Φ7,100mで過去国内に導入したセグメントでは最大径である。

4. 調査概要

調査のポイントは、品質・精度管理・コスト・製造設備の3点を現地調査した。

4-1. 品質・精度管理面

検査基準は、韓国（KS）の規格は日本のJIS規格に準じて制定、運用されていた。

（1）鉄筋

鉄筋は化学成分などに関してJIS規格と若干の相違がみられる程度で、JIS相当品とみなすことができた。（表-1）鉄筋材については、試験片を日本に送り、引張試験・曲げ試験を実施し、強度を確認した。

（2）コンクリート材料

細骨材は工場から約23km離れた忠清北道南漢江上流付近を産地とする川砂で、粗骨材は江原道内で産出される花崗岩の碎石（班岩碎石）を使用している。材料試験は細骨材、粗骨材について、JISの試験




図-1 路線平面図

表-1 鉄筋 JISとKS(SD345対象)の比較

項目	基準値		
	JIS(G3112)	KS(D3504)	
化学成分	P(りん)	0.040%以下	0.050%以下
	S(付)	0.040%以下	0.050%以下
機械的性質	降伏点または 0.2%耐力	345~440 (N/mm ²)	343~441 (N/mm ²)

キーワード ガルバス・ほど付きセグメント・韓国 横浜市西区みなとみらい2-3、TEL045-223-2551、FAX045-223-2960

方法にもとづき実施した。「骨材中に含まれる粘土塊量の試験」、「骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験」、「硫酸ナトリウムによる骨材の安定試験」については、KS規格になく、工場で初めて実施する試験となった。試験結果は基準値をクリアした。

(3) 圧縮強度試験

使用するセグメントの設計基準強度が2種類であり、
($f_{ck}=450\text{Kgf}/\text{cm}^2$ ・ $f_{ck}=540\text{Kgf}/\text{cm}^2$) 韓国では $500\text{Kgf}/\text{cm}^2$ 以上の配合実績がなく、専門技術者を派遣して韓国内の実績を考慮して配合設計を行い、製品と同一養生で強度の確認を行った。その結果、単位セメント量は国内配合より、約15%多く、圧縮強度が7%高い値を測定した。

表-2に試験練り結果を示す。

表-2 圧縮強度試験比較表

圧縮強度試験 (Kgf/cm^2)

設計基準強度	脱型時	28日
450 (Kgf/cm^2) 韓国製	269	628
450 (Kgf/cm^2) 日本製	187	587
540 (Kgf/cm^2) 韓国製	298	640

韓国釜山港積込状況



4-2、コスト調査

価格構成は労務費が国内に比べて約20%安価であり、型枠費も国内の1/3程度の価格である。製造間接費は国内の1/8程度、一般管理費も1/2程度である。これは、地代や水道・光熱費が国内価格に比べ安価なことに起因しているものと思われる。輸送費は韓国内の陸送、海上輸送、横浜港から現場までの陸送が含まれており、国内価格の約6倍となっている。この結果、国内価格に比べて、約13%程度安価となっている。

4-3、製造設備

工場の製造能力、設備を調査した結果、蒸気養生の温度管理・水中養生槽の増設・単体曲げ試験装置の増設・仮組み用定盤の増設・ストックヤードの拡幅等の改造工事により対応可能となった。


5、性能試験

単体曲げ試験・水平仮組試験・推力試験は韓国で実施した。しかし、ほど付きセグメントのリング継手せん断試験と継手曲げ試験は韓国では実施例がなく、国内に輸送して試験を実施した。その結果、せん断補強筋1箇所当たり、4.02tを計測し安全率は約6倍の値であった。表-3試験結果を示す。

表-3 性能試験結果

継手曲げ試験

試験項目	荷重		モーメント		記事
	計算値(tf)	実測値(tf)	計算値(tf·m)	実測値(tf·m)	
単体曲げ試験					
ひびわれ発生荷重	7.55	10.00	7.48	9.14	
設計荷重	9.00		8.46		
最終荷重	5.31	28.00	19.52	21.34	S.F.=2, 5.2
推力試験					設計荷重まで 偏心量e=3cm
設計荷重	3.00	3.00	—	—	ひびわれ発生荷重
リングせん断試験					2.3, 7tf
破壊荷重	8.04	49.0	—	—	設計荷重まで
リング曲げ試験					ひびわれなし
設計荷重	13.0	13.0	7.26	7.26	



6、装置の開発

7.0Mクラスの、ほど付きセグメントの、組立時の鉛直変位は、計算では15mmであり、真円度を確保するために、本工事で3点支持方式の真円保持装置を開発した。図-2

7、あとがき

本工事で製作した韓国内の工場所在地の年最低気温が、-20度であるため、特に、冬季の温度変化に伴う乾燥収縮クラックの発生が懸念されたため、日本から専門技術者を常駐させ品質・精度・製造技術を指導して製作した。（参考文献 トンネルと地下12）




図-2 3点支持方式真円保持装置