水和生成物の地下水への溶脱に伴うコンクリート長期劣化に関する調査(その4)

東京電力(株)	正会員	蓮本清	青二			
東電設計(株)	正会員	橋本	淳	谷	智之	池谷貞右
(株)大林組	正会員	人見	尚	鈴7	ト健一良	ß

1.目 的

筆者らは,これまでにダムや水路覆エコンクリートなど,実構造物として長期間地下水と接触したコンク リートの変質状態について調査を行ってきた¹⁾²⁾³⁾.その結果,常時水と接触する環境下にあるダム上流面や 着岩部などにおいて,コンクリート中のセメント水和物が周囲の水に溶解し,徐々に水和組織の空疎化が生 じることが確認された.本報告では,その空疎化した部位において簡易なせん断強度試験を実施し,ナチュ ラルアナログの観点から溶脱部の力学特性,特にせん断強度について考察を行ったので,ここに報告する.

2.調査地点の概要

調査を実施したAダムは竣工後約75年経過したコンクリートダムである.調査試料は,ダム着岩部A(湧 水多),着岩部B(湧水少)および貯留水に常時接したダム上流面の3箇所から採取した.なお,着岩部の基 礎岩盤は火山砕屑岩が主体であり,岩質は比較的ポーラス(有効間隙率 67.7~69.1%)な岩である.また, ダム貯留水の水質は,Ca²⁺,HCO₃⁻,SO₄²⁻等,全国河川平均と比較し標準的なものであることを確認している.

3.調査項目

コンクリートの変質状態を確認するため,表-1 に示す調査項目について試験を実施した.今回はこのうち Ca/Si モル比の分布,総細孔量と細孔径分布およびせん断強度試験結果について報告する.

分類	調査項目	方法				
1.水和組織の状態	中性化範囲	フェノールフタレイン法				
	Ca/Siモル比の分布	EPMAによる面分析				
	水和生成物の構成	X 線回折法,示差熱分析法				
	細孔量と細孔径分布	水銀圧入法				
2.力学的性状	圧縮強度	JISA 1107				
	静弾性係数	JSCE-G-502				
	せん断強度	ISRM指針				
3.ダム貯留水	水質分析	JISK 0101,上水試験法				

表-1 試験項目

4.試験結果

(1) Ca/Si モル比の分布

EPMA を用いて測定した Ca/Si モル比の分布を図-1 に示す.着岩部 A では Ca/Si モル比の低下(Ca/Si=1.2以下)が深度方向に 8.5mm 程度,着岩部 B は変質が特に認められず,ダム上流面は深度方向に 13.0mm 程度の低下が認められた.基礎岩盤が同じであっても水理特性の違いにより,溶脱範囲が全く異なる結果となった.



キーワード コンクリート,溶脱,ナチュラルアナログ,力学特性 連絡先 〒110-0015 東京都台東区東上野 3-3-3/TEL03-4464-5225/k_hashimoto®tepsco.co.jp/橋本 淳

(2) 総細孔量と細孔径分布

EPMA を行った試料の境界面側 10mm までの総 細孔量と細孔径分布を図-2 に示す.最も Ca/Si モル比の低下範囲が広かったダム上流面では, 総細孔量が著しく増加し,着岩部の試料に比べ 空疎化しているものと判断できる.しかしなが ら,着岩部Aでは,Ca/Si モル比の低下が確認 されたものの,着岩部Bと同様の総細孔量と細 孔径分布となっている。この要因としては,着 岩部Aの示差熱分析結果から,Ca/Si モル比の 低下範囲で CaCO₃の析出が確認されており,溶 脱により増加した細孔が CaCO₃により充填され たものと判断できる.

(3) せん断強度試験結果

溶脱部(面)の力学特性を極限られた供試体の 強度試験から把握するという観点から,多段階 一面せん断試験によって,せん断強度を求める こととした.総細孔量とせん断強度の関係を図 -3に示す.また参考としてダム内部の結果もプ ロットした.着岩部Aおよび着岩部Bは総細孔 量が0.067mg/1,0.068m1/gとほぼ同様な値であ り,せん断強度も着岩部Aが2.25MPa,また着 岩部Bが2.49MPaとほぼ同様な値を得た.一方, 溶脱の進行で最も総細孔量が大きいダム上流面 のせん断強度は1.51MPaと,着岩部に比べ3割 以上の強度低下が確認された.





図-3 総細孔量とせん断強度の関係

5.まとめ

今回の調査で,コンクリートに接する基礎岩盤が同質であっても,水理特性の違いで溶脱範囲が大きく異 なることが実構造物から確認できた.また,最も溶脱が進行したダム上流面では着岩部に比べ,総細孔量が 増加しており,コンクリート自体が空疎化していることが示された.さらに,溶脱部位においてせん断強度 試験を実施した結果,総細孔量とせん断強度には負の相関があり,総細孔量が増加した場合,せん断強度は 低下することが実構造物において確認できた.今後の課題としては,これらの関係を示すデータが少ないこ とから,さらなるデータの蓄積が必要と考えている.

名 称	Aダム (経過年数75年)						
部 位	着岩部A	着岩部B	ダム上流面				
境界条件	火山砕屑岩	火山砕屑岩	貯留水				
透水係数(cm/sec)	6.0×10^{-4}	3.0×10^{-4}					
Ca/Si比から見た 溶脱範囲	8.5mm程度	無し	13.0mm程度				
総細孔量(ml/g)	0.0665	0.0678	0.1099				
せん 新 確 度 (MPa)	2.25	2.49	1.51				

表-2 今回の調査結果

【参考文献】

1) ~ 3) 蓮本清二ら : 水和生成物の地下水への溶脱に伴うコンクリートの長期劣化に関する調査,土木学会第 56 ~ 58 回年次学術講演会, 2001 ~ 2003