# 2004年新潟県中越地震における新幹線脱線に関する考察

早稲田大学	学生会員	○河島	正浩・塚澤	幸子
早稲田大学	フェロー会員	濱田	政則	

#### 1.はじめに

2004 年 10 月 23 日に新潟県中越地方に発生した"2004 年新潟県中越地震"(マグニチュード 6.8, 震源の深さ 13km, 最大震度 7)は、1995 年の阪神・淡路大震災以来の大きな 被害をもたらした.山間部で発生し、規模の大きな余震 が多発したことが特徴的であった.また、今回の地震で は橋脚などに多くの被害が生じたが、構造物そのものが 大きく破壊されたわけではないのにも関わらず、上越新 幹線"とき 325 号"が脱線するという事故が発生した. 新幹線は、構造そのものが大きく破壊しなくても脱線す る可能性があることが改めて認識された.本文は新幹線 脱線の原因について考察したものである.

## 2.対象とする高架橋

研究の対象とする高架橋は、脱線付近の高架橋で、ひ び割れ被害のある 722 高架橋、地質条件の異なる箇所で ひび割れ被害のない 726 高架橋および被害のある 730 高 架橋の計 3 ヶ所を選定した. 図-1 に選定した高架橋の位 置を示す.



図-1 選定した高架橋位置と地質図

### (i)選定した高架橋断面

動的解析では、図-2 に示す高架橋を対象としたが、本 高架橋は実物の高架橋ではなく、橋脚の高さがほぼ等し い標準断面を有す高架橋である。

キーワード 脱線,限界変位,中越地震,新潟 連絡先 〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1 濱田研究室

被害有りの 722 は橋脚高さ 8.82m、寸法 120×120 c m, 杭長 16.50m の 1 層ラーメン構造で,被害のない 726 は橋 脚高さ 14.40m,寸法 120×120cm,杭長 10m の 2 層ラー メン構造,被害有りの 730 は橋脚高さ 5.6m,寸法 90× 90cm,杭長 7.70m の 1 層ラーメン構造である.



図-2 参考にした断面図のモデル

(ii)地盤条件·荷重条件

N値が50以上の地盤を基盤とし、それから上の地盤を モデル化した.高架橋にかかる荷重は、自重などの固定 死荷重、付加的な設備の自重、地震による水平荷重、雪 荷重、列車荷重、杭にかかる有効抵抗土圧を考慮した.

#### 3.静的解析による非線形特性の算定

静的非線形解析 SNAP によって、高架橋の各部材の曲 げモーメントと曲率の関係(非線形特性)を示す.ここでは, 現地調査によって橋脚の上端でひび割れ被害の確認がさ れているため,それぞれの橋脚上端の非線形特性を比較 する.比較したものを図-3 に示す.被害のなかった 726 は,第2折点,つまり弾性域が広い範囲を取っているこ とがわかる.寸法が一番大きいということと,橋脚の高 さが高いため,その分強い設計にしているのではないか と思われる.



#### 4.入力地震波

脱線現場に最も近い基盤強震観測網 KIK-NET 長岡 (NIGHO1)の強震データを用い,高架橋に入力する地震波 を作成する.用いた KIK-NET 長岡の強震データを図-4 に 示す.



図-4 概要図と KIK-NET 長岡の強震データ 設定した地盤条件をもとに、地盤の応答を1次元応答解 析(SHAKE)で求め、基盤層上端に強震データを入力した. 1次元解析の概念図を図-4に示す.

作成したそれぞれの地震波の最大加速度は,脱線付近の 722 が 594(gal), 726 が 609(gal), 730 が 679(gal)である. それぞれの高架橋への入力波形を図-5 に示す.



## 5.脱線の危険性の評価

作成した地震波を杭頭に入力し、動的解析を行う.この とき、非線形部材には、減衰比2%、剛体部には1%を与 えた.動的解析により、最大曲げモーメントが橋脚上端 にどのくらい作用しているかを図-6 に示す.橋脚にかか る最大曲げモーメントが弾性領域内におさまるかどうか でひび割れ被害の有無を判断する.722,730は、最大曲 げモーメントが弾性域を越え、被害があると言え、726 は弾性域内におさまるため被害がないと言える.現地調 査の結果と一致することから解析の妥当性が得られた.



#### 6.既往の研究との比較

動的解析によって得られた,変位と加速度の時刻歴図 を図-7 に示す.また,各高架橋の卓越振動数を求めた結 果を図-8 に示す.



卓越振動数時に最大変位をとると推定した. 図-7, 図-8 より,脱線付近の722は振動数が1.20Hzのとき,最大変 位28.1cm,被害なしの726は0.93Hzのとき18.6cm,被 害有りの730は1.27Hzのとき13.1cmという結果になっ た.脱線に対する限界変位と振動数の関係が定められて いる既往の研究と比較する.比較した図を図-9に示す.



#### 7.まとめと課題

今回の解析では、ひび割れ被害によって脱線付近の高架 橋は限界変位に達し、脱線の危険性があることが示され たが、ひび割れ被害のなかった高架橋に関しても限界変 位に達してしまい、なんともいえない結果になった.今 後の課題として、地盤の非線形性を考慮すること、実際 の断面図を用いること、3次元の波を視野に入れて解析を 行うことが挙げられる.

## 8.参考文献

宮本岳史ら:日本機械学会論文集(C編)64巻626号 地震時の鉄道車両の挙動解析 pp236-243 1998.10