強震記録を用いた免震橋の地震応答解析モデルに関する検討(その1)

大日本コンサルタント(株)	正会員	吉岡	可 勉
土木研究所 寒地土木研究所	正会員	西	弘 明

土木研究所 寒地土木研究所 正会員 岡田 慎哉 土木研究所 寒地土木研究所 正会員 佐藤 京 大日本コンサルタント(株) 正会員 原田 政彦

1.はじめに

平成8年度道路橋示方書改訂以降、 免震支承を採用する橋梁が広く普及し、 その耐震設計としては地震応答解析に よる動的照査法が用いられている。し かし、強震時の観測記録が得られる場 合が少なく、実際の地震時における免 震橋の挙動や性能を把握することは重 要である。このような観点のもと、本 検討では1994年北海道東方沖地震 (M8.1)において橋梁桁上で橋軸方向 に最大354galの強震記録が得られてい る温根沼大橋を対象に骨組みモデルに よる地震応答解析の精度検証を行った。 2.温根沼大橋の概要

温根沼大橋は、主径間部のニールセンローゼ橋と側径間部の4径間連続鋼 鈑桁橋で構成され、側径間部には免震 支承 LRB が採用されている(図-1)。 免震支承の作動方向は橋軸方向のみと

され、橋軸直角方向は片側 2mm のクリアランスでサイドブロック により拘束されている。また、採用した免震支承は室内試験が行わ れ、振幅に応じた履歴曲線が得られている¹⁾。P3橋脚位置における 上部構造、橋脚頂部、地盤-1.5m および地盤-17m の4点には強震計 が設置されており、免震支承採用区間のみが竣工した時点で北海道 東方沖地震が発生し、強震記録が得られている¹⁾。

3.解析方法

検討に用いる解析モデルは、耐震設計の実務で一般的に用いられ ている2次元骨組みモデルとした(図-2)。橋脚は、同地震において 損傷が見受けられなかったことを考慮して、全断面有効の弾性はり 要素でモデル化し、免震支承はバイリニア型の履歴特性を有する非 線形バネ要素とした。杭基礎~地盤系は、地盤の影響範囲を杭の特 性値の逆数である1/ の範囲内と仮定して算出した S-R バネモデ ルとした。このようなモデル化を基本に、図-3に示すように免震支 承の履歴特性として道路橋支承便覧の式から設定した場合をケース B、





図-3 解析に用いる免震支承の骨格曲線



キーワード 1994 年北海道東方沖地震,強震記録,地震応答解析,免震支承

連絡先:〒343-0851 埼玉県越谷市七左町 5-1 大日本コンサルタント(株)構造事業部 TEL 048-988-8113 FAX 048-988-8134

杭自体を弾性はり要素でモデル化して各節点に地盤バネを与えた場合をケース C として、3 ケースの解析を行った。入力地震波は地盤-1.5m で記録された橋軸方向の加速度波形とし、粘性減衰は Rayleigh 減衰を用いた(図-4)。 4.解析結果と強震記録との比較

実測と解析による最大応答値を比較した表-1 より、上部構造の最大応答加速度はケース A よりケース B の方 が実測値に近い値を示している。実測による免震支承の最大せん断ひずみは 7%と小さく、本地震による影響は レベル 1 地震動相当と推定されている¹⁾が、この程度の規模の地震では、最大せん断ひずみ 35%以下の履歴特性 を一律とする支承便覧からの値を用いると、エネルギー吸収が過大評価となり、上部構造の挙動を再現できない 可能性が考えられる。また、杭基礎~地盤系のモデル化を S-R 集約バネとしたケース B と、杭自体を弾性はり要 素でモデル化したケース C の各応答値はほぼ同値であり、地震による杭基礎~地盤系の変形は 1 / の範囲内が 支配的であると言える。 表-1 最大応答値の比較(P3橋脚)

ケースBの解析による応答波形や応答履歴と強震記 録とを比較した図-5 より、橋脚天端の周波数特性は、 実測では上部構造と同じ 1.15Hz で顕著に卓越してい るが、解析では 2.09Hz や 5.62Hz など比較的高周波領 域が卓越しており、両者の傾向が異なる。また、橋脚 天端の変位が解析では小さいことに対して実測では上 部構造と同程度の変位を示しており、解析は橋脚天端 の挙動が模擬できていない。これは、事後点検におい てサイドブロックに約 1cmの擦過痕跡が残っていたと の報告があり、実際の挙動としてサイドブロックと免 震支承本体との衝突に起因する橋軸方向の摩擦抵抗が あったものと推察され、この点を解析モデルで考慮し ていないことが原因の一つと考えられる。



【参考文献】

()内は実測値に対する比率を示す。





図-5 解析結果と強震記録との応答波形および応答履歴の比較(P3 橋脚)