芦屋海岸における新型海岸侵食防止工法(DRIM)周辺の海浜変形に関する研究

九州共立大学大学院 学生会員 岸戸 敏行 九州共立大学工学部 正会員 鄢 曙光 , 小島 治幸

1.はじめに

近年,海岸侵食問題は,全国的に拡大してきており, 将来的にさらに深刻化する可能性がある.福岡県の響灘 に面した芦屋海岸でも,河口での導流堤の設置やその西 側に位置する芦屋港の建設など人工的な手が加えられて 以来,海浜が新たな平衡状態に遷移する過程においての 大きな地形変化により芦屋海岸の侵食が起こった.また 芦屋港は建設以来,港内の埋没問題が生じている.この 2つの問題の対応策として埋没土砂の浚渫によるサンド バイパスを行い,侵食されている芦屋海岸に養浜が行わ れた.さらに,新しい漂砂制御技術として「DRIM(Distorted RIpple Mat)工法」が2004年に試験施工された¹⁾.

本研究は, 芦屋海岸において DRIM 工法が海浜変形に 及ぼす影響を調べ,沖合の波浪状況と比較し, DRIM の有 効性を検討することを目的とする.

2.現地調査の概要と調査方法

調査地域は,図-1に示すように,福岡県の芦屋海岸で ある.芦屋海岸は,離岸堤8基が設置(昭和51-60年)され, 芦屋港の建設が平成5年に完成した.その後,西側の海 岸で著しい侵食が起ったため,988mの石積みの消波堤と 護岸が造られた(平成1-6年).また,港内埋没土砂を浚渫 し,平成8年より約4年ごとにサンドバイパス工法によ り侵食されている芦屋海岸に養浜している.

図 -2 に示すように芦屋海岸に設置されている 8 基の離 岸堤のうち西側の 2 号堤と 3 号堤の開口部沖側に漂砂制 御方向を岸側に向け DRIM を設置した 設置水深は 3.5m, 離岸距離はおよそ 300m である.DRIM は,波長 1.5m,波 高 0.27m のブロックを岸沖方向に 15 個,沿岸方向に 12 個 並べて 23m×12m の大きさである.設置後 1 年間に渡っ て DRIM 周辺および岸側の海浜変形調査を実施した.

1)波浪調査:波浪データにおいて,沖にある白島(男島) の白島石油備蓄基地で観測されたデータを使用した.有 義波高,有義波周期,波向を各測量期間ごとにわけ16方 位ごとのエネルギーフラックスの値を求めた.

2)海岸測量:汀線測量では DRIM の岸側の砂浜に 10~20m 間隔で No.1~No.21 までの測点を設け(図-2)海岸から 離岸堤までの測量を実施し,離岸堤より沖側は, ナローマ ルチビームによる測深システムにより, DRIM 周辺におい て 240m×240m の範囲で深浅測量を実施した.2004 年 6 月(第1回)から7月,10月,2005 年 5月,7月(第5回) までの海岸測量データをもとに,汀線・土量変化などの 海浜変形を検討した.





3.結果と考察

(1)来襲波浪の特性

図 -3は,沖の波浪データを元に全期間(04年6月~05年7月)における16方位の日平均エネルギーフラックスを表している.全期間をみるとN方向が60kN/sと一番高く,NNW方向,NW方向と続いている.その結果,1年間を通して,DRIM付近にほぼ同じ方向の波が来襲していることが分かる.図-4は,エネルギーフラックスの卓越した3方向(N,NNW,NW)の日平均を合計し,各期間ごとに表している.10/04-5/05が,冬期波浪により最大となり,6個の台風の通過により2番目の高い値を示した7/04-10/04の約2倍となっている.

(2) DRIM 周辺海浜変形

図-5は、DRIM 設置後1年経過した時点、05年7月(第 5回)の等深線図である.DRIM 岸側に大きな深みがある. これは05年5月の深浅測量(第4回)で分かったもので ある.冬季において大陸からの強い季節風により恒常的 に高波浪が来襲するその期間が終わった後のことで、こ の深みはDRIMの設置面積や天端高さよりも明らかに大 きなスケールを持つこと 最深部の位置もDRIMから30m 程度離れていること、試験以前にも深みが存在すること などから、DRIMにより生成されたものとは考えにくい. 図-6は、05年7月から04年6月の水深データを差引 いた差分図およびDRIM 周辺の土量変化を求めるために

Key Words: DRIM 工法, 海浜変形, 波エネルギーフラックス, 芦屋海岸, 海岸測量 連絡先: 福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘1-8 093-693-3227 離岸堤より岸側を12区域に、沖側を4区域と16区域に区 分した領域図を表している.この差分図でも,上述の深 みの状況が明らかに分かる.

図-7は,岸側12区域における土量の経年的変化を表し ている.全体の傾向からして,離岸堤開口部に多く堆積 傾向がある.特に C'区域で約 1500 (m³) もの堆積が見ら れた.04年7月(第2回)から04年10月(第3回)の 変化は,台風シーズンが関係していると思われ,その後 の05年5月(第4回)では堆積傾向がみられた.

図-8は,沖側4区域を経年的にグラフにしたもので, DRIM 沖側の 区域と 区域では、冬期をのぞいて土量の 変動が少ないことがわかる .DRIM 岸側の 区域で大きな 堆積量, 区域で上述の深みの影響で大きな侵食量が見 られる.さらに細かく区域分けしたのが,図-9と10であ る.上記と同じようにM区域とN区域に大きな堆積が見 られ, J・K・O 区域では大きな侵食になっている. その 結果, DRIM 岸側の 区域は DRIM 岸側より離岸堤開口部 に向かう沿岸砂州の移動などの影響が大部分であると考 えられるが,突出した堆積量は,DRIMの効果が含まれて いる可能性がある.また,04年7月05年5月で土量が著 しく変化したのは図 -4 に示すように波のエネルギーフ ラックスが高かったためと考えられる.また,冬期波浪 後の測量結果に見られた深みは 区域に集中しているこ とが分かる.

図-11は, DRIMの中心から20m間隔で-60m~60mま での汀線(T.P.0m)の経年的変化を表している.1年間で





図-4 3方向累積日平均エネルギーフラックス



汀線は前進傾向にある.しかし,夏から秋にかけては, 全体的に汀線は後退し,45m程度の後退も見られた.

4.あとがき

図-7

調査期間において,全体的に離岸堤の岸側で土砂の堆 積と汀線の前進が見られ,沖側では局所的に著しい侵食 が見られた.地形変化に伴う土砂が DRIM 岸側の西に突 出した堆積があることから DRIM の漂砂制御効果を示唆 する結果を得た.しかし,冬季波浪がかなり大きく地形 を変動させることもわかった.

なお, DRIM 製造・設置及び深浅調査は、東亜建設工業 (株)と若築建設(株),水工技研(株),および汀線 測量には研究室の学生の協力を得た.感謝の意を表する. 参考文献1)岸戸ら(2005):新型海岸侵食防止工法(DRIM) の現地試験に関する研究,土木学会西部支部研究発表会



