1-472

Multi Planer Phased Array 探触子による三次元超音波探傷

東京工業大学大学院 正会員 〇田辺 篤史 学生員 東 壮哉 フェロー 三木千壽

1. はじめに

鋼構造物の溶接部には,溶接欠陥や疲労き裂が存在 する可能性があり¹⁾,その把握は鋼構造物の維持管理上, 重要である.しかし,実構造物の欠陥は三次元的複雑 な形状を有しており²⁾,その探傷は容易ではない.また, 溶接部の品質管理・補修には,欠陥の検出に加え特性 の把握も必要となるなど,三次元的に高精度な探傷が 求められている.

平林ら³は,複数の Phased Array 探触子を用いて複 雑な欠陥を高精度に画像化している.また,玉井ら⁴⁾ は振動子を平面状に配列した Planar Phased Array 探 触子 (PPA 探触子)を用いた,三次元欠陥の探傷法を提案 している.これらにより,三次元欠陥を高精度に探傷 可能となるものと考えられる.しかし,扱うべきデー タと計算の量が極めて膨大となる可能性が高く,より 効率的な処理も必要となる.

本研究では,2つの PPA 探触子を用いた三次元欠陥の 高精度探傷システムを提案し,その検証を行った.

2. システムの構成

本研究では、2 つの PPA 探触子を使用するシステム を構築した.本研究で使用した PPA 探触子を図-1 に示 す. 64 個の要素を 8×8 の格子状に配置してあり、要 素サイズは 0.55mm 四方、ピッチは 0.59mm、周波数 は 5MHz である.

探傷システムを図・2 に示す. ノート PC により制御 とデータの収録を行うシステムとなっている. 本シス テムでは送信・受信でそれぞれ 32ch を選択的に使用可 能であり,ディレイの解像度は 5nsec である.



図-1 Planar Phased Array

3. 探傷および画像化の方法

まず,探傷の対象とする領域をあらかじめ決定し任 意の大きさの格子に分割する.次に格子の格点それぞ れに対して順番に Focusing により探傷を実施する.こ のとき波の伝達経路を複数考慮し,その全経路に対し て探傷を実施する.そして,各格点に対して対応する エコー高さを取得する(図-3).得られたエコーのレベル を見て,経路毎に格点を色分けし,最後に経路毎の結 果を合成し,探傷結果の画像を構築する.







キーワード: 超音波探傷,三次元,溶接欠陥, Multi Phased Array 探触子,高精度化,画像化 連絡先: 〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1 Tel: 03-5734-2596 Fax:03-5734-3578



図-5 考慮した探傷経路

4.実験による検証

T 字形状の垂直面状人工欠陥を有する供試体に本シ ステムを適用し検証を行った.供試体の詳細を図-4 に 示す.供試体は $233 \times 228 \times 50$ mm の鋼塊で,底面に $25 \times 4 \times 30$ mm の T 字型の溝が深さ 20mm まで彫って ある. 探傷領域は,欠陥を内包する $40 \times 30 \times 26$ mm の 立方体とし,2mm メッシュ(格点数: $20 \times 15 \times 13=3900$) に分割した. 探傷は T 字型の欠陥に対して片側からの み行った. 探触子の位置とその組合せを図-4 に合せて 示す. 図中の同じマークをペアとして探傷を行った. 伝播経路としては底面反射のみを考慮し,図-5 に示す 4 ケースを検討した.よって $7 \times 4=28$ パターンの探傷を 3900の格点全てに対して実施し、約 10 万の探傷デー タを取得し画像化を実施した.画像化は探傷パターン 毎に行い,その結果を合成した.なお,画像化には約 25分(使用 WS: Xeon3.0GHz,16GB)必要であった.



探傷結果を図-6 に示す. T 字型という複雑な形状で あるのにも関わらず,位置・形状・大きさともに高精 度な探傷ができている.

5. まとめ

本研究では、2つの Planer Phased Array 探触子を 用いた探傷システムを提案し、その検証を行った.そ の結果、T字型の人工欠陥を高精度に画像化することが 可能であることを示した.三次元欠陥の高精度探傷法 の可能性を示すことができた.

本システムでは約10万パターンにも及ぶ探傷データ が収集される.これらのデータを効率的に処理し,画 像化を実施する必要がある.本システムで用いる画像 化では,探傷パターン毎に三次元画像を作成し,それ を合成するという手法を用いており,処理の並列化は 極めて容易と考えられる.そこで,画像化処理を分散 することで,画像化に必要な処理を大幅に低減する手 法を開発中である.詳細は,講演時に報告予定である.

参考文献

- 三木,平林:施工の不具合を原因とする疲労損傷,土木学会論文集
 A, 63(3)518-532(2007)
- 2)三木ほか:鋼製橋脚隅角部の板組構成と疲労き裂モード、土木学会 論文集、745/I-65、105-119(2003)
- 3) 平林ほか: マルチフェイズドアレイ探触子を用いた高精度超 音波探傷試験,土木学会論文集A,64(1)71-81(2008)
- 4) 玉井ほか: Planar Phased Array 超音波探傷による 3 次元欠 陥検出の高精度化,年次学術講演会概要集,1-310(2007)