遠心模型実験装置を用いた津波の再現による盛土構造物の破壊評価実験

九州工業大学工学部 学生会員 〇藤井 啓史 九州工業大学工学部 正会員 廣岡 明彦 永瀬 英生

<u>1. はじめに</u>

わが国は世界でも有数の地震多発国であり,津波の脅威を感じる機会は 多い.津波災害時に被害を軽減するためには被害想定を行なう必要がある が,津波による被害例は少なくその損傷メカニズムについて十分には解明 されていない.そこで,2004年12月26日に発生したスマトラ島沖地震・ インド洋津波で被災した橋梁盛土を被害例として調査を行なった.この調 査をもとに津波による橋梁盛土の損傷メカニズムの検証と図-1に示す被 災度判定基準¹¹の精度を向上させることを目的として,一連の遠心模型実 験を実施したのでここに報告する.

<u>2. 調査概要</u>

スマトラ島における調査(図-2)で橋台裏込 め土を中心として試料採取し、その工学的分 類を試みた(表-1). この調査の具体例として No.5(図-3)を挙げる. この道路橋は調査地域 の中でも、最も高い津波高が観測された場所 であった. この場所の被害状況は、津波によ りトラスが上流側に流され横転したというも のであり、橋台や橋脚の損傷は軽微なもので あるものの、橋台背面土は大きく洗掘してい た. 現在では、仮設の橋桁が架けられている. この場 所で採取された裏込め土は、その自然含水比は低く、 粒径 2mm 以下の低塑性な土質材料で構成されている ものであった.

調査対象の複数の橋台盛土地盤で採取された試料を 用いて工学的分類を実施した結果,砂質土が最も多く, 次いで礫質土が多かった.

<u>3. 実験試料</u>

実験の盛土模型を作成するにあって,盛土模型に使 用する土質材料を決定するためにインドネシア・スマ トラ島における橋梁被害調査より得られた9種類の土 質試料の工学的分類の結果を参照した.今回の橋梁調



図-1 被災度判定基準(1997 首藤らによる)



図-2 調査場所

図-3 No.5橋梁

表-1 調査橋台地盤まとめ

橋梁No.	採取地盤部位	工学的分類
1	右岸橋台まわり護岸 中込土	砂まじり細粒分質礫
	左岸護岸 中込土	細粒分質礫
3	左岸海側	細粒分質砂
Х	盛土 右岸橋台そば	細粒分質砂質礫
5	右岸山側 裏込め	シルト(低塑性限界)
	右岸海側 裏込め	細粒分質砂
7	左岸橋台下	細粒分まじり砂
11 - 2	左岸橋台裏込め	細粒分質砂
13	右岸橋台下	細粒分質砂

査で最も種類が多く見られた細粒分質砂(S-F)に近い粒度分布の土質試料を実験用の試料として用いることとした. また,細粒分質砂(S-F)に近い土質材料を用意するにあたって,九州工業大学戸畑キャンパスより採取されたシルトと豊 浦砂を乾燥重量比で1:1の割合で混合し,粒度調整を行なった.

<u>4. 実験方法</u>

図-4 に遠心模型実験装置に用いる実験システムを示す.本実験の模型縮尺は 1/50, 1/70 および 1/100 である.

キーワード 津波,遠心模型実験装置,盛土,被災度評価

連絡先 〒804-8550 北九州市戸畑区仙水町 1-1 TEL093-884-3101 FAX093-884-3100

土木学会第63回年次学術講演会(平成20年9月)

本実験システムでは、土槽内部に、電磁弁制御の薄型シリンダーで開閉 する吐出口を有する水タンクを設置している.その水タンク内の薄型空圧 シリンダーを遠心運転中に縮めることにより吐出口を瞬間的に開放し、急 激に水を放出することにより造波し津波を模した流れを発生させる(図 -5).このとき、水タンクに入れる水の量を変化させることによって、発 生する波の高さを変化させることを試みる.土槽内部に盛土模型を構築し、 波の越流水深と盛土高の変化による盛土の被災状況の変化を検証する.



<u>5. 実験結果および考察</u>

本研究では、複数の越流水深 と遠心加速度を変えて実現し た複数の盛土高を組み合わせ た 11 のケースについて実験を 実施した結果, casel を除く 10 の実験ケースにおいて法面破 壊が観察され(図-6), 天端はほ ぼ損傷がなく, 法面の状況に比



図−5 放水時の実験システム

図-4 実験システム図



図−6 case11 実験後排水側法面 **表−2** 損傷判定

べれば軽微であることが確認された.そこで法面破壊に 着目して,破壊評価基準を定量的に行うために,実験前 の盛土模型高さに対する実験後の盛土模型法面の平均す べり高さとの割合を用いて下の式(1)で破壊評価をするこ ととした.

P(平均すべり高割合,%) = h_{mean} / h×100 式(1)

表-2 に各 case の損傷判定を示す.本研究で実施した実 験条件においては,ほとんどのケースで 5≦P<50 の部分 破壊および P≧50 の大部分破壊が確認された.損傷程度 の特徴として,排水側法面でのすべりが放水側法面での すべりよりも大きく,また,越流させる水量を増加させ ることで排水側法面へのダメージがより顕著となること が確認できた.また case5,11 においては,盛土模型下部 の排水側法面の一部が流出する破壊が観察された.

判定 平均越流水深(m) 実寸盛土高(m) case 冠水のみ case1 1.0 case2 部分破壊 0.6 1.0 部分破壊 1.0 case3 1.4 部分破壊 case4 1.6 1.0 大部分破壊 1.8 case5 1.0 部分破壊 case6 1.81.4 部分破壊 2.7 case7 1.4 case8 部分破壊 1.1 2.0 case9 部分破壊 1.0 2.0 case10 大部分破壊 2.7 2.0 大部分破壊 case11 3.2 2.0

今回の実験データを加えた判定基準図を図-7 に示す.盛土高が 1.5m に満たない範囲では,既存の被害の境界線を越えると部分破 壊または大部分破壊に至っていることが再確認された.今回の実 験では,盛土高1.6m以上の範囲においても,結果が得られており, そこで部分破壊および大部分破壊が確認されている.この結果よ り,図-7 に示すような盛土高が1mを超える範囲で新しい全面被害 が始まる境界線を提案できよう.

<<参考文献>> 1)首藤伸夫:津波来襲直後の陸上交通障害について 津波工学研究報告, Vol.14 pp.1-31, 1997 2) 片岡正次郎・鶴田舞・ 長屋和宏・日下部毅明・小路泰広:道路施設の地震・津波被害想 定と対策検討への活用方針 2007

