# 加速度の信号処理による斜面崩壊場の土砂挙動に関する研究

群馬大学大学院 学生会員 ○岡田 崇 群馬大学大学院 正会員 松本 健作 正会員 数理設計研究所 玉置 晴朗 防災科学研究所 正会員 酒井 直樹 群馬大学大学院 正会員 清水 義彦

#### 1. 序論

近年の集中豪雨や地震により頻発している土砂 災害の被害報告を受け、早期避難対策の確立が急 務となっている。現在はハード面対策の予算は 年々減らされていく傾向にあり、実用的で、安価 な避難対策が求められている。斜面崩壊の直前予 測は実用化されているものもあるが、早期予測の 確立には依然課題を残しているのが現状である。 当研究室では数年前より、加速度の計測とその信 号処理によるヘルスモニタリングに関する基礎的 な取り組みを行ってきた。そこでこれまで行って きた計測および診断技術を斜面崩壊の早期予測に 応用することを目的とした基礎的な取り組みを試 みた。室内大型実験による斜面崩壊場に加速度セ ンサを埋設し、その振動特性と斜面崩壊の相関性 を検討することで、土砂内部の挙動およびその崩 壊の前兆現象の検出を試みる。

#### 2. 実験概要

加速度センサについては、外観を写真―1、諸元を表―1 に示す。このセンサを防災科学研究所と消防研究センターとの協同研究によって行われた崩壊実験場に埋設した。設置状況は、写真―2のように斜面下端から 1.5mの位置に左から Ch1、Ch4、5.5mの位置に左から Ch2、Ch3の4器である。斜面の概要は表―2に示す。図―1のようにセンサの設置方向は、斜面横断方向が X 軸、接線方向が Y 軸、法線方向が Z 軸である。崩壊実験は表―2に示す。斜面に天井の散水器により 50mm/h の連続降雨を発生させ、崩壊までのデータを計測した。今回の実

験斜面は30度と40度の2種類である。また、斜面災害を監視目的とする落錘パルスの伝播特性検証も行い、時間ともに累積していく土砂内部の水分量の変化と落錘振動の伝達の相関性を検証した。

表一1 加速度センサの諸元



計測原理	静電容量型
計測軸	3軸
sampling	1600Hz
レンジ	±1.5G
A/D変換	12b it
サイズ(cm)	$3 \times 3 \times 8$


写真-1 加速度センサの外観

Ch2. Ch4

写真-2 実験斜面の外観

表―2 実験斜面の諸元

斜面幅	4m
方面長	10m
斜面厚	1m
土砂堆積	40m
傾斜角	30度 40度
散水強度	50mm/h
給水強度	15mm/h



図一1 センサの埋設方向



写真-3 センサの埋設方向

#### 3. 解析方法

Wavelet 変換は解析データの時間情報を残しながら、周波数解析ができる手法である<sup>1)</sup>。Wavelet 変換の基礎式を式(1)に示す。下記のスケールパラメータ a により基本となるマザーウェーブレットを縮小・拡大させることで、低周波や高周波のウェーヴレットを形成し、またそれをパラメー

キーワード Wavelet 解析、加速度センサ、FFT 解析、崩壊実験、微弱兆候

連絡先 〒376-8515 群馬県桐生市天神町 1-5-1 群馬大学大学院 工学研究科 環境創生工学領域専攻

TEL 0277-30-1640 E-Mail: takashi@ce.gunma-u.ac.jp

タ b により平行移動させることで、解析データとの位相を検証する。位相が近いと、Wavelet 係数は高く、位相が離れる Wavelet 係数は低くなる。

$$(W_{\psi}f)(b,a) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{|a|}} \overline{\psi\left(\frac{x-b}{a}\right)} f(x) dx \tag{1}$$

b: トランスレートパラメーター

a:スケールパラメーター

f(x):解析信号  $\Psi(x)$ :マザーウェーブレット

## 4. 崩壊時の加速度変化の解析結果

図-2 は崩壊時の加速度信号に Wavelet 変換を 行った結果である。横軸が時間(sec)、縦軸が加速 度(gal)である。1 段目が原信号、2 段目が approximation(近似値)、3、4 段目が detail(詳細) である。approximation と detail を足し合わせた ものが原信号である。approximation で加速度セン サの姿勢変化を検証、detail でどんな周波数があ るのかを検証する。斜面下部に設置した Ch3 の原 信号は下方向に変化しているので、これは加速セ ンサが斜面に向かって前方に回転したことを表し ている。また detail をみると、崩壊の瞬間、崩壊 の 1 秒後に高周波成分を確認することができた。 この要因としては、斜面下部で大きな亀裂が起き て崩壊したため、土砂の挙動が激しく、これを高 周波成分として検知したと考えられる。これによ り、高周波成分の検証から亀裂発生の位置を推定 できる可能性がある。次に斜面上部に設置した Ch4 は原信号にも detail にもほとんど変化ないことが 分かる。これは、崩壊のパターンが上部の土砂が 並行移動しながら下部の土砂に堆積するようなも のであったため、センサの姿勢変化が起こらなか ったと考えられる。また、detail を除去するので 加速度センサの微小姿勢変化を検知することがで き、崩壊の予兆である土砂挙動を捉えることがで きる可能性を示せた。今回の実験では、崩壊の90 分前に土砂の微小変化を捉えることができた。

## 5. 落錘パルス実験の解析結果

パルス実験は 30kg の錘を 80cm の高さから落と すことにより発生する振動を計測した。計測され た周波数はおよそ 50Hz、加速度はおよそ 40gal で あった。図一3 は各時間におけるパワースペクトルの最大値を表したのである。横軸が時間(分)、縦軸が加速度のパワースペクトル(PS)である。この図一3 をみると、全体的に計測開始から 90 分後にパワースペクトル値が下がり始めていることが分かる。これは、加速度センサの姿勢変化開始時刻と一致しており、振動の伝播特性と崩壊兆候に相関性があることが示唆された。




図-2 ch3(図上)、ch4(図下)の離散 Wavelet 図(崩壊時)




図-3 パルスの PS 値の経時変化

#### 6. 結論

本研究で得られた主要な結論を以下に示す。

- I. Wavelet 解析を行うことで、崩壊時における加速度 特性について、設置位置による顕著な違いが検出 できること、センサ周辺の土砂内部の挙動に関す る有益な知見を得ることができる可能性があるこ とを示すことができた。
- II. Wavelet 解析によって崩壊の前兆現象としての微弱なセンサの姿勢変化前の、更に微弱な兆候を捉えることができ、より詳細に、より早期に崩壊の予知を行える可能性があることを示すことができた。
- III. 落錘実験を行い、計測したデータに FFT 解析をすることにより、現象とパルスの伝播特性の間に相関性がみられることを明らかにすることができた。

## 参考文献

1) 榊原進:ウェーブレットビギナーズガイド、東京電気大学出版局