ESCA と XAFS による ASR 劣化したコンクリートの分析

立命館大学 学生員 太田 航介・Carlos Aquino

立命館大学 正会員 水田 真紀・児島 孝之 立命館大学 非会員 中西 康次・太田 俊明

1.はじめに

コンクリート構造物のアルカリ骨材反応(以下、ASR)による劣化が、1983年の阪神地域での発見を筆頭に全国各地で発覚している。しかし、ASRのメカニズムの解明や、効率的な補修・維持管理などの対処法の確立にはなおも時間を要しており、今後、ASRの定量的評価を目指した基礎的な分析データの蓄積が必要である。そこで本研究では、将来、効果的な補修・維持管理方法の提案を目的とし、種々のX線分析装置を用いてASR劣化したコンクリートを化学的に分析した結果について報告する。

2.実験概要

ASR 劣化したコンクリート供試体内部から粉末試料を採取し、X 線光電子分光(ESCA)及び X 線吸収微 細構造 (XAFS)を分析することで、元素組成および元素の結合状態を比較した。**表 1** は、ESCA と XAFS の特徴を簡潔にまとめたものである。

(1)各分析方法

・ESCA の原理: 真空中で試料表面に X 線を照射すると、原子軌道の電子が励起され光電子として外に放出される。この光電子が持つエネルギーは各元素に固有のものであるため、この時生じる種々の光電子エネルギーを測定することで、試料の構成元素とその量を分析できる。

表 1 ESCA、XAFS の特徴

	ESCA	XAFS
照射 X 線の エネルギー	一定	連続的に変化
分析結果	試料中に含まれる元素とその割合	特定の元素の 局所構造
	(マクロの分析)	(ミクロの分析)

・XAFS の原理:試料に照射する X 線のエネルギーを連続的

に変えて、その都度 X 線の吸収量をカウントすることで X 線吸収スペクトルを得る。吸収原子の局所構造に 敏感な測定で、X 線を用いた代表的な構造測定手法の X 線回折と異なり試料の結晶性を問わない。

(2)分析試料




図 1 ASR 劣化供試体




図2 試料採取箇所(A-A断面)

反応性骨材(未使用)

キーワード ASR, ESCA, XAFS, 化学分析

連絡先 〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1 立命館大学 理工学部 T E L 077-561-3344

3.実験結果及び考察

図3に ESCA により分析を行った結果を示す。スペクトルにピークのあるところが、試料に含まれている元素とその量を示している。結果から、どの試料も Na、O、Ca、Si、Al を示すエネルギー値でピークになっていることが分かる。そこで、これらの元素の組成比を試料ごとに比較してみた。まず、各試料中の元素の強度を知るために、それぞれのピークが形成する面積を求め、各試料が Ca、O、Na、Si、Al の 5 種類の元素で構成されていると仮定し、元素組成比を求めた。したがって、各試料の 5 種類の元素を足すと 100%になり、結果を表 2 に示す。

本分析では、各試料間に明確な差異は見られなかったが、ASR 膨張メカニズムの解明に結び付く可能性のあるいくつかの知見が得られた。まず、Caに関して、 非反応性=4.09 に対して反応性(未使用)=2.17 であり、非反応性骨材の方が反応性骨材よりも多く含まれていた。いずれの骨材も Ca の量は少ないが、Ca の含有量の差が ASR による膨張に影響しているかどうかは今後検討の余地がある。

Naに関して、 反応性内部=3.95、 反応性表面=3.31 に対し て 反応性(未使用)=1.15 であり、ASR を起こした反応性骨材の方が ASR を起こす前の反応性骨材よりも多く含まれていた。また、 非反応性=1.73 であり、非反応性骨材にはあまり含まれていないことがわかる。これより、ASR によって反応性骨材とアルカリである Na が結び付いた可能性がある。あるいは、Na が反応ゲルとして骨材内部に侵入したとも考えられる。したがって、Na がどのような働きをしているかを明確に解明することで、ASR の膨張メカニズムの解明に近づける可能性がある。




図3 ESCA による元素分析結果比較

表 2 ESCA による各試料の元素組成比

Ca	0	Na	Si	Al
3.09	64.58	3.95	21.36	7.00
2.41	67.36	3.31	21.12	5.78
7.61	68.46	2.49	16.09	5.33
4.09	71.09	1.73	17.94	5.14
2.17	70.29	1.15	20.04	6.33

表3 元素の結合状態

Ca	Na	
Ca0	Na ₂ 0	
Ca0	Na ₂ 0	
Ca0	Na ₂ 0	
CaCO ₃	Na ₂ 0	
Ca0	Na ₂ 0	

表3にXAFSにより分析を行った結果を示す。試料間でCaの結合状態に差

が見られた。 および 反応性骨材はCaOo結合状態をとり、 非反応性骨材は $CaCO_3$ の状態で結合していた。一般的に $CaCO_3$ は水に対して難溶で、CaOと比べて化学的に安定である。一方、CaOは水と反応して Ca^2 +イオンとなるため、 $Ca(OH)_2$ などの新たな化合物を形成することができる。 $Ca(OH)_2$ がASR膨張に関連している可能性があるということは、これまで多く指摘されてきたことであり、本分析においても、同様の結果が得られた。よって、XAFSによる分析を行えば、CaO結合状態から骨材の反応性・非反応性を判別できる可能性がある。

4.まとめ

- (1) 非反応性骨材の Ca 量は反応性骨材よりも多かったこと、Ca の結合状態に差が見られたことから、骨材 の反応性の判断には、Si だけでなく、Ca についても考慮する必要があるだろう。
- (2) 反応性骨材の Na 量が反応の前後で異なったことや、反応性骨材と非反応性骨材の Ca の結合状態が異なっていたことから、今後、Ca と Na の働きに着目して研究を進めたい。
- (3) しかし、5 つの試料について ESCA と XAFS による分析を行った結果、それほど明確な差異は見られなかった。これは、供試体を切断する際に多量の水を用いたことでアルカリ成分が流れ出したこと、ESCA 分析に用いる試料の量が非常に微量であることが、結果に影響した可能性がある。今後はサンプリング方法を工夫し、複数回の分析を行うことで、結果の信頼性を確保していかねばならない。