東北電力(株)	正会員	田村	雅宣	伊達	政直
(株)大林組	正会員	永井	秀樹	渡辺	伸和

1.はじめに

一般的にボックスカルバートに代表される地中構 造物は、地震時には周辺地盤の応答変位の影響を大 きく受けて挙動する。この場合に、地中構造物に求 められる性能として要求性能に見合った限界変位 (ボックスカルバートの場合、頂版と基礎版の層間変 位の限界値)を設定できれば、地盤/構造物連成系 の非線形応答解析でその応答変位の最大値を求める ことで、簡便に構造物の状態を判断できることにな る。要求性能に見合った限界変位とは、例えば導水 管カルバートであれば、地震後も通水機能が維持さ れる状態であり、カルバートの中壁でせん断破壊が 発生したとしても最終的に軸力保持機能が確保され ることとなる。壁にアンカーで配管を固定した配管 カルバートであれば、配管の支持機能を確保するた め、かぶりコンクリートが剥落しないこととなる。

本報告では、この限界変位に関して解析と既往の 実験結果との比較により、ポストピーク領域まで含 めた解析の追従性の検証を行い、解析による要求性 能に見合った限界変位の設定手法について検討した。

対象構造物は、土被り厚さ約 20m の 2 連の鉄筋コ ンクリート製のボックスカルバートとした。



2.限界変位の算出方法

解析にはコンクリート構造物非線形有限要素法プログラム「FINAL」を用いた。構造物はコンクリートを平面歪要素、鉄筋をトラス要素でモデル化した。 コンクリートの構成則は修正 Ahmad および長沼モデ ル、鉄筋はバイリニアでモデル化している。載荷方 法は初期状態として常時荷重(自重、土圧、土被り圧) を作用させた後、交番載荷解析では、各壁の上端に 4.55mm(層間変形角約1/1000)の水平方向変位を与 え、交番で4.55mmずつ漸増させた。単調載荷解析は、 同様に各壁の上端に水平方向変位を与え漸増させた。

交番載荷解析の結果(図-2)より、2サイクル目に 曲げ降伏して、4サイクル目(x=17.6mm)に右壁より せん断破壊が発生し、構造物全体の壁せん断力の合 計がピーク値となった。右壁にせん断破壊が発生し た後も、構造体として崩壊することなく、ポストピ ーク領域(x=22.3mm)まで一定の壁せん断力を保持 している。単調載荷解析の結果では、不釣合い力の 収束状況(収束計算3回目の不釣り合い力 / 収束計 算1回目の不釣り合い力の平均値が1.0となる変位、 図-3)を把握することで、限界変位を設定すること が可能となり、交番載荷解析と同程度の値(x =26mm)となることが分かった。



キーワード 電力施設,地中構造物,変位制御,せん断破壊,限界変位 連絡先 〒980-8550 仙台市青葉区本町 1-7-1 TEL 022-799-6103 FAX 022-262-5851

3.解析と実験結果との比較

実験は、ボックスカルバート中壁の 1/2 スケールモ デルとした。せん断補強鉄筋がないケース(PW00)の 実験では、16.7mm(層間変位=+10/1000)付近でせん断 破壊が起こり、その後も緩やかに耐力低下していく のに対して、同スケールの2次元モデルによる交番 載荷解析では、せん断破壊が 4.8mm(層間変位 =+3/1000)で発生して、壁せん断力がピーク値となり、 17.6mm(層間変位=+11/1000)で急激な耐力低下が起 こった。せん断補強鉄筋(Pw=0.2%)を追加したケース (PW02)では、壁せん断耐力のピーク値は、実験と解 析で概ね一致した。実験では、曲げ降伏後のせん断 破壊の後も緩やかに耐力低下するのに対して、解析 では、最大変位 31mm(層間変位=+19/1000)で急激な耐 力低下が起こった。両ケースの結果より、解析結果 から設定する限界変位は、実験結果によるよりも小 さく、解析では安全側に限界変位を設定できること が分かった。



図-4 荷重~変位関係(PW00、PW02)

4. 要求性能に応じた限界変位の設定

せん断補強鉄筋がないケース(PWOO)では、せん断 破壊直後に大きな斜めひび割れが入り(写-2)、かぶ りコンクリートと鉄筋の間に隙間ができ、壁せん断 力が急激に低下した。これより、せん断破壊の直後 より配管の支持機能を確保することが難しくなった と考えられる。通水断面の確保については、せん断 破壊後も一定の軸力保持が確保されており、解析に より限界変位を設定する場合、計算可能な範囲を限 界変位とすることができると考えられる。

せん断補強鉄筋 (Pw=0.2%)を追加したケース (PW02)では、せん断破壊直後に斜めひび割れが入る ものの(写-3)、かぶりコンクリートへの影響は小さ い。ポストピーク領域~崩壊にかけても、かぶりコ ンクリートに影響するひび割れは起こらない(写-4)。 これより、軸力保持の機能喪失まで配管の支持機能 が確保されるものと考えられる。各ケースにおける 要求性能に見合った限界変位を、表-1に纏めて示す。



写-1 交番載荷終了時 (PW00、+3/1000)





写-2 せん断破壊直後 (PW00、+10/1000)



写-3 せん断破壊直後 (PW02、+14/1000)

写-4 層間変位 2.0% (PW02、+20/1000)

表-1 要求性能と限界変位の設定例

		配管支持性能の	通水性能の	
		限界変位	限界変位	
2 連カルバート		17.6mm	22.3mm	
中壁 1/2	解析	4.8mm	17.6mm	
(Pw=0.0%)	実験	16.7mm	24mm	
中壁 1/2	解析	31mm		
(Pw=0.2%)	実験	33mm		

5.今後の課題

解析と実験の比較では、ピーク値までの荷重~変 位関係において、その初期勾配およびひび割れ後の 剛性に相違が見られた。これは解析モデルにおいて 鉄筋とコンクリートの付着すべりによる影響が考慮 されていないためと考えられる。

今後、ポストピーク領域およびかぶりコンクリートに影響する様々な破壊モードに対して、解析により限界変位を精度良く設定できるように、鉄筋とコンクリートの付着の考慮および3次元モデルによる 解析を行う予定である。

参考文献

 1) 土木学会原子力土木委員会、「原子力発電所屋外重要土木 構造物の構造健全性評価に関するガイドライン」、2008/7
2) 伊達、山口、「せん断破壊する地中ボックスカルバートの 地震時限界変位」2010/9、土木学会第65回年次学術講演会