シールドマシンにおけるカッタービットの再利用技術の開発~非破壊検査~

有明工業高等専門学校				正会員(正会員〇岩本 達也		
株式会社丸和技研		嘉屋	文隆	正会員	佐々7	卞 誠	
大成建設株式会社	正会員	高倉	克彦	正会員	森田	泰司	

媒質1:水

媒質2:

招硬合金

伝播経路①

媒質3-1:銀ろう

超音波

探触子

伝播経路②

媒質3-2:空隙

媒質4:炭素鋼

分反射波

透過波

1. はじめに

シールド工法に用いられるシールドマシンにおいて、使用済みビットを再利用するにあたり、再利用する工事に 必要となる性能がそのビットに備わっていることを明確にするための、使用済みビットの健全性を診断する技術を 開発した.本編では使用済みビットのろう付面の非破壊検査について報告する.

2. 超音波探傷を用いたろう付部の非破壊評価

市販されているカッタービットの多くは、写真 1 のように超硬合金のチッ プを台金にろう接によって固定しており、ろう付部の接合強度が弱ければチ ップの脱落などが生じる.このため、ビットの健全性を評価するためにはろ う付部を評価する必要がある.評価方法として、超音波探傷を用いた方法を 提案する.図1に測定原理を示す.探触子から送信された超音波は、媒質 1

(水)を介して,媒質2(超硬合金)到達する.水と超硬合金との境界では,送信波の一部が反射し,一部が透過波となって超硬合金の内部に伝播するが, そのときの音圧の反射率Rは次式で表される.

 $R = (Z_2 - Z_1)/(Z_1 + Z_2)$

ここで、Zは音響インピーダンスである.上式 より、反射率は二つの物質の音響インピーダ ンスの差で決まり、インピーダンス値の差が 大きいほど強く反射する.そのため、超音波 はろう付部内にある空隙部の境界面でほぼ 100%反射し(伝播経路②)、その音圧(エコー 高さ)は超硬合金とろう付部の界面での反射 波(伝播経路①)と比べて強い値となる.



3. 供試体

図2に試験体の形状を示す. 試験体は,写真1に示すカ ッタービットをモデル化し,勾配のついたチップと台金で 構成される. 材質はすべて超鋼合金が E 種,台金が S45C であり,これらを銀ろうなどを用いてろう接している. 図 中の X₁, Z₁は探触子をあてる方向を示している. 勾配の大きさを表すパラメータとして,x軸との傾きを θ_1 , z 軸との傾きを θ_2 とした. 試験体は, $\theta_2 = 15^\circ$ で, $\theta_1=10^\circ$,15°の二種類を製作した.

4.実験方法および実験装置

図3に超音波探傷装置の概略図を示す.超音波探傷装置 は、走査装置、制御用 PC、計測用 PC、走査装置用制御ボ ックスおよび超音波パルサレシーバ(ジャパンプローブ製



キーワード カッタービット,再利用,健全性,ろう付,非破壊検査,超音波探傷 連絡先 〒836-8585 福岡県大牟田市東萩尾町150 有明工業高等専門学校 TEL0944-53-8626

が喧り目日

JPR-10C) で構成される. 走査装置は, 電動スライダを直交するよう に組み合わせており, それぞれを x 軸, y 軸, z 軸とした. x,y,z 方向 の有効ストロークは、それぞれ 700mm、450mm、170mm である. Z 軸のスライダには、自動ゴニオステージが取り付けられており、プロ ーブの角度が調整可能となっている. ゴニオステージの座面にプロー ブが取り付けられ、その先端に超音波探触子が搭載されている.

図4に実験方法の概略図を示す.超音波探傷は、図3に示す超音波 探傷装置を用いて,水槽内(水温20℃)に試験体を設置し,水浸用点

集束探触子(5C30PF150,中心周波数 5MHz, 焦点距離 150mm)を走査させて測定した.超音波探触子は、ろ う付面に垂直に入射するよう入射角 61 を調整した. 探傷ピッチはXY方向にそれぞれ0.5mmピッチで試験 体表面に対して平行に走査させた.

5. 実験結果および考察

図5に実験によって得られた探傷波形を示す. 図中 の T,S₁,S₂,R,B はそれぞれ送信波,表面での反射波(一 回目)、表面での反射波(二回目)、ろう付面での反射 波, 台金の底面での反射波である. 超音波探傷の結果 として, R の部分を抽出し, この振幅値をエコー高さとして 画像化した超音波探傷画像を示す.

図6および図7に超音波探傷画像およびろう付面の断面写 真を示す. なお, 超音波は Z₁ 方向から入射させている. 図 6(a)において、エコー高さが大きい領域が赤色、低い領域が 青色, その間を赤→黄→緑→青とエコー高さに応じて変化さ せている.また,図6の左側が試験体の先端部になるように 配置しており、右から左にかけて超硬合金の厚みが10mmか ら 20mm まで変化している. 図7も同様に厚みが 10mm から 30mm まで変化している.

図 6(a)において、局所的に赤色もしくは黄色に変化してい る領域が確認できる.このような領域は、エコー高さが大き く空隙(空気と接している部分)と推定される.図 6(b)と図 6(b)を比較すると推定された空隙と実際のろう付面における 空隙部の大きさや形状が良く一致していることが確認でき る. 図 7(a)と図 7(b)も同様である. しかし, 図 7(a)のチップ の厚い領域(左側)では、エコー高さが中央部に比べて低く、 空隙の形も表れていないことが確認できる.これは、材料中 の減衰と超音波探触子の距離振幅特性の影響であると考え られる.

6. おわりに

超音波探傷を用いて、使用済みビットの非破壊評価方法を提案し実験により検証した.その結果、空隙で反射し たエコー高さが、ろう付部よりも大きいことが確認され、空隙の形状および位置の推定が可能であると考えられる.





(a) 探傷画像

図 6 測定結果 ($\theta_1=10^\circ$)



図 7 測定結果 ($\theta_1=15^\circ$)

-144

