# ダクタルを用いた腐食鋼部材の補修効果に関する実験的研究

琉球大学 正会員 下里 哲弘 金秀鉄工株式会社 正会員 島袋 秀也

株式会社 TTES 正会員 勝山 真規 太平洋セメント株式会社 正会員 江里口 玲

#### 1. はじめに

わが国では,高度経済成長期に架設された多数の鋼橋の老朽化が進行し,腐食損傷が発生している.腐食は特に,桁端部の主桁下フランジ-ウェブ首溶接部近傍で多く発生しており,腐食による減厚が進行すると橋梁の剛性や強度が低下し、耐荷性能が劣るため,早期の対策が必要である.図1に腐食減厚した鋼部材の劣化曲線と性能回復曲線を示す.本研究では,剛性および強度が低下した鋼部材に対して補修を行い,健全相当まで回復することを目的とする.補修は,超高強度繊維補強コンクリート(以下ダクタル)を使用し,接着剤により鋼板と合成する工法を検討した<sup>1)</sup>.ダクタルは,「高強度(表1)<sup>2)</sup>」,「高ダクティリティ」,「耐腐食性」,「軽量」という利点を有した材料である.

本稿では、静的引張試験により基本性能を確認し、桁端 部を模擬したせん断耐荷力実験を行い、補修効果を確認 した.

# 2. 基本性能確認実験

### 2.1 実験方法および性能評価方法

写真 1 に本研究で使用した引張試験体概要を示す. 試験体は JIS 1号試験片(SM490)の両側に表面研磨を施し,接着剤を用いて両面にダクタルを接合した.静的引張試験は,2000kN 万能試験機を用いて,1mm/分の変位制御で行った. 剛性および強度回復は図 2 に示す荷重とひずみの関係から評価する.

### 2.2 静的引張試験結果

図3 に静的引張試験結果の一例を示す.ダクタルと 鋼は要求強度と認定した活荷重レベルまで完全合成の 挙動を示し,ダクタル板厚分の剛性向上が見られた. 50kN(100 µ)に到達するとダクタルにひび割れが生じ剛性は低下したが,ダクタルの高ダクティリティにより合成効果は保持された.荷重の増加に伴いひび割れは増加したが,母材降伏後まで合成効果は保持され,無補修時の降伏荷重を上回った.




図1 劣化および回復曲線 図2 性能評価方法

表 1 ダクタルの物性値

項目	物性值	単位
密度	2.55	g/cm <sup>3</sup>
圧縮強度	210	N/mm <sup>2</sup>
曲げ強度	43	N/mm <sup>2</sup>
ひび割れ発生強度	10.8	N/mm <sup>2</sup>
ヤング係数	54	kN/mm <sup>2</sup>




写真 1 試験体概要




図3 静的引張試験一例

### 3. せん断耐荷力実験

#### 3.1 目的および実験方法

前述の基本性能確認実験結果を踏まえて,10mm 厚のダクタルで補修した鋼桁のせん断耐荷力実験を実施し、回復性能を検証した.使用した1000kN 試験機および試験体を写真2に示す.着目パネルにせん断力が支配的

### キーワード 腐食,ダクタル,補修

連絡先 〒903-0118 沖縄県中頭郡西原町字小波津 567 番地 金秀鉄工株式会社 TEL 098-945-9974

になるように載荷し、試験は 2 台の試験機による同時変位制御で行い、着目パネルにせん断座屈を発生させた. 試験体パラメータ(写真3)は、a)健全タイプ、b)下フランジの腐食による欠損を模擬した下部欠損タイプ、c)下部欠損+ダクタル補修、d)下部欠損+ダクタルギプス補修とした. ダクタル補修は、下部欠損タイプに対し L 字型のダクタルをウェブ下部から下フランジ上面に両側から接着した. ダクタルギプス補修は、ウェブ下部から下フランジ下面にかけてダクタルで完全に覆う形状とし、接着剤を圧入した.

## 3.2 実験結果

荷重-鉛直変位関係を**図 4** に示す、健全タイプのピーク荷重を 1.0 とした場合,下部欠損モデルは耐荷力が 0.83 に低下した、下部欠損モデルに対して,ダクタル補修を適用すると,1.04 まで回復した、また,ギプス補修を 適用すると,1.07 まで回復し,ダクタル補修と同等程度であった、

### 3.3 破壊特性

健全タイプおよび下部欠損タイプは,パネル全体にかけせん断座屈が生じ,斜め張力場が形成された.下部欠損は変位 11mm に到達すると欠損部からき裂が発生した.写真 4 にダクタル補修およびダクタルギプス補修における破壊性状の一例を示す.ダクタル補修は,変位5mmを超えた頃ダクタルのひび割れ音が発生し,ダクタルとウェブ接着面の端部から剥離が発生した.その後ダクタルがウェブから下フランジにかけて破断し,終局に至った.ダクタルギプス補修は,ウェブ側のダクタルが破断し,終局では下フランジまで破断が進展した.また,大きな剥離は見られなかった.

#### 4. まとめ

(1)静的引張試験により,鋼とダクタルを接合することで、 剛性および強度が回復することを確認した.ダクタル のひび割れ後剛性は変化するが,鋼繊維の抵抗によるダ クティリティにより降伏まで合成効果を保持し,無補修 時の降伏点を上回ったと考えられる.

(2)せん断耐荷力実験により、ダクタルおよび接着剤を用いた補修により耐荷力が回復することを確認した.これはダクタルがひび割れることにより、母材ウェブの変形に追随できたためと考えられる.

#### 参考文献

1)島袋ら:"接着合成鋼板の回復評価手法に関する実験的研究", 土木学会西部支部沖縄会,第2回研究発表会,2012.9





写真 2 試験体概要



a)健全

b)下部欠損



c)下部欠損+ダクタル補修 d)下部欠損+ダクタルギプス補修

写真3 試験体パラメータ




図 4 荷重-鉛直変位関係



a)ダクタル補修

b)ダクタルギプス補修

写真 4 破壊性状一例

2)土木学会:超高強度繊維補強コンクリートの設計・施工指針(案), コンクリートライプラリー113 号,2004