y 形溶接割れ試験に基づく SBHS700 を用いた溶接継手の溶接性の検討

岐阜大学 〇梶田太一,木下幸治

1. はじめに

鋼橋への橋梁用高降伏点鋼材 SBHS 鋼の適用は軽 量化や製作コスト低減など,極めて大きな効果が期 待できる.しかし,SBHS 鋼の適用は東京ゲートブリ ッジに見られるように予熱フリーを実現可能な SBHS400 や SBHS500 に留まっている.今後,より高 強度の SBHS700 の適用を実現するためには,ネック となっている溶接時の予熱の課題解決を目指した新 たな溶接方法の提案が必要と考える.特に,溶接継 手における予熱の緩和は,鋼橋製作の省エネルギー 化,並びに SBHS700 の使用拡大に繋がることであり, その効果は大きい.

この課題に対し,SBHS700を使用した溶接継手を 対象に,超低水素系溶接材を使用し,かつ軟質溶接 とした溶接継手の溶接性について y 形溶接割れ試験 により検討してきている.その結果,予熱なしで, かつその熱影響部の硬さが $H_{v} \ge 350$ となった試験 体であっても溶接割れは確認されなかった¹⁾.

本研究は、文献 1)の研究に続き、文献 1)で使用し た溶接材と水素量が異なる溶接材を用い、また、入 熱量を増加させ、溶接割れが生じやすくした y 形溶 接割れ試験を実施し、溶接割れ発生メカニズムを明 らかにすることを試みた.

2. 試験方法

y 形溶接割れ試験体の形状を図-1 に示す. 試験体 は JIS の y 形溶接割れ試験方法(JIS Z 3158-1993)に 準じている. 図-1 中のルート間隔 g は 2mm とした. 板厚 32mm の SBHS700 を用いた. 溶接方法は溶接棒 による被覆アーク溶接(SMAW)とし,表-1 に示す ように 6 つの溶接条件で行った. SBHS700 鋼材用の 溶接材料, すなわち, 780MPa 級高張力鋼用の超低水 素 系 の 溶 接 材 料 と し て , LB-80UL (JIS Z3211E7816-N4CM2)を用いた. さらに,軟質継手を 採用した場合の溶接性について検討するために,550 ~610MPa 級高張力鋼用の溶接材料 LB-62 (JIS Z3211 E6216-N1M1), 490MPa 級高張力鋼用の溶接材料 LB-52 (JIS Z3211 E4916)も用いた. なお,いずれも



市販の溶接棒で 64.0mm 径である. 試験条件を表-1 に示す. 溶接姿勢は下向きで実施した. 予熱は無と した.割れの観察に用いた5横断面の位置は試験溶 接部において開先と平行に置かれたビード両端の位 置およびその間を4等分した位置とした.割れの観 察面はマクロ試験を実施した.割れが検出された場 合,割れた破断面の SEM による観察も実施した.一 方,入熱量を高くすることで一般的にボンド部から 熱影響部の組織が粗大化し, 靭性が低下することが 知られている.本研究では入熱量を 1.7kJ/mm とした 文献1)の試験体1)の粒径との比較を行うこととした. 平均粒径は鋼一結晶粒度の顕微鏡試験方法^{2),3)}(JIS G 0551)に従い測定した.測定方法の詳細を図-2に示 す. ボンド部を直線に近似し、その線に平行な線を 50 µm 間隔で 200 µm の直線を引き粒界の交点数か ら粒径を測定した.

マイクロビッカース試験機を用いてマイクロビッ カース硬さ試験(JIS Z 2244)に則り硬さを測定した. 測定箇所は試験ビードスタート側の横断面を図-3の

キーワード: 橋梁用高降伏点鋼材, y 形溶接割れ試験, 水素脆化, 硬さ, 粒径 **連 絡 先**: 岐阜大学工学部社会基盤工学科 〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1番地1 tel: 058-293-2414





3. 試験結果と考察

図-4に硬さ試験結果を示す.計測結果の中には $H_v \ge$ 400以上となる結果も見られたが,全体的に入熱量の違いによる硬さの変化は確認されなかった.図-5に粒径



(a)〇B-1(LB80UL 2.9kJ/mm) 溶接金属中央破断面



(b)△B-3(LB52 1.7kJ/mm) ボンド部破断面
図-6 破断面のSEM観測結果

測定結果を示す.入熱量の増加に伴い粒径が粗大化す ることが確認されたが、溶接材料の違いによる変化は 確認されなかった. 図-6に溶接割れが確認された試験 体の破断面を示す. 溶接条件の違いにより割れの発生 箇所が異なることが確認された.表-1に示す試験条件 ○B-1では溶接金属部中央, □B-2及び△B-3ではボンド 部で割れが確認された. 両破断面をSEM観察したもの を図-6に示す. 溶接金属部中央とボンド部で割れた破 断面の様相は異なり、ボンド部で割れた破断面は図-6 (b)で示すように粒界に沿って割れが発生していること がわかった.これは粒界破壊の脆性破面の特徴であり, 水素脆性による遅れ破壊破面に多く観測される破面4) とよく類似している.よって、ボンド部で生じた割れ は水素に強く起因した割れであることが言え、軟質継 手を採用したことで溶接時の拘束応力の低減が可能と なったが, 溶接材料中の水素量が比較的多かったため, 水素に起因した割れが発生したと考えられる.

参考文献

 木下幸治,荒川慎平:超低水素系溶接材を用いた橋梁用高降伏点鋼材 SBHS700 溶接継手部の溶接性,鋼構造年次論文報告集,第20巻,2012.
JIS G 0551(ISO 643):鋼-結晶粒度の顕微鏡試験方法,日本規格協会,2013 3)
E.E.Underwood,"Quantitative Metallography," ASM Eng.Quart., 1,(3),70,1961 4)
藤木榮:100事例でわかる機械部品の疲労破壊・破断面の見方,2002.