海岸堤防を越流した津波による裏法尻の洗掘と堤体内部の圧力変動に関する一考察

名古屋大学大学院工学研究科	正会員	〇 中村	友昭
東邦ガス株式会社	正会員	根笹	裕太
東洋建設株式会社	正会員	小竹	康夫
名古屋大学大学院工学研究科	フェロー	水谷	法美

1. 緒言:東日本大震災における津波の越流に伴う裏法尻の洗掘による三面張構造の海岸堤防の被災を受けて、 これまでに海岸堤防の被災機構に対する検討が主に水理実験の観点から行われている(例えば小竹・磯部, 2012). しかし,洗掘の発達過程の把握は水理実験では限界があり、またその解析を行えるツールも限られて いることから,洗掘の被災機構や対策法の有効性に対する検討は十分とは言えない.本研究では、そのような 場に適用可能な津波と地形変化の相互作用を解析できる数値計算モデル(中村・水谷,2014)を用いて、海岸 堤防の裏法尻に生じる津波の越流による洗掘の発達過程を水理実験と数値計算の両面から考究する.

2. 水理実験:東洋建設株式会社鳴尾研究所の図-1に示す断面水路(長さ55 m,幅1 m)を用いて実験を行った.同図に示すように、水平床に設けた掘り込み(長さ1.0 m,深さ0.22 m)内に中央粒径 d<sub>50</sub> = 0.17 mmの 珪砂を敷き詰め、その上に同じ珪砂を中詰材とするアクリル板で被覆された図-2の海岸堤防(天端幅0.06 m, 高さ0.08 m,勾配2割)を設置した.そして、引き波初動の長周期波1波(周期40 s,静水深0.76 m)を作用 させた.このとき、波作用時の水位を図-1の位置で計測するとともに、波作用後には地形の測定を行った.



計測装置の設置の都合で W6 (堤防表法尻より 5.0 m 沖側) での最初 の引き波を過小評価している点を除けば,水理実験結果との良好な 一致が確認できる.図-4 に津波作用後の地形の比較を示す.同図よ り,堤体の裏法尻にみられる洗掘が若干浅く,過小評価する傾向が 確認できる.また,その岸側や表法尻にみられる地形変化について

キーワード 洗掘,海岸堤防,津波,越流,水理実験,数値解析

連絡先 〒464-8603 名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 Tel: 052-789-4632

も水理実験結果との差が認められるものの,堤体の安定性に関わる裏 法尻での地形変化については概ね再現できていることから,以下では 裏法尻に生じる洗掘の発達過程に対する検討を進める.

**5. 洗掘の発達過程**: 裏法尻に生じた洗掘の最大深さ *z*<sup>smax</sup> の時間変化 を図-5 に,津波作用時の合成流速 *V* の分布を図-6 に示す. 図-6(a)に示 すように,津波が裏法を流下し,地盤の表面に作用し始めた直後から, 図-5 に示すように *z*<sup>smax</sup> が急激に増加し始めたことが分かる. その後,

裏法尻の少し岸側において沖向き の砕波が生じるとともに(図-6(b), (c)),図-5に示すようにzs<sup>max</sup>の増 加が一旦みられなくなったことが 分かる. そして, 図-6(d)から図-6(e) にかけての時刻に <sub>zs</sub><sup>max</sup> が若干増 (a) 加しているものの,最終的に図 -6(f)に示すように流速が十分小さ くなったことから,図-5に示すよ うに zs<sup>max</sup> の増加はみられなくな った.このときの圧力変動 Pの分 布を図-7 に示す. 同図より, 津波 (b) 越流時には,堤体内部の圧力が上 昇しているのに加えて, 天端や腰 掛け部の法肩では圧力が逆に低下 していることが確認でき,法肩周 辺の被覆工には外向きの大きな力 が作用している可能性が示唆され る. また, 津波作用後も, 図-7(f) に示すように,堤体内部の圧力は ゼロに戻っておらず, 圧力が高い 状態を維持していることから,津 波が引いた後も被覆工には外向き (d) の力が作用していると考えられる.

今後は,被覆工への作用力や対 策工の有効性等について,さらな る検討を進めていく所存である. 最後になるが,本研究は河川砂防 技術研究開発の補助を受けたこと を付記し,謝意を表する.

参考文献: [1]小竹康夫・磯部雅彦 (2012), 土論 B2(海岸工学), 68(2),
I\_891-I\_895. [2] 中村友昭・水谷法 美 (2013), 土論 B2 (海岸工学),
69(2), I\_1026-I\_1030.





