段波波力による堤防の損傷メカニズムと粘り強い工夫に関する実験的研究

1.はじめに 砕波帯に位置する海岸堤防は,堤防直前で砕波 が起こると強烈な波力が堤体に働き、一時的に堤防の安定性が 失われる.東日本大震災では図-1に示すように内陸の第2線堤 は軽微な損傷に留まったが,強烈な衝突波力が作用した海岸堤 防では著しい損傷が生じた 従って 堤防の粘り強さ向上には, 越流津波による被覆工の引き剥がれや洗掘に加えて、衝突波力 に対する堤防の損傷メカニズムを解明し、その対策方法を確立 する必要がある.そこで,本研究では,堤防に入射する砕波後 および直前砕波の段波津波を対象とした衝突実験を実施し、こ れらの波による堤防の損傷メカニズムについて検討した.

2.実験方法

2.1 実験モデル 段波津波に対抗するため,図-2に示すよ うに堤体の表法・裏法・天端の三面を一体化した堤防モデル(以 下,新型式堤防と呼ぶ)を開発した.この新型式堤防はジオテ キスタイルを連結した被覆ブロックと難透水性のセメント改 良土によって被覆工と堤体自体の補強効果が向上し,耐震性と 耐侵食性を高めた構造となっている.模型縮尺は1/15であり, 現地換算で堤高 H₀=6.0m, 天端幅 3.5m, 表法・裏法勾配 1:0.5 である.実験水路は図-3 に示すように幅 2.0m,高さ 3.0m,長 さ 63.0m, 沖側にゲート引き上げ装置を有する断面二次元水路 を用いた.水路床から 1/60 勾配の斜面を取付け,高さ 0.63m の位置に堤防模型を設置した .ゲート上流に貯水することで初 期水位との水位差△h を設け,ゲート引き上げによって最大周 期20秒程度(現地換算で約80秒)の段波を発生できる.

2.2 入射波の特性 図-4 に水位差Δh と入射波高λおよび波 力係数の関係を示す.水位差△h が増加するにつれ入射波高ル が増加するが,砕波限界を超えると入射波高心の増加率が低下 する.衝突波力は砕波後の波力係数1.5~2.2程度であるのに対 し, 直前砕波の波力係数は 3.5~40 程度と高く, 衝撃的な波力 が作用する.一般に砕波後の波圧の作用時間は比較的長いが, 衝撃砕波圧の作用時間は、図-5の衝撃砕波圧分布の時刻歴に 示すように, 10/1000sec 程度と極めて短い. これ以降, 堤防の

安定性を議論するため,堤防に 及ぼす波力の大きさを,波力係 数ではなく砕波波力と堤防自重 の比(r)で表す.

<u>~</u>		15.0
<u> </u>	£	
貯水位		
(単位 · m)	*	

図-3 大型断面二次元水路

3.実験結果 新型式堤防はブ

ロック間の連結および盛土への定着を図ることにより,堤防自重を下回る砕波の波に対してブロックの巻き上げや引き 剥がれを防止できた.一方,堤防自重を上回る砕波波力(r=1.0~1.7)に対しては,図-6に示すように天端コンクリート や表法肩ブロックに僅かな変位が生じ,ジョイント部材の破損,ブロック間に隙間が生じた.これらの損傷により裏込

キーワード 津波波力,海岸堤防,粘り強さ

連絡先 〒305-8609 茨城県つくば市観音台 2-1-6 農研機構 農村工学研究所 TEL029-838-7575

農研機構 農村工学研究所 松島健一,三島尚人,桐博英 茨城大学 毛利栄征

(株)竹中土木 藤井義文,大串和紀



図-1 海岸堤防(第1線堤)と国道(第2線堤) の破損状況の比較



図-2 水理実験に用いた三面一体化堤防モデル (寸法:現地換算)

600

500

400

300

mm

波高

非砕波

入射波高

直前砕波

45

40

35

30

25

と係数

2

沖砕波

め材が吸出され,堤防内部に大きな空洞が発生した.

ブロック背後の裏込め材(幅1.0m)をセメント改良し, 吸出し抵抗力を向上させた場合,図-7に示すように砕波 波力(r=2.0~7.9)によって受働的な破壊が生じるが,盛土 材の吸い出しが抑制され,ブロックが盛土に張り付いた 状態を維持した.ただし,図-8に示すように越流水深が 同程度となる入射条件で比べると,堤防の損傷が生じる 前では越流開始18秒以降で天端コンクリート上面波圧に 対する底面波圧の比は半分以下に抑制されているが,堤 防の損傷が累積した後では,越流時間15.0秒以降で天端

(Z/H₀)

七帽

堤防高(m)

コンクリート底面波圧は上面波 圧とほぼ同程度(波圧比 1.0 程度) まで上昇しており,天端コンク リート底面に波圧が伝達しやす い状態になっていることがわか った.さらに r=14.0 の極めて大



図-6 堤防の損傷に伴う裏込め材 の吸い出し

きな砕波波力を作用させると、ブロック 間の隙間やジョイント部材の破断やジ オテキスタイル敷設面に沿ったクラッ クなどの損傷が進展し、セメント改良さ れていない堤防内部の盛土材が大量に 吸出された.最終的に図-9に示すように ブロック背面や天端コンクリート背面 に発達した空洞部分に津波が侵入し、堤 防内部に発生した揚圧力によって天端 コンクリートがめくれ上がった.

<u>4.考察および結論</u> 砕波後の波力に対しては,ブロックの巻き上げや引き剥がれ防止対策が重要であり,ブロック間の連結や盛土への定着で適切な耐久性を得ることができる.さらに堤防自重を上回る砕波が入射する場合には,一時的に



堤防の滑動抵抗力を上回るが,波力の継続時間が 10/1000sec 程度と極めて短いため,1 度に生じる変形量は僅かであった.すなわち,ブロックが盛土に張り付いた状態を維持し,かつ,盛土材の吸出し防止を図ることによって,津波の繰り返し作用による累積損傷を最小限に留め,粘り強さが格段に向上できることがわかった.

謝辞:本研究は復興庁・農林水産庁食料生産地域再生のための先端技術展開事業による補助を受けました.