# 熊本地震における南阿蘇村付近の斜面崩壊発生場の解析的検討

群馬大学	学生会員	○新島	悠斗
元群馬大学	非会員	笛木	久美
群馬大学	正会員	若井	明彦
弘前大学	非会員	檜垣	大助
山梨大学	正会員	後藤	聡
一般財団法人 砂防・地すべり技術センター	非会員	綱木	亮介

## 1. はじめに

2016 年 4 月に熊本県で発生した地震により益城町 やその周辺の地域で甚大な被害が生じた。特に,熊本 県中央を横断する布田川・日奈久断層帯周辺にて,家 屋の倒壊や地すべり等の被害が多数発生した。南阿蘇 村周辺の山地部では,多数の斜面崩壊が確認されてい る1)。そこで本研究では、地形・地質条件や活断層か らの距離を考慮した有限要素法による地震応答解析 を行い、活断層沿いの被害が集中した地域における斜 面群の崩壊発生場の予測を行う。

#### 2. 解析条件

本研究の対象は、本震の震央から約 30km 離れた南 阿蘇村周辺の山地部の 4.9km×9.5km の範囲とする (図-2)。この地域は阿蘇山の噴火による火山灰質土 が広く堆積しており,火山岩が多く分布している。本 検討では,地質による物性の変化も考慮するため,解



図-1. 活断層位置と斜面災害分布



図-2. 解析範囲と斜面災害分布



図-3. 解析範囲内の地質分布

キーワード 熊本地震,有限要素法,斜面, 危険度評価,活断層

析範囲内を海成または非海成堆積岩類、火山岩類、火 砕流堆積物,低位段丘堆積物の4つの地質に分類し検 討を行う。各地質の深度ごとの物性は,20万分の1シ ームレス地質図(図-3)と解析範囲付近のボーリング 柱状図や参考文献 2)をもとに決定した(表-1)。有限 要素分割を行うにあたり, 10mDEM を元に 25m メッ シュにて作成し、有限要素分割の底面は海抜 100m と した。なお,最下部の地層層厚については,底面であ る海抜100mまでの分割で一定の厚さではない。また, 表層の厚さは図-4を参考に傾斜の急な箇所は薄く,緩 い箇所は厚くなるよう変化させた。地盤の構成則には UW モデルを使用した<sup>3)</sup>。

入力地震波は、防災科学技術研究所の強震観測網 KiK-net の益城観測所(図-1)にて観測された地震波 形(図-5)を用い、距離減衰を考慮した。距離減衰式 には、司·翠川(1999)の式(式-1)を使用した<sup>4</sup>。 logPGA = 0.50Mw + 0.0043D + 0.61

 $-\log(X + 0.0055 \times 10^{0.50 \text{Mw}}) - 0.003 \text{X} \cdots ($ \vec{\pm t}-1) 上式の各変数は、Mw:モーメントマグニチュード、 D km: 震源深さ, X km: 活断層からの最短距離であ

42[°]

0[°]



図-4. 解析範囲内の斜面の傾斜角

表-1 入力物性値と地層構造

	層厚 [m]	ヤング率 E[kN/㎡]	ポアソン 比	内部 摩擦角	粘着力 C	履歴	履歴	単位体積 重量
ater 1		0.07 5.00	V	φ[-]	[KN/m]	0. YG0	n	Y[KIN/III]
表土	0.1~10	2.37.E+05	0.40	30	5.0	1.05	1.//	1/
海成・非海成 堆積岩類	10	1.98.E+06	0.30	35	50	0.90	2.85	20
	20	3.96.E+06	0.30	35	100	0.98	2.45	21
	40	7.92.E+06	0.25	40	1000	1.88	1.70	21
		7.92.E+06	0.25	40	1000	1.88	1.70	21
火山岩類	10	1.48.E+07	0.30	35	100	1.24	2.30	22
	20	2.96.E+07	0.30	35	300	1.28	2.19	23
	40	5.92.E+07	0.25	40	1000	1.05	2.45	24
		5.92.E+07	0.25	40	1000	1.05	2.45	24
火砕流 堆積物	10	2.83.E+06	0.30	35	50	1.20	2.30	20
	20	5.66.E+06	0.30	35	100	0.90	2.80	21
	40	1.13.E+07	0.25	40	1000	1.70	1.80	21
		1.13.E+07	0.25	40	1000	1.70	1.80	21
低位段丘 堆積物	10	1.98.E+06	0.35	40	50	2.40	1.60	20
	20	3.96.E+06	0.35	40	50	2.30	1.50	21
	40	7.92.E+06	0.25	40	1000	3.10	1.35	21
		7.92.E+06	0.25	40	1000	3.10	1.35	21

〒376-8515 群馬県桐生市天神町 1-5-1 群馬大学大学院理工学府 TEL 0277-30-1621 る。以上に基づき,活断層からの距離に応じて解析範 囲各地点での地震波の最大加速度を決定し,波形全体 に一律の倍率を乗じ,有限要素分割の底面に入力した。



図-5. 入力地震波

## 3. 解析結果・考察

図-6 に地表面での最大水平加速度分布,図-7 に地 表面の残留変位分布,図-8に表層での最大せん断応力 分布の解析結果を示す。また、図-9にせん断応力分布 図と斜面災害分布図との比較を行った図を示す。図-6 から,地形的にとがった箇所と稜線において加速度の 増幅が確認できた。解析範囲東側では細かい沢が多数 存在しており、その部分では値が小さくなっている。 図-7において残留変位が大きい箇所は、地形的にとが った箇所や傾斜の緩い解析範囲中央部から東側にか けて確認できた。傾斜の緩い地点では加振中に受ける 地盤の損傷の累積が大きいことが考えられる。一方で, 傾斜の急な解析範囲西側においては、図-8に示すせん 断応力分布図から大きなせん断応力が発生している ことがわかる。斜面が急になることによって自重ベク トルの斜面方向成分が大きくなり,大きなせん断応力 が発生した可能性がある。図-9から傾斜が急な解析範 囲西側において,大きなせん断応力が発生した地点と 斜面崩壊箇所とがよく一致している。また,解析範囲 中央から東側にかけては一致していないが, 傾斜の大



図-6. 地表面での最大水平加速度分布図



小によって崩壊形態が異なることが考えられる。

以上より,解析範囲東側では細かい沢の斜面上部と 下部とで加速度の位相差が生じ斜面崩壊し,傾斜の緩 い解析範囲の中央では,地形的にとがった箇所や稜線 付近で残留変位量が大きいことから,地震動によって 強度低下し,斜面崩壊が発生したと考えられる。また, 傾斜の急な西側に関しては,地表面の最大水平加速度 分布図の加速度が高まった斜面全体において大きな せん断応力が発生している。これより、せん断応力に よって斜面が滑動方向に変形し、加えて、斜面上部に おける加速度の増幅により表層崩壊に至った可能性 がある。

### 4. まとめ

活断層からの距離を考慮し作成した地震波を入力 し,地震応答解析を実施した。斜面の傾斜角の大小で 各解析結果に異なる傾向が見られた。今後は,地震波 に対する異なる距離減衰式での検討や地質状況の高 精度化により精査が必要である。

#### 5. 参考文献

 国立研究法人防災科学技術研究所:熊本地震による土砂移動分布図(2016.6.27 更新)http://www.bo sai.go.jp/mizu/dosha.html(閲覧日時: 2016.01.10)

 若井明彦,田中頼博,阿部真郎,吉松弘行,山邉 康晴,渡邉泰介(2008):中山間地の地震時斜面崩壊リ スクを評価するための有限要素法に基づく広域被害 予測システム,地すべり学会誌,Vol.45,No.3,pp.21-32.
Wakai, A. and Ugai,K. (2004):A simple constitutive model for the seismic analysis of slopes and its applications. Soils and Foundations, Vol. 44, No. 4, pp.83-97.

司宏俊,翠川三郎(1999):断層タイプ及び地盤条件を考慮した最大加速度・最大速度の距離減衰式,日本建築学会構造系論文集,第 523 号,pp.63-70.





図-9. 最大せん断応力分布図と斜面災害分布(赤) との比較(黒枠:解析範囲)