(公財)釤	快道総合技術研究所	正会員	○細田	充
(公財)銵	失道総合技術研究所	正会員	水谷	淳
(公財)釤	失道総合技術研究所	正会員	片岡	宏夫
(公財)釤	失道総合技術研究所	正会員	山本	隆一

## 1. はじめに

レール頭頂面シェリングおよびゲージコーナき裂 は水平裂が成長する過程で、き裂がレール底部方向 へ分岐し(以下、「頭部横裂」という)、レール折損に 至る可能性があり、保守管理の適正化のためレール 頭部横裂の進展速度の把握が求められている。本研 究では、各種実レールを用いた横裂進展試験、残留 応力測定を実施しレールの横裂進展速度の把握およ び進展速度に与える影響因子について検討した。

# 2. 試験概要

各種実レールの頭頂部に人工傷(半径 5mm の半円 状のスリット)を放電加工により設置した 50kgN レ ールに対してレール頭部を下にした状態(以下、「へ ッドダウン」という)の横裂進展試験を実施した。 各供試体は表1に示すとおり使用履歴の有無、残留 応力を低減させる目的で焼鈍したもの、き裂の位置 を偏心したものおよび補強継目板を取り付けたもの、 それぞれの横裂進展速度を把握する。横裂進展試験 はレール曲げ疲労試験機を用いて、図1に示すよう に、支点間隔 1000mm、載荷間隔 150mm の片振り 4 点曲げで実施した。荷重条件は、初期のき裂が発生 しやすいように人工傷から進展深さ 5mm 程度の予 き裂発生後は10~121kN で繰返し載荷した。なお、 補強継目板有りの状態の頭部曲げ応力振幅は補強継 目板無しの状態と比較して、2割程度小さくなってい た。これは補強継目板の装着により、レールと補強 継目板を合わせた断面2次モーメントが大きくなっ たためであると考えられる。横裂深さは人工傷から 概ね楕円形状にき裂が進展することを想定して、ク ラックゲージにより検知されるレール表面上のき裂 長さと破断後の疲労破面模様(ビーチマーク)の形状 により算出した。ただし、あくまでヘッドダウンに よる試験であり温度応力等も考慮していないため、 営業線で発生するき裂進展の状態とは異なる。



キーワード レール、ゲージコーナき裂、横裂進展試験、横裂進展速度、残留応力
 連絡先 〒185-8540 東京都国分寺市光町 2-8-38 (公財)鉄道総合技術研究所 TEL 042-573-7275

試験結果は以下のとおりである。

- (a) 載荷回数の増加に伴い、横裂が進展し、かつ横裂 進展速度が速くなる傾向を示した。
- (b) 熱処理レールの1本の横裂進展速度が他3本に 比べて遅い結果を呈している(図2(a))。このば らつきは、レール頭部の残留応力がレールにより 異なることによるものと推察される。鋼種の影響 はその他の因子と比較すると小さい結果となった。
- (c) 残留応力を低減させる目的で焼鈍した2種類の レールが非処理品に比べて遅い結果となった(図 2(b))。レール頭部中央位置には引張の残留応力 が発生することが知られており、本試験結果から 残留応力が影響していることが示された。
- (d) 初期き裂を偏心させた場合、限界深さが中心の場合と比較して浅い位置で破断に至った(図2(c))。
  (e)補強継目板の取り付けにより横裂進展速度は大幅

に低下した (図2(d))。

### 4. 残留応力測定

残留応力が横裂進展速度に与える影響を確認する ため、MIRS法(図3)でレール頭部内部の残留応力 測定を行った。ただし、焼鈍を施した供試体は、切 り出し法<sup>1)</sup>で測定を行い、レール頭部内部では概ね 残留応力が消存されているのを確認した。

測定結果を図4に示す。全体として、深さ 10~30mm では引張の残留応力が発生しており、その範囲の平均値は新品の普通レールおよび熱処理レールでそれぞれ 66N/mm<sup>2</sup>、72N/mm<sup>2</sup>であった。

#### 5. 考察

き裂進展速度を決定する有効応力拡大係数範囲 Δ*K*および応力比*R*について着目する。以下にき裂進 展速度を表すウォーカー則を示す。

$$rac{da}{dN} = C \Big[ \Delta K (1-R)^{n-1} \Big]^m \qquad R = rac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$

ここで、a:き裂の大きさ、N:応力変動の繰返し数、 C、m:材料定数、omini:最小応力、omaxi最大応力 なお、有効応力拡大係数範囲はき裂が開口している 間のき裂先端付近に分布する応力の大きさの程度を 示す。図5は横裂進展試験においてレール頭部に発 生する各応力から求められる有効応力拡大係数範囲 および応力比の概念図である。横裂進展試験では、 残留応力が存在している状態から、鉛直荷重に伴い 引張の曲げ応力振幅がレール頭部に発生して有効応



力拡大係数範囲となる。補強継目板を装着した場合 には、曲げ応力振幅、有効応力拡大係数範囲も小さ くなり、横裂進展速度が低下したと考えられる。一 方、応力比は最小応力/最大応力で定義されるが、 本試験においては、

最小応力:残留応力

最大応力:残留応力+鉛直荷重の曲げ引張応力振幅 となる。すなわち、残留応力が大きくなることで、 応力比が大きくなり、焼鈍およびその他のレールの 試験結果の比較で横裂進展速度に差があるのは、残 留応力が異なることによる応力比の違いが大きく影 響していると考えられる。

#### 6. まとめ

各種実レールを用いた横裂進展試験を実施し、横 裂進展速度の把握および進展速度に与える影響の因 子について検討した。鋼種、残留応力、き裂の位置 の違い等の影響を把握した。

【参考文献】

 西田ら:レール鋼の疲労き裂伝ば過程における 残留応力の影響、材料、第32巻、第352号、1983.1