地下空洞型処分施設におけるモニタリング項目の計測実現性確認(1)

-地下空洞型処分施設機能確認試験(その9)-

 (株)大林組 正会員 ○丹生屋純夫 山本修一 志村友行 鹿島建設(株) 正会員 佐原史浩 佐々木敏幸 東電設計(株) 正会員 伊藤善広
 原環センター 正会員 広中良和 藤原啓司 田中正人 寺田賢二

不透水境界

低透水屑

廃棄休間 充填材

図-2 横断方向解析モデルイメージ

埋戻し材 (土質系) 地下水の浸入

力学条件:固定

水理条件: PL=PG=1.0(MPa)

コンクリートピット

低拡散材

埋戻し材(セメント系)

インバートコンクリート

⑥底部岩盤の不均質な地下水圧分布
 ②低透水層の施工上の不均質

図-1

膨潤事象に基づいた

シナリオイメージ

1. はじめに

著者らは、地下空洞型処分施設における閉鎖後長期の管理に資するモニタリング技術の確立やその実証試験の必要性に鑑み、中深度処分施設の人工バリアや周辺岩盤の長期にわたる機能確認方法の確立を目的とした調査・検討を進めている¹⁾.本検討では、「膨潤圧・膨潤変形」²⁾を要因とした人工バリアの機能に影響を及ぼす異状シナリオを構築し、予察的な挙動シミュレーション解析を施設の断面

方向と縦断方向において実施した.

2. 膨潤事象に基づいた解析シナリオ

これまでの検討成果で,最も注視すべき事象として抽出した「膨潤圧・膨 潤変形」²⁾に基づいて,人工バリアの機能に影響を及ぼす異状シナリオを考 えた.その結果,状態のシナリオとして,設計通りに施工できなかった地下 施設の空洞の底部(排水孔付近)のみにGL-100m相当の水圧が局所的に掛か ることにより,当該箇所で部分的に水が侵入するものとした(図-1参照).

3. 実施設挙動解析__断面方向

2 次元断面方向における予察解析では、シンプルに周辺岩盤から均質に水 が侵入する参照ケースと前章に示した偏った膨潤圧が発生するような箇所か ら水が侵入する比較ケースの2ケースとした.

解析モデルを図-2 に示す.力学に関する境界条件はモデル境界を鉛直 水平ともに拘束条件とし,水理に関する境界条件は施設深度をGL-100m 相当の水圧として全周に PL=PG=1.0(MPa)の水圧とガス圧を規定した. また,解析コードは多孔質体の熱-水-応力-ガス連成解析コード CODE_BRIGHT³⁾を用いた.解析の結果,両ケースにおける再冠水に伴 う飽和度進展分布を表-1 に,比較ケースにおける鉛直変位量グラフを図 -3 に示す.比較ケースでは,極端な事象を終局的に発生させたことから, 特定時間で推移を追うことが出来ないため,解析タイムの中で状況を切 り抜いたコンターをそれぞれ「状態〜」と言う名目で表示している.飽 和度について,参照ケース結果より,初期状態を起点とし,数百年で低

透水層はほぼ飽和に至る結果となって いる.一方,比較ケースでは,ベントナ イト系人工バリア部材である低透水層 と上部埋戻し材のサクション差が大き いため,低透水層のうち,注水による底 部の飽和よりも,上部が早く飽和し,最 終的に全体が飽和に至る結果となった. 一方,セメント系人工バリア部材では, 低透水層の膨潤によって圧縮場になる ものの,許容圧縮強さに対しては十分な 裕度を示した.しかしながら,図-3 に 示す通り,底部低透水層の飽和によって



キーワード 放射性廃棄物,地下空洞型処分,中深度処分,機能確認,モニタリング,膨潤圧・膨潤変形 連絡先 〒108-8502 東京都港区港南 2-15-2 (株)大林組 原子力本部原子力環境技術部 TEL 03-5769-1309

-5-

セメント系人工バリア部材は上方に 5cm 程度変位する ことも確認された.

4. 実施設挙動解析__縱断方向

前章にて、処分坑道横断面に関しては参照ケースと 比較ケース共に特にバリア性能が低下するような挙動 は確認されなかったものの、上方へ施設全体が変位す る挙動が示唆されており、坑道縦断方向における挙動 も確認し、バリア性能を評価する必要があると考えら れた.そこで、処分坑道の横断面方向の挙動を二次元 FEM 解析により検討した.処分坑道縦断方向の挙動を 予測するため、図-5に示す通り、セメント系人工バリ ア部材を梁モデルで、低透水層を地盤バネでモデル化

した二次元骨組み解析を実施した.二 次元骨組み解析では,低透水層が局所 的に膨潤した場合に低拡散層に発生す る断面力,変形を算定し,ひび割れお よび施工目地の目開きの発生可能性を 評価した. 表-1 に偏膨潤部位を底部 低透水層とした場合の検討ケースー 覧を示す. 解析の結果, 横軸に底部低 透水層の膨潤範囲,縦軸に低拡散層に 発生する最大引張応力および低拡散 層上面の施工目地の目開き量を採っ たグラフ図-4,図-5にそれぞれ示す. これより,低拡散層に発生する引張応 力は,保守的な物性値を使用した場合 に引張強度を超える場合があり,低透 水層の偏膨潤により低拡散層にひび

割れが生じる可能性があることが確認された. 施工目地の目 開きについても, 保守的な物性値を用いた場合には, 総延長 120m⁵⁾ に対して 12mm 程度の目開き量となった.

5. おわりに

今後,引き続き横断面・縦断面における解析的な施設挙動 検討を通して,長期的なモニタリング計画策定に資する情報 を提示していく.なお,本報告は経済産業省資源エネルギー 庁からの委託による「低レベル放射性廃棄物の処分に関する 技術開発事業 地下空洞型処分施設機能確認試験」の成果の 一部である.

参考文献

1)藤原ほか:地下空洞型処分施設機能確認試験の事業概要— 地下空洞型処分施設機能確認試験(その1)—,土木学会第 72回年次学術講演会,VII-028,平成29年9月2)公益財団 法人 原子力環境整備促進・資金管理センター:平成28年度 管理型処分技術調査等事業地下空洞型処分施設機能確認試 験報告書,平成29年3月(2017).3)E. E. Alonso, A. Gens and A. Josa: A Constitutive model for partially saturated soils, Géotechnique, 40, No.3 (1990).4)日本道路協会:道路 橋示方書・同解説 IV下部構造編,平成24年3月5)原子力 安全基盤機構:平成21年度放射性廃棄物処分に関する調査 (余裕深度処分に関する調査)報告書、平成22年9月













図-5 縦断方向解析結果(上:引張応力 下:目開き量)