サンプリングした軟岩ブロックの繰返し一面せん断試験

(株)ダイヤコンサルタント ○澤田 喬彰,吉原 諒
(一財)電力中央研究所 日高 功裕,関口 陽,石丸 真,岡田 哲実
関西電力(株) 横田 克哉,松居 伸明

1. はじめに

近年,設計用地震動の増大に伴い,原子力発電所の基礎岩盤や周辺斜面の耐震性評価において,岩盤の繰返し変形特性や破壊履歴を考慮できる時刻歴非線形解析手法の開発が進められている^{1),2)}.解析手法の検証には,これまで人工岩を用いた遠心力載荷模型実験が用いられてきたが^{1),2)},天然の岩盤を対象とした検証事例が少なかった.そこで,本研究では,時刻歴非線形解析の検証用データを取得するため,サンプリングした大型の軟岩ブロックを用いて繰返し一面せん断試験を実施した.本報告では,主にその試験概要と得られた強度の室内要素試験結果との比較について示す.荷重-変位関係については数値解析の結果とあわせて,別報³に示す.

2. 試験装置の概要

本試験装置は、せん断箱に供試体を設置し、垂直方向 (2箇所)およびせん断方向(1箇所)の油圧ジャッキ により荷重を制御し、供試体をせん断するものである (図-1). 基本的には、一面せん断試験装置と類似のも のであるが、せん断箱は独特の構造を有している(図-



図-1 繰返し載荷試験装置概要

2). せん断箱の側面には,供試体の破壊進展状況の観察 と画像解析による変位の計測を目的としたガラス製の 側面板を付属している. この側面板は可視化が容易な ように分割をせず1枚板となっており,下箱と一緒に せん断方向に移動する構造となっている.また,ガラス 面内側の供試体との接触面には厚さ0.2mmのシリコン シートを挿入することで供試体摩擦を低減した.

油圧ジャッキは、交番(両振り)の繰返し載荷を行う ことが可能である.さらに荷重制御と変位制御の切替 えも可能である.せん断箱の上箱は球座を介して垂直 力を制御する油圧ジャッキに接続され、下箱はリニア ガイドに沿って滑らかに動作できる機構を備えている. この構造により、せん断方向の可動がスムーズかつ直 線的となる.

供試体寸法は,長さ 600mm×幅 300mm×高さ 270mm の直方体の供試体とし,上箱と下箱の隙間は 20mm と している.



図-2 せん断箱概要

3. 試験手順

試験の手順は,以下のとおりである. 1)供試体整形 供試体はウォールソーを使用して,せん断長さ 600mm ×幅 300mm×高さ 270mm に整形する. 2)供試体とせん断箱の接着 接着剤を使用して供試体とせん断箱を接着する.せん 断箱上側と下側の間にスペーサーを設置し,20mmの間 隔を設ける. 3)装置組立 せん断箱の反力側とせん断載荷側に載荷板と球座を設 置し,載荷側に載荷板を剛結する.

キーワード 時刻歴非線形解析,繰返し一面せん断試験,せん断強度,残留強度 連絡先 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 2-272-3 (株)ダイヤコンサルタント ジオエンジニアリング事業本部

地質解析事業部 物性評価部

4) 側面板の設置

せん断箱の側面両側に側面板を設置する. 側面板の供 試体と接するガラス面には、シリコンシートを貼付け る.

5)スペーサーの取外し

供試体へ試験装置自重の負荷を防ぐために設置したス ペーサーを外し、せん断箱上側の重量を供試体に載荷 した状態にする.

6)垂直応力載荷

垂直応力を段階的に加え,所定の垂直応力まで繰返し 載荷する (図-3参照).

7) せん断方向油圧ジャッキ接続

せん断方向の油圧ジャッキを変位制御で動作させ,下 側せん断箱の載荷板と球座を剛結する.

8) せん断応力載荷

せん断応力を段階的に加え, せん断破壊に至るまで繰 返し載荷を行う(図-3). せん断破壊後は,残留強度取 得のために、単調載荷を実施する.



図-3 載荷パターン

4. 試験結果および考察

今回実施した繰返し載荷試験の第1~4回目の試験と 同材料で実施した単調載荷の平面ひずみ圧縮試験(供 試体寸法:長さ160mm×幅80mm×高さ60mm)の最大 せん断強度と残留強度を比較した(図-4).

最大せん断強度および残留強度は要素試験結果と概 ね同等であった. 岩盤ブロックには複数箇所の亀裂が あったが, 軟岩であり不連続面の影響や寸法効果の影 響が小さかったと考えられる.

試験後の供試体の破壊状況を図-5 に示す. すべての 供試体に 亀裂が 進展し、 せん断面に沿った破壊を確認 した. さらに垂直応力が大きくなるにしたがって, 亀裂 の数が減少する傾向が確認された.

5. おわりに

天然の軟岩を繰返し載荷試験に適用した結果、強度 は、平面ひずみ試験の結果と概ね近い値が確認された. さらに、せん断面に沿った破壊を確認した. 今後はこれ らデータ詳細に分析していく予定である.

《謝辞》

本論文は電力9社、日本原子力発電(株)、電源開発 (株)、日本原燃(株)による原子力リスク研究センタ 一共通研究(2019年度)によって得られた成果である. 《参考文献》

1) 石丸真, 河井正: 数値解析による不連続性岩盤斜面



🗘 せん断載荷方向

図-5 試験後供試体状況

の地震時崩壊範囲の評価,第14回岩の力学国内シンポ ジウム, 2017.

2) 石丸ほか: 軟岩のせん断破壊後の強度変形特性のモ デル化と斜面の地震時すべり安定性評価への適用、土 木学会論文集 C(地圈工学) Vol. 73, No. 1, 23-38, 2017.

3) 日高ほか: 天然の軟岩を対象とした繰返し一面せん 断試験の数値解析,土木学会年次学術講演会,2020.