熊本城石垣における累積示力線法を用いた耐震性能の検証

国士舘大学 正会員 ○橋本 隆雄 IMAGEi Consultant 正会員 磯部 有作 日測 非会員 松尾 拓 石作 克也

1. 研究の目的

2016 年熊本地震は Mj6.5 の前震及び Mj7.3 の本震により熊本県全域に大きな 被害をもたらした.熊本城は石垣全体の 30%が崩壊や孕みの被害が生じ,石垣 全体の簡易な橋本・近藤らが開発した図-1 に示す累積示力線法¹⁾を用いた設計 水平震度の評価が求められている.筆者らは,これまでに熊本城石垣を対象とし た3次元地盤モデルの構築と2次元 FEM 地震応答解析²⁾を行っている.そこで, 本研究では,図-2 に示す熊本城全域で主に地震前の既存測量がある 32 箇所を 対象に,累積示力線法による限界水平震度と FEM 解析による地盤加速度の関係 及び被害状況(崩壊・孕み)から石垣タイプの耐震性能の検証を目的としている.

2. 累積示力線による安定性評価

示力線法は、同じ勾配で積み上げられた擁壁 を対象とし、天端に向かうに伴い勾配が急にな る寺・宮勾配などで築造される石垣の計算する ことができない.そこで、各石垣タイプの断面に おいて図-1 に示す累積示力線法で試行くさび 法により1 段ごとに積み勾配が異なる積み石に 作用する土圧を算定し、土圧と石垣の自重によ る合力の軌跡から限界水平震度を求めた.

3. 解析結果

石垣各タイプの累積示力線法による限界水平 震度(k_h)と地盤加速度(gal)の関係を被害状況

(崩壊・孕み)から評価した結果, 図-3 に示す 耐震性能となり,以下のことが明らかとなった.



図-1 累積示力線法の計算方法



(a) 石塁タイプ石塁型:ほとんど限界水平震度 k_h≤0.1 で崩壊している. 図-2 全石垣の断面位置

(b)半石塁タイプ突出型: 平櫓(G2)の孕みを除き,ほとんど限界水平震度kh≤0.2で崩壊している.

(c)半石塁タイプ通常型:限界水平震度 k_h≦0.25 でも孕みで,崩壊しているものは無い.

(d)非石塁タイプ盛土型($\phi = 45^{\circ}$):限界水平震度 $k_h \leq 0.15$ で崩壊している. その他は孕みを生じている.

(e)非石塁タイプ盛土型(ϕ = 35°):背後地盤が盛土なため、内部摩擦角 ϕ を低減し ϕ = 35°とした.その結果、 最も大きな限界水平震度の孕みを生じている月見櫓(B3)が k_h \leq 0.20となった.

(f) 非石塁タイプ通常型: 宮内橋(KC11) は過去の修復箇所で勾配が急なため kh=0.06 で崩壊している. その他は, 崩壊していない.

(g)全石垣タイプ:石垣タイプでの累積示力線による安定性評価では、石塁<非石塁タイプ盛土型<半石塁突出型< 半石塁通常型<非石塁通常型の順となった.

4. まとめ

(a)石垣タイプの耐震性能は、石塁<非石塁タイプ盛土型<半石塁突出型<半石塁通常型<非石塁通常型となった. (b)累積示力線法を用いた熊本地震で検証では、大規模地震動の設計水平震度 k_h=0.20 程度が妥当と考えられる.

キーワード 石垣,熊本城,城壁,示力線,安定解析,FEM 解析

·連絡先 〒154-8515 東京都世田谷区世田谷 4-28-1 国士舘大学理工学部理工学科 TEL 03-5481-3251



図-3 熊本城全域の累積示力線法による限界水平震度(kh)と地盤加速度(gal)の関係

参考文献

- 1) 橋本 隆雄, 近藤 和仁, 石作 克也: 熊本城石垣の示力線による安定性照査の適用性について, 第73 回年次学 術講演会, 土木学会, pp. I-581, 2018.9.
- 2) 橋本 隆雄,磯部 有作,松尾 拓,石作 克也:熊本城内の石垣を対象とした3次元地盤モデルの構築と2次元 地震応答解析,国士舘大学理工学部紀要 13,pp.113-119, 2021.3.