

スカラップを有するI型断面桁 併用継手部の疲労強度

南 邦明¹・広瀬 剛²¹正会員 株式会社サクラダ 技術開発室 開発課(〒272-0002 千葉県市川市二俣新町21)²正会員 日本道路公団 東京建設局 建設第一部 構造技術課(〒105-0014 東京都港区芝3-39-9)

少数主桁橋の現場継手において、フランジを溶接接合とし、ウエブをボルト接合とする併用継手が採用されるようになった。その際、ウエブにスカラップを有する構造となるが、スカラップ近傍では、曲げ変形に加え、ウエブのせん断変形により局部的な応力集中が発生する。このため、疲労強度が低い継手となる。本研究は、スカラップを有する併用継手の疲労強度を調べるために、併用継手を想定した2体の桁試験体を用いて、疲労試験を実施した。また、スカラップ内の廻し溶接近傍の局部応力を調べるために、ひずみゲージを取り付け応力計測を行った。さらに、局部応力に影響する因子を調べるためにFEM解析を実施した。

Key Words :fatigue, cope hole, mixed joint, shear deformation, field joint

1. はじめに

近年、コスト縮減に向けて、少数主桁橋を代表とする合理化橋梁が建設され、主桁に厚板鋼板が使用されるようになった。

これまで、一般のI型断面桁の現場接合では、作業性や経済性などからボルト接合が用いられてきた。しかし、少数主桁橋のように厚板鋼板をボルト接合とした場合には、スライスプレートの重量や、ボルト本数が多くなる。このため、経済性を考慮し、溶接接合が採用されるようになった。現場溶接では、その多くが全断面溶接で行われており、その際、ウエブの溶接は、作業効率を向上させるために、エレクトロガス溶接による大入熱溶接を用いるケースもあるが、一般的には、炭酸ガス溶接の自動機を用いるケースが多い。この時、ウエブの溶接は立向き姿勢での溶接作業となり、しかも、少数主桁橋のウエブ高は約3mにもなるので、多くの作業時間が必要となる。このため、板厚が薄いウエブでは、ボルト接合の方が作業性は良く、架設費を考慮すると経済的となる場合もある。これらのことを考慮し、現場接合部において、フランジを溶接接合とし、ウエブをボルト接合とする併用継手が採用されるケースも生じてきた^{1), 2)}。

少数主桁橋の現場全断面溶接部では、フランジの溶接作業上、必要最小限のスカラップ開口部を設け、フランジの溶接作業終了後、開口部を埋め戻して施工した報告³⁾もあるが、一般的にはウエブに50Rのス






図-1 せん断変形図

カラップを有する構造が多く採用されている。しかし、スカラップディテールでは、この近傍で局部的な応力集中が発生し、疲労強度が低い継手となる。JSSC疲労設計指針⁴⁾でも、これをG等級としている。

著者は、これまでウエブにスカラップを有する桁試験体を用いて疲労試験を行ったが、せん断力が作用した場合では、せん断変形(図-1)の影響でG等級を下回る場合があることを示し、スカラップ内の廻し溶接部をグラインダーで仕上げれば、F等級を満足する結果を報告した⁵⁾。これは、全断面溶接を想定したものであり、これまでウエブをボルト接合とした併用継手におけるスカラップディテールの疲労試験を実施した



(a)試験体A



(b)試験体B
図-2 試験体形状

報告はない。


併用継手と全断面溶接継手を比較すると、併用継手では、スプライスプレートによって、ウエブの剛性が増し、せん断変形量に違いが生じてくる。また、図-1に示すようにスカラップとスプライスプレートとの離れ(以下、隙間長さ)が生じることによって水平方向の変位量(以下、隙間幅)が増すなど、スカラップ周辺の変形状態が異なってくる。これらのことから、局部応力に違いが生じることが考えられ、疲労強度に影響を及ぼすことも考えられる。

本報告は、少数主桁橋の現場接合部において、フランジを溶接接合、ウエブをボルト接合とする併用継手におけるスカラップディテールの疲労強度を調べるために、併用継手を想定した試験体を製作し、疲労試験を実施した。また、スカラップ近傍の応力状態を調べるために、ひずみゲージを取り付け、応力測定を行った。さらに、局部応力に影響する因子を調べるため、FEM 解析を実施したので、これらの結果を報告する。なお、併用継手の課題としては、フランジ溶接時のウ



エブの添接状態によっては、フランジに大きな拘束応力が発生することや、溶接収縮によりフランジ近くの添接板では、滑り耐力が低下することなどの問題もあるが、ここでは、疲労問題にのみ着目した研究を行うこととした。

2. 試験体形状


試験体形状を図-2 に示す。疲労試験体は2体製作し、いずれも使用鋼材は SM490A であり、ウエブ板厚を 16mm、下フランジを 16, 28, 40mm、上フランジを 16, 22, 28mm と断面変化させた。本試験体では、上下フランジで板厚構成が異なるが、これは圧縮側でも亀裂を発生させるため、上フランジの板厚を下フランジの板厚より薄くし、公称応力を高くするためである。製作手順は通常の I 枠と同様、フランジの板厚変化部をサブマージアーク溶接で板継ぎした後、I 枠断面に組み、炭酸ガス溶接でウエブとフランジの溶接を行つ



(a)ボルトI

(b)ボルトII
図-3 ボルトタイプの詳細図

(c)ボルトIII



(a)ボルトI

(b)ボルトII

(c)ボルトIII

写真-1 ボルトタイプの詳細

た。ただし、フランジには現場で行う溶接ビードはなく、ウエブにスカラップを開口しただけである。これは、以前に報告⁹したように、現場溶接ビード部から疲労亀裂は発生せず、亀裂発生に影響したのは廻し溶接部のみであったからである。なお、スカラップの廻し溶接は、すべて非仕上げ(As-weld)とした。

スカラップディテールの違いとして、試験体Aの左側半分は、全断面溶接を想定した50Rのスカラップ(以下、溶接タイプ)とした。次に、ウエブをボルト接合とした併用継手を想定したディテールは、図-3に示す3タイプとし、それぞれ2つの試験体に振り分けた。図-3(a)に示すボルトタイプI(以下、ボルトI)は、50Rのスカラップを設けたタイプであり、隙間長さを10mm、ボルト縁端距離を40mmとした一般的な高力ボルト接合のディテールである。次に、図-3(b)に示すボルトタイプII(以下、ボルトII)は、スカラップ近傍の剛性を高めることを目的に、スライスプレートをスカラップに被せ、また第1ボルトをフランジに出来る限り近づけるため、3角形状のスカラップとした。というのも、第1ボルトをフランジから50mmとするには、半円形のスカラップでは最小ボルト縁端距離が確保できないからである。さらに、図-3(c)に示すボルトタイプIII(以下、ボルトIII)は、スカラップの開口による影響を少なくさせるため、楕円形のスカラ

ップ形状とした。また、スカラップ端部と第1ボルトの鉛直距離を可能な限り小さくさせるため、隙間長さは5mm、ボルト縁端距離は35mmとした。写真-1に各ボルトタイプの一例を示すが、ボルトII、IIIでは、ボルトIと比べ開口部が小さく、廻し溶接の施工性は多少劣ったが、溶接品質への影響はなかった。また、実構造では、当然のことであるが、工場製作時において、現場継手部は分割された状態で廻し溶接の施工が行われるので、障害となる部材はなく、試験体の製作より施工性は向上する、このため、実構造でも溶接品質の問題は生じないものと考えられる。

ボルト本数は、各タイプともに、1つのスライスプレートで、6段12列とした72本のボルトを配置した。架設現場における併用継手の施工は、フランジ近傍の数段のボルト以外はフランジの溶接前に本締めし、溶接終了後、残りのボルトを本締める工法¹⁾、あるいは、フランジの溶接時は全ボルト仮止めとし、溶接終了後、全ボルトを本締める工法²⁾などで行われている。後者の場合、溶接による収縮を見込む必要があるので、試験体のボルト径はすべて26.5φの拡大孔とした。また、スライスプレートは9mmとし、ボルト接合面はプラスト処理を行った。ボルト施工は、全溶接終了後、トルシャ型のハイテンションボルトで締め付けた。




図-4 FEM解析







図-5 メッシュ分割



(a)半円形状(ボルト I)



(b) 三角形状(ボルト II)



(c) 梯円形状(ボルト III)

図-6 パラメータ II の説明図




図-7 パラメータ III の説明図

3. FEM 解析による局部応力に影響する因子の検討

(1) FEM 解析モデル

疲労試験を行うにあたり、スカラップ内のみ接近傍の局部応力に影響する因子を調べるために、FEM 解析を実施した。

解析モデルは、スパン 5m の I 型断面の 1/2 モデル(支間方向の半分)であり(図-4)、断面寸法は試験体と同様とし、モデルの中央位置にスカラップを設けた。また、スカラップ近傍のメッシュ分割は、図-5 に示す形状とし、その最小寸法を 2mm とした。解析ソフトは、汎用有限要素プログラム MSC/NASTRAN を使用し、シェル要素を用いてモデル化した。また、荷重は、モデルの右端に単位荷重を載荷させた。

解析パラメータは、疲労試験において局部応力に影響するであろう 3 つの因子を解析パラメータとした。パラメータ I は、板厚の違いによる影響を調べるために、ウエブ板厚を 16mm、スカラップ径を 50R(図-5 参照)として、フランジ板厚を 3 or 4 mm ピッチで、12 ~ 50mm と変化させ、合わせて 11 ケースの解析を行った。次に、パラメータ II は、スカラップ形状による影響を調べるために、ウエブ板厚を 16mm、フランジの板厚を 40mm とし、スカラップ形状は通常の半円形状 50R(ボルト I, 図-6(a))、三角形状(ボルト II, 図-6(b))、および楕円形状(ボルト III, 図-6(c))の 3 タイプとした。次に、ボルト接合の際、スカラップとスライスプレート縁端に隙間部が生じる。一般的にはこの隙間長さは、ボルト I に示す 10mm であるが、パラメータ III(図-7)は、隙間長さの影響を調べるために、ウエブ板厚を 16mm、フランジ板厚を 40mm、スカラップを 50R、隙間幅を 0.5mm とし、隙間長さを 10mm ピッチで 10~50mm と変化させた。なお、本解析では添接板および溶接ビードはモデル化しなかった。

イプとした。次に、ボルト接合の際、スカラップとスライスプレート縁端に隙間部が生じる。一般的にはこの隙間長さは、ボルト I に示す 10mm であるが、パラメータ III(図-7)は、隙間長さの影響を調べるために、ウエブ板厚を 16mm、フランジ板厚を 40mm、スカラップを 50R、隙間幅を 0.5mm とし、隙間長さを 10mm ピッチで 10~50mm と変化させた。なお、本解析では添接板および溶接ビードはモデル化しなかった。

(2) FEM 解析結果

a) パラメータ I (板厚の影響)

図-8 は、フランジの板厚が、16mm, 28mm, 40mm(試験体の下フランジ板厚)の場合の解析結果を示す。縦軸は、ウエブ直下における FEM 解析値を公称応力で割った応力集中係数で示し、横軸は、スカラップ方向(橋軸方向)の距離で整理した結果である。

図-8 に示すように、最も局部応力が高いのは、各




図-8 パラメータIの解析結果(板厚の影響)






図-9 パラメータIIの解析結果(形状の影響)



(a)橋軸方向の位置と応力集中係数の関係

図-10 パラメータIIIの解析結果(隙間長さの影響)



(b)隙間長さと応力集中係数の関係

板厚とともに、支点部側のスカラップ端部から 2mm 離れた位置であり、載荷点側のスカラップ端部の応力集中は小さく、せん断変形の影響が生じていることが判る。次に、板厚の違いによる影響では、板厚が小さいほど局部応力が高くなる結果となった。また、この図では板厚の差は 12mm ピッチのデータであるが、16mm と 28mm との応力集中係数の差は 0.431、28mm と 40mm では 0.206 となり、変化率は、板厚によって異なる（図-13 参照）。すなわち、板厚が 16mm 程度の薄いものであれば、板厚の違いが局部応力に与える影響は大きいと言える。しかし、板厚が大きくなれば、その影響が小さくなる傾向が示された。なお、他の板厚における解析結果は、図-13 で示すこととし、次章で計測結果とともに、板厚差の影響を述べる。

b)パラメータII (形状の影響)

解析結果を図-9 に示す。この図に示すように、スカラップ形状の違いによる分布状態の違いではなく、また、通常の半円形状と三角形状を比較しても、ピーク値の差異はない。しかし、精円形状では、半円形状に比べ、大きな違いはないが、若干応力集中係数が低減する結果となった。

c)パラメータIII (隙間長さの影響)

解析結果を図-10 に示す。まず、図-10(a)において、隙間長さ 10mm(ボルト I)と半円形(隙間長さ 0mm)を比較しても、分布状態にほとんど違いはない。またピーク値も、ほとんど差異はない。しかし、隙間長さが 50mm となると、分布状態に違いが生じ、ピーク値も約 10% 上昇した。図-10(b)は、隙間長さと応力




図-11 ひずみゲージ取り付け位置




図-12 ホットスポット応力算定法

集中係数の関係を示したものである。この図に示すように、応力集中係数は、隙間長さに対し、比例して増加することが判る。

以上のように、スプライスプレート縁端から変位が拘束されているなら、一般的な隙間長さ 10mm 程度では、この影響はないと考えられるが、隙間長さの大きな構造詳細を適用すれば、局部応力も多少高くなる。

4. 静的載荷試験によるひずみ計測

(1) ひずみ計測の方法

スカラップ内の廻し溶接周辺の局部応力を調べるために、疲労試験を行う前に、静的載荷試験を行い、ひずみ計測による応力測定を実施した。

ひずみ計測は、FEM 解析結果から局部応力が最も高くなるスカラップに挟まれた支点部側のフランジの表面に、図-11 および写真-1 に示すように廻し溶接から 2mm 離れた位置に、ゲージ長 1mm の応力集中ゲージを取り付け、荷重を載荷させて行った。荷重は、疲労試験と同じ荷重範囲となるよう、スパン中央に試験体 A では 343kN、試験体 B では 372kN を載荷させた。なお、本計測では、フランジ側の廻し溶接部で疲労強度に影響すると考えられる応力集中について検討することとしたが、これは、以前に行った計測結果では⁹、ウエブ側ビード止端の局部応力は、公称応力よりも低く、また、疲労試験においても、ウエブ側ビード止端部から亀裂は発生しなかった。仮に、溶接サイズやスカラップ形状が変わったとしても、ウエブ側ビード止端の応力集中の影響はないものと考えられるので、この部位の計測は行わなかった。

(2) ひずみ計測結果

各スカラップ位置（図-14）における、公称応力、ひずみ計測より得られたホットスポット応力および応力集中係数を表-1 に示す。公称応力は、最も局部応力の高いスカラップ内の支点側端部で梁理論より求めた値であり、せん断応力については、通常設計で用い




図-13 板厚と応力集中係数の関係

られるようにせん断力をウエブの断面積で割った値とした。また、ホットスポット応力の算出法は、三木らの研究⁹に基づいて、図-12 に示すように、溶接止端部から 4mm と 10mm 位置の実測応力を直線で結び、その直線を用いて溶接止端部位置での応力を外挿した値とした。なお、ホットスポット応力と公称応力の比を実測による応力集中係数とした。さらに、溶接タイプについて、三木らが求めた算定式¹⁰による応力集中係数も示すこととした。

図-13 は、表-1 の結果を各板厚毎に平均した応力集中係数と板厚の関係を示したものである。なお、スカラップディテールではせん断力の影響が大きく、せん断応力と曲げ応力の比(τ/σ)によって疲労等級が異なる ($\tau/\sigma \leq 0.4$: G 等級, $\tau/\sigma > 0.4$: H 等級)^{7,8)}。このため、図-13 では表-1 で示した τ/σ が 0.4 以下のデータのみ対象とした(桁端から 800mm の位置にある A0L, A3L などは対象外)。また、図中の曲線は、前章で解析した板厚をパラメータ (パラメータ I) とした解析結果の近似曲線を示したものである。

溶接タイプでは、板厚が増加すれば応力集中係数は減少しており、解析値とほぼ一致していた。しかし、板厚 40mm のデータでは、実測値は解析値ほど応力

(試験体B)




図-15 隙間幅の変位計測位置

表-2 隙間幅の変位計測結果

ボルトI		ボルトIII		比率
箇所	変位量 (mm)	箇所	変位量 (mm)	ボルトI ボルトIII
A1_L	+0.025	A3_L	+0.014	1.786
B1_L	+0.053	B3_L	+0.042	1.262
C1_L	+0.051	C3_L	+0.030	1.700
A1_U	-0.029	A1_U	-0.020	1.450
B1_U	-0.046	B1_U	-0.035	1.314
C1_U	-0.056	C1_U	-0.031	1.806




写真-2 π型変位計の取付状況

集中低減効果はなかった。この原因は明確でないが、板厚 40mm の F_{0L} では、むしろ解析値より実測値の方が応力集中係数は低いが、 E_{0L} では、応力集中が高く、データのばらつきがその要因と思われる。次に、表-1 からも判るように同じ板厚であっても（例えば、 E_{0L} と F_{0L} を比較）、せん断力の影響が大きい支点部側の実測値は、何れの板厚においても高い結果が示された。これは、すべての箇所でせん断力は一定であるので、公称応力が低い側（支点部側）は、せん断力の影響が大きいからである。さらに、算定式による応力集中係数と実測によるものとでは、実測値が多少高い値を示したデータが多かったが、比較的近い値となっていた。

次に、ボルトタイプでは、ボルト I の 28mm と 40mm のデータを除き、溶接タイプと比較して応力集中係数は、低くなった。これは、ボルト接合とすることによって、スライスプレートによりウエブの剛性が高くなり、せん断変形量が小さくなつたことで、局部応力が小さくなつたものと考えられる。また、板厚変化による応力集中係数の低減効果は、ボルト I において、板厚 16mm および 22mm のデータでは、溶接タイプとほぼ同じであったが（ボルト II III では全データでほぼ一致）、ボルト I の 28mm と 40mm のデータでは傾向が異なつた。これは、製作による誤差の影響や計測による誤差の影響などが考えられる。製作誤差による影響と考えられる要因として、応力集中係数が高かつた $D1_L, E1_L, F1_L, E1_U, F1_U$ は、いずれも試験体 A の桁中央側における 1 枚のスライスプレートで発生していた。これらの部位で、何らかの製作誤差が生じていたことで、局部応力が高くなつたことが考えられる。しかし、6 章で示すが、疲労試験結果では、これらの部位で強度が低くなるわけではなく、計測誤差とも考えられる。以上のように、ボルト I の 28mm

と 40mm のデータは誤差を含んでいるものと考えれば、ボルト I は、溶接タイプより若干局部応力が小さくなると思われる。

ボルト II では、ボルト I (板厚 16,22mm) と比較して応力集中係数が低減した。前章の解析結果では三角形状（パラメータ II）としても、半円形状と比べ局部応力の低減効果はなかったので、応力集中係数が低減したのは、形状による影響ではないと考えられる。低減した理由として、スライスプレートを可能な限りフランジに近づけ、スカラップ部をスライスプレートで覆うことにより、スカラップ近傍の剛性が増加し、スカラップ開口による局部的な変位量が減少したことで、応力集中係数が低減したものと考えられる。

ボルト III も同様に、ボルト I (板厚 16,22mm) と比較して応力集中係数が低減し、ボルト II に近い値を示した。これは、前章の解析結果で示したが楕円形状では（パラメータ II）、半円形状に比べ局部応力の低減効果があったことが 1 つの理由である。ただし、解析結果では、形状の違いによる応力集中係数の差は、0.1 度であったが、実測では 0.2(最も差の小さい 22mm のデータ) 以上の違いが生じていた。これは、ボルト III では、隙間長さおよびボルト縁端距離をボルト I よりそれぞれ 5mm ずつ短くしたことにより、スカラップ端の隙間幅が小さくなつたことによって、局部応力が低減したものと考えられる。

以上のように、ひずみ計測による廻し溶接近傍の局部応力は、全断面溶接に比べ併用継手の方が小さくなるが、通常のボルト施工で行う構造詳細（ボルト I）では、大きな違いはない。しかし、継手のディテールを改良（ボルト II III）することで、応力集中係数が低減する。




写真-3 載荷状況(試験体B)




写真-4 ボルトによる補修状況

5. 静的載荷試験による隙間幅の変位計測

(1) 変位計測の方法

併用継手において、隙間部の影響によるスカラップの変形状態を調べるために、疲労試験を行う前に、静的載荷試験を行い、隙間幅(図-1 参照)の変位計測を実施した。

変位計測は、試験体 B において行い、図-15 に示すように、ボルト I およびボルト III の 12箇所の計測を行った。計測は、写真-2 に示すように、隙間部を挟んだ位置に、π型の変位計を取り付け、疲労試験と同じ荷重範囲となるように、372kN を載荷させて、その時の隙間幅の変位量を計測した。

(2) 変位計測結果

各スカラップ位置における、隙間幅の変位計測結果を表-2 に示す。表-2 の結果から判るように、いずれの箇所においても、ボルト I よりボルト III の変位量は小さくなつた。これは、スカラップ縁端と第1ボルトまでの鉛直距離がボルト III の方が 10mm 短くなつたことによる影響と思われる。すなわち、第1ボルトまでの距離を小さくすることで、隙間幅の変位を抑えることができる。この効果によって、前章で示したように、ボルト III では、ボルト I と比較して応力集中係数が小さくなつたと考えられる。

6. 疲労試験

(1) 試験方法

疲労試験は、動的載荷能力 $\pm 500\text{kN}$ の電気油圧サーボ型疲労試験機を用い、スパン中央に荷重を載荷させ

る3点曲げ載荷を行つた。荷重は、両試験体ともに下限値は 20kN、上限値は試験体 A では 363kN、試験体 B では 392kN とした。荷重波形は正弦波で、繰返し速度は 1.2~2.0Hz で行つた。載荷状況を写真-3 に示す。

疲労亀裂の確認は、定期的(5~8 万回の間隔)に磁粉探傷試験(MT)により亀裂を検出し、ノギスで亀裂長を計測して亀裂の進展状況を観察した(写真-5 参照)。また、亀裂長さが 50mm を越えたものは、亀裂がそれ以上進展しないように、ストップホールをあけ、ボルトによる補修を行つた(写真-4)。

(2) 試験結果

a) 亀裂発生箇所および亀裂長 40mm の試験結果

疲労試験は、繰返し回数が試験体 A では 310 万回、試験体 B では 370 万回に達した時に打ち切つた。疲労亀裂は、図-16 に示す箇所で発生し、写真-5 に示すように、いずれもスカラップに挟まれた支点部側の廻し溶接止端から発生して、フランジ内に進展した。

表-3 は、下フランジの各スカラップ箇所における公称応力(σ_N)およびホットスポット応力(σ_H)と亀裂長が 40mm に達した時の繰返し回数(N)の関係を示したものであり、図-17 は、これらの S-N 曲線である。また、表-4 は、圧縮側において亀裂が発生した箇所の試験結果である。

b) 公称応力で整理した試験結果

公称応力で整理した試験結果を図-17(a) に示す。

溶接タイプは G 等級を下回るデータもあり、特に板厚 16mm の強度は低く、H 等級レベルであった。これは、ひずみ計測でも示したが、板厚が薄くなれば応力集中係数は高くなり、この傾向と同様に疲労強度は低くなる結果となつた。また、板厚 28mm と 40mm






写真-5 亀裂発生状況(磁粉探傷試験)

● : 亀裂発生位置



(a)試験体A



(b)試験体B

図-16 亀裂発生位置

のデータを比べても、疲労強度の差はほとんどなかつた。すなわち、板厚28mmを越える場合のように、ある程度板厚が大きくなれば、板厚差による疲労強度への影響はないものと思われる。これらの結果が示すように、公称応力で整理した場合の疲労強度は、ひずみ計測で得られた応力集中係数の結果と密接に関係し、応力集中係数が高ければ疲労強度は低くなった。また、同じ板厚でも公称応力の低い方が疲労強度は低くなつた。これは、ひずみ計測結果(表-1)でも示したように、公称応力の低い側は、せん断力の影響が大きく、応力集中係数も高くなるからである。

ボルトIは、溶接タイプと比較して、応力集中係数が高かつたE1_uでは、疲労強度は低くなつたが、それ以外では低くなることはなく、むしろボルトIの方が疲労強度は若干高くなつた。しかしながら、明確な疲労強度の違いは現れなかつた。

ボルトIIでは、下フランジにおいて6箇所中3箇所しか亀裂が発生せず、疲労強度が低い板厚16mmのスカラップからは発生しなかつた。また、亀裂が発生した2箇所についてはF等級レベルであり、発生

表-3 各応力範囲と疲労強度の関係I(引張側)

タイプ	箇所	σ_N (MPa)	σ_H (MPa)	N (万回)	200万回疲労強度 (MPa)	
					各個所	平均値
溶接 タ イ プ	A0 _L	36.4	103.3	256	39.5	50.8
	B0 _L	54.6	142.8	104	43.9	
	C0 _L	48.1	126.6	215	49.3	
	D0 _L	60.1	122.9	136	52.8	
	E0 _L	52.4	122.7	151	47.7	
	F0 _L	61.1	115.2	170	57.9	
ボ ル ト I	A1 _L	39.5	106.7	300	45.2	52.3
	B1 _L	59.3	145.9	96	46.4	
	C1 _L	52.2	119.6	190	51.3	
	D1 _L	60.1	150.6	発生せず	—	
	E1 _L	52.4	135.8	145	47.1	
	F1 _L	61.1	137.9	205	61.6	
ボ ル ト II	A2 _L	36.4	76.7	発生せず	—	62.1
	B2 _L	54.6	107.2	発生せず	—	
	C2 _L	48.1	103.1	283	54.0	
	D2 _L	65.2	115.6	221	67.4	
	E2 _L	56.9	98.4	発生せず	—	
	F2 _L	66.4	119.2	173	63.3	
ボ ル ト III	A3 _L	39.5	82.0	発生せず	—	61.6
	B3 _L	59.3	121.1	263	65.0	
	C3 _L	52.2	103.4	318	60.9	
	D3 _L	65.2	120.8	165	64.9	
	E3 _L	56.9	111.0	180	54.9	
	F3 _L	66.4	120.2	155	61.0	

(記号の説明)

σ_N : 公称応力, σ_H : ホットスポット応力

N: 亀裂長40mmに達したときの繰り返し回数


(疲労設計指針⁴⁾による200万回疲労強度)

F等級 $\geq 65\text{ MPa}$, G等級 $\geq 50\text{ MPa}$, H等級 $\geq 40\text{ MPa}$

(注) 200万回疲労強度の平均値は、3乗平均である。また、 $\tau/\sigma > 0.4$ のスカラップ(A0_L, A1_Lなど)は平均値の対象外。


していないB2_L, E2_Lについても同等以上の強度を有し、溶接タイプおよびボルトIと比較して、疲労強度は高くなつた。これは先にも述べたが、スプライスプレートを可能な限りフランジに近づけ、スカラップ部をスプライスプレートで覆うことにより、この近傍の剛性が増加し局部応力が低減されたことによって、疲労強度は高くなつたものと考えられる。

ボルトIIIは、全箇所でG等級を満足した。さらに、F等級に近い強度レベルを示した箇所が多くあり、溶接タイプおよびボルトIより疲労強度は高くなつた。これは、ボルトIIIでは、スカラップ縁端と第1ボルトとの鉛直距離をボルトIより10mm短くしたことにより、隙間幅の変位量が小さくなつたことによって、局部応力が低減したことによる効果と考えられる。また、疲労強度は、ボルトIIとほぼ同等であった。次に、ボルトIIIでは、溶接タイプやボルトIのような板厚差による強度の違いは現れなかつた。これは、図-13でも示したように、溶接タイプでは、板厚が16mmと28mmの応力集中係数の差は、0.46であったのにに対し、ボルトIIIでは0.11の違いしかなく、この



(a) 公称応力で整理した場合

図-17 疲労試験結果(亀裂長40mmで整理)



(b) ホットスポット応力で整理した場合

表-4 各応力範囲と疲労強度の関係II(圧縮側)

タイプ	箇所	σ_N (MPa)	Σ_H (MPa)	N (万回)	200万回 疲労強度	
					個々	平均
溶接 タイプ	B0 <u>u</u>	-54.6	-151.7	170	51.7	64.5
	E0 <u>u</u>	-66.4	-145.8	272	73.6	
ボルト I	C1 <u>u</u>	-60.0	-130.5	210	61.4	59.7
	F1 <u>u</u>	-77.4	-178.6	84	58.0	

程度の違いでは、疲労強度に影響しないものと思われる。この結果から考えると、第3章のFEM解析結果で示したように、楕円形状のスカラップでは、半円形状より応力集中係数は0.1低減したが、形状の違いだけでは、疲労強度向上効果は現れないものと言える。

c) 200万回疲労強度で評価した各接合タイプの強度

表-3の右側には、疲労試験結果をもとに200万回疲労強度で表した各スカラップ箇所の応力範囲を示した。ここで言う200万回疲労強度とは、疲労設計指針⁴⁾でも示されているように、 $\sigma^3 \cdot N = \text{Const}$ の関係から、疲労試験結果におけるNと σ_N を用いて、各スカラップ箇所における200万回での応力範囲を算出したものである。なお、ここで示す平均値は、3乗平均で算出した値であり、また、先にも述べたように、桁端から800mmの位置にあるスカラップ(A0_u, A1_uなど)は、 τ/σ が0.4以上(H等級)なので、平均するデータから除外した(G等級で照査するスカラップ箇所を対象)。

溶接タイプおよびボルトIでは、両者ともに平均値は50MPaを越え、G等級を満足したが、両者比較しても大きな違いは生じなかった。しかしながら、ボ

ルトII IIIでは、両者ともに60MPaを越えており、溶接タイプおよびボルトIより約10MPa疲労強度が高くなつた。なお、ボルトIIでは、亀裂が発生していない箇所もあるので、200万回疲労強度の応力範囲は、さらに高くなるものと考えられる。

d) ホットスポット応力で整理した試験結果

先にも述べたように、公称応力で整理した場合、接合タイプによって応力集中係数が異なり、疲労強度にもばらつきが生じる結果となった。そこで、図-17(b)は、ホットスポット応力で整理した試験結果を示したものである。

この結果が示すように、応力集中を考慮したホットスポット応力で整理すれば、ばらつきは少なく、いずれの接合タイプにおいても、D等級を満足する比較的狭い範囲内におさまっていた。また、ボルトIでC等級を満足する結果(D1_u, F1_u)もあるが、これは、図-13で示したように、誤差が含まれていると思われるデータであり、これを計測誤差と考えれば、実際に発生していたと思われる応力よりも高い計測値となつたため、このような結果になったものと考えられる。

e) 上フランジ(圧縮側)での試験結果

図-16および表-4に示したように、圧縮側において、ボルトII IIIでは疲労亀裂は発生しなかつたが、溶接タイプおよびボルトIでは、それぞれ2箇所合わせて4箇所、亀裂が生じた。疲労強度については、引張側に比べ若干強度が高くなつたが、それでもG等級を満足する程度であった。また、200万回疲労強度で比較した場合、引張側より約10MPa高くなつた。

(3) 併用継手の疲労強度および疲労設計について

スカラップを有する併用継手(一般的なディテールはボルト I)の疲労強度は、全断面溶接継手(溶接タイプ)と比較しても強度の違いはなく、併用継手の疲労設計は、全断面溶接と同様に行わなければならない。なお、スライスプレートを出来る限りフランジに近づけ、せん断変形によるスカラップ近傍の局部応力を低減させるディテールとすれば(ボルト II III)，疲労強度は向上する。ただし、F 等級を満足させるには、200 万回の疲労強度は、65MPa 以上の応力範囲が必要となるので、たとえボルト II III のディテールを適用したとしても、継手等級は G 等級で設計しなければならない。

次に、ホットスポット応力でスカラップディテールを評価すれば、接合タイプが異なったとしてもばらつきの少ない結果が得られ、ホットスポット応力による疲労照査手法は有効であると言える。

7.まとめ

本研究をまとめると、以下の通りである。

- 1)FEM 解析および応力測定結果から、スカラップ近傍の局部応力は、板厚が厚くなることによって応力集中のピークが減少し、特に板厚が薄いほどその傾向は顕著に現れる。
- 2)併用継手の廻し溶接近傍の局部応力は、全断面溶接継手(溶接タイプ)より小さくなる。特に、スライスプレートを出来る限りフランジに近づけたディテール(ボルト II III)とすれば、その効果が顕著に現れる。
- 3)併用継手のスカラップディテール(ボルト I)は、全断面溶接継手と比較しても疲労強度の違いはなく、

継手等級は G 等級である。このため、併用継手の疲労設計は、全断面溶接と同様に行わなければならない。

- 4)併用継手のスカラップディテールの疲労強度向上法として、スライスプレートを出来る限りフランジに近づけ(ボルト II III)，せん断変形によるスカラップ近傍の局部応力を低減させることにより、200 万回強度で約 10MPa 疲労強度が向上する。

参考文献

- 1)中村貴史、亀井義典、西村宣男、雨森慶一、新井正樹：高力ボルト・溶接継手併用継手における高力ボルト施工要領、土木学会第54回年次学術講演会講演概要集I-A, pp.392-393, 1999.9.
- 2)小日向義寿、小森 武、広瀬 剛、葛西真一：在家塚第3高架橋における併用継手の施工要領、土木学会第55回年次学術講演会講演概要集I-A, pp.106-107, 2000.9.
- 3)生駒 元、鈴木松雄、岩下 宏、河西龍彦：プレキャスト床版を有する鋼少数主桁橋の合理化・省力化、宮地技報, No14, pp.55-60, 1998.12.
- 4)(社)日本鋼構造協会：鋼構造物の疲労設計指針・同解説, 1993.4.
- 5)南 邦明、三木千壽、館石和雄：スカラップを有する厚板 I 型断面桁現場溶接継手部の疲労強度、土木学会論文集, No.577/I-41, pp.121-130, 1997.10.
- 6)三木千壽、館石和雄、山本美博、宮内政信：局部応力を基準とした疲労評価手法に関する一考察、構造工学論文集, Vol.38A, pp.1055-1062, 1992.3.
- 7)三木千壽、館石和雄：鋼橋 I 型断面部材におけるスカラップディテールの疲労設計手法、土木学会論文集, No.563/I-39, pp.41-47, 1997.4.
- 8)(社)日本道路協会：鋼道路橋の疲労設計指針, 2002.3.

(2002.1.11 受付)

FATIGUE STRENGTH OF FIELD MIXED JOINT IN I-SECTION GIRDERS WITH COPE HOLE DETAILS

Kuniaki MINAMI and Takeshi HIROSE

In the field welding division for I-section girders, the web plate generally possesses semi-circular notches called as cope holes in order to avoid intersection of weld lines. The cope holes induce out-of-plate bending stresses caused by shear force in addition to membrane stresses by bending moment in I-section girders. Therefore, a local stress concentration occurs in the vicinity of a cope hole. This study aims at investigating fatigue strength of cope hole details in the mixed joint that were made both welded flanges and high strength bolted web. For this purpose, fatigue tests were carried out on the large-scale girder specimens with cope holes in the mixed joints.