

## 厚岸大橋の地震観測について

正員 北海道土木部道路課 水沢 和久  
 " 北海道釧路工木理業所 河口 達雄  
 " 北海道大学工学部 岩村 仁

- まえがき 昭和47年10月に竣工した厚岸大橋についてSMAC強震計および地中地盤計によって地表および地中の強震観測を行なっているのでその概要を報告したい。厚岸大橋は北海道東部、釧路地方の厚岸町にある厚岸湾と厚岸湖口にかかる海上橋であり図-1に示すよう本橋長456m50, の5至間のゲルバー型式ワーレントラス橋である。下部構造には大径錨墻ぐい(Φ1000~1200mm)の斜ぐいを含む組ぐいとして用ひている。

## 2 架橋地盤・地盤概要

橋梁全線にわたって軟弱な粘土層が60m前后堆積しており支持層は地表面下70m付近である。地震観測地盤は橋梁の本町側の橋台より約150m沖であるがこの地盤での柱状図の概略は図-2に示すように、地表から深度3.5m前後まで盛土で、この盛土は礫末トロ粘土でよく練つてある。1から4の下層深度47.0mまでは粘土、貝がら混り粘土および小礫末トロ粘土の互層で1までは非常にゆるく、この間での標準貫入試験N値は深度20mまではN=1~5、深度20m~26mまでは深度34.0~39.0mは小礫末トロ粘土層でよく1まではN値は18~25である。深度39.0~47.0mは再び軟弱な粘土層でN=4~5、その下層深度47.0~60.0mは礫末トロ粗砂、粘土の互層でN値も18~23程度である。深度60.0~68.0mまでは泥岩が確認されN=50以上を得てある。またP4については深度25.0m付近は非常に軟弱な粘土層で、標準貫入試験も自重条件下60cmとヘドロに近い粘土層である。N値は深度35.0mまでは自重沈下状態の極軟弱層でその下層35.0m以下はN値2~5程度で、深度47.5mから砂質粘土層でN値は7位である。

3 地震観測計画 図-2のように地表とP4橋脚上にSMAC-E2強震計を2台設置した。また3個の地中地盤計を本町側の地盤中に埋設し2個をP4橋脚の鋼管中に設置した。地中のものについては水平2方向の2つあるがSMAC強震計は水平2方向、上下1方向の3成分である。これらはいつもとも地震時のみ信号が発生するようになつてある。スタークは本町側地盤上の観測小屋に設けてあるが、その感度は付近に振動発生源を有する建築物があり、あまりあげるとこは出来ないが強震観測には差はないようになつた。



図-1





図-2

側面圖



[2]-3、营养大桶

地中地震観測装置は動電型受振器と増幅器、記録装置によりなつており強震計の加速度記録を得るようになつてゐる。主な仕様は次の通りである。

### 動電型受振器

成分数	水平2方向	コイル抵抗値	215Ω
形状寸法	75mmφ×300mm	減衰係数	$\theta = 15^\circ$
重量	約2.5kg	加速度感度	200MV/Gal
固有振動数	約4.5Hz	振動数範囲	0.5~30Hz ±10%
固有発電感度	約0.2V/cm/s	加速度範囲	最大200Gal.

加速度感度の振動数特性は30Hzまで1/Fラットをカーブになつてゐる。記録針はストップ4レコードフィルムを使用しておりその仕様は次の通りである。

### 記録計

成分数	5
記録ペン感度	45mA/mm
最大記録振幅	±2mm (2mm/100gal)
記録紙送り速度	5mm/s

### 増幅器

前置増幅器および電力増幅器	5成分組込A
総合増幅器	最大40ab (可変)
固有振動数特性	0~30Hz ±10%
出 力	30Ω 負荷 <100mA 以上

### SMAC-E<sub>2</sub>型強震計

測定成分	水平動 2成分	記録範囲	5~500Gal
	上下動 1成分	振動数範囲	0~20/s
固有周期	各成分とも 0.05sec	記録紙	ストップ4レコードフィルム
記録感度	フィルム上 5mm/500Gal	スローター	上下強振子による Make 振曳形
記録時間	15~30秒	固有周期	約0.3秒

### 4. 設置、整列、観測結果

SMAC 強震計は電線等はドームすべて内蔵されていなかったため設置にあたっては特に問題はない。地中地震計についてはAC電源などを必要とする他から配線距離が非常に長くなり電気的雑音の影響を受けないよう位置を計画して設置する事とした。また地中部の防水上注意も必要である。特に橋梁架設工事、進捗と併せて設置位置を重ねて計画する事で保守面についても充份考慮が必要である。埋設にあたっては方位および鉛直の確認を計算を用いて行った。設置後も絶縁抵抗の低下などないよう常に保守・管理をつづけを行なはなくてはならない。被削については初期に太い時は削る、不慎しや増寸器の不適切なため満足すべき状態ではなかったが最近はほぼ正常になっている。なま地震以外の振動源によるストッターの妨害を防ぐためある種の感度を下げなければならなくなれば強震計には困りがない。地震時等に強震計には停電になることが多く、停電時に電池に切换える装置が必要と思われる。次頁の図4.は震室半島沖地震における地盤上のSMAC記録である。この地震は1973年6月17日12時55分発生し震度は大震度7を記録したものが、花咲港での港湾構造物にかなりの被害がみられた。このときの地中記録は停電のために抜き出されなかつたがその後の余震で図-5の記録が得られた。

地震計設置および維持 管理は多くの困難伴随着があり、これに対する助力をいたいたいた現綱主工木現業所の笠原正光、北海道園大の早川憲志氏はじめ多くの方に感謝の意を表します。






図-4 (b)




図-5. 1973. 6. 17. p.m. 9:14<sup>th</sup> 橋軸直角方向