敷砂緩衝材を設置したトンネル坑口部の落石衝撃挙動に関する実物実験

Dynamic behavior of Arch-shape Type RC Rock-shelter with sand cushion under falling weight impact loading

寒地土木研究所	○正員	西 弘明	(Hiroaki Nishi)
寒地土木研究所	正員	岡田 慎哉	(Shinya Okada)
国土交通省北海道開発局	非会員	荒木恒也	(Nobuya Araki)
(株)構研エンジニアリング	正員	牛渡 裕二	(Yuji Ushiwatari)
室蘭工業大学	フェロー	岸 徳光	(Norimitsu Kishi)

1. はじめに

我が国の国土は,狭く細長い上に脊梁に山脈が縦断する 急峻な地形を呈している。そのため、道路は海岸線や山岳 部の急崖斜面に沿って建設されている箇所が多く、トンネ ルも多く建設されている。また、そのトンネル坑口部は一 般的に斜面を背負っているため,鉄筋コンクリート製(以 後, RC 製)のアーチ構造形式のトンネル坑口部は, 落石に よる衝撃力を受ける状況が想定される。しかしながら、耐 衝撃性能についての検討が行われておらず、落石対策が十 分に施されていない箇所もあるのが現状である。写真-1 にトンネル坑口部の例を示す.

従って, 落石から人命を守りかつ交通網を確保するため には、RC 製アーチ構造形式のトンネル坑口部における耐 衝撃性の確認と,耐衝撃性が十分でない場合には適切な耐 衝撃性向上のための対策を講ずることが必要不可欠である ものと判断される。

著者らは、これまでにトンネル坑口部の落石対策の緩衝 構造として敷砂緩衝材を設置した場合の数値解析¹⁾を実施 し、RC 製アーチ形式の衝撃応答特性や緩衝効果について 検討を行っている.また,室内衝撃実験用小型 RC 製アー チ梁模型に関する衝撃応答解析²⁾を行い、その挙動性状 に関する数値解析的な検討も行っている.

本研究では、敷砂緩衝材を設置した RC 製アーチ構造に 関する落石衝撃挙動を把握することを目的に,実物トンネ ル坑口部を用いた重錘落下衝撃実験を実施し、実構造の挙 動を把握することとした、実験は、緩衝工に敷砂緩衝材を 用い、重錘の衝突速度を漸増させた繰り返し載荷および単 一載荷実験を行うこととした.検討項目は,重錘衝撃力,



写真-1 トンネル坑口部の例

アーチ構造の変位、コンクリート表面の応力およびひび割 れ状況に着目して行うこととした. なお,本実験を実施し たトンネル坑口は、別線ルート完成に伴い平成14年度か ら廃道となっている区間の一部である.

2. 実験概要

2.1 試験体

図-1(a) 図は実験に用いたトンネル坑口部の形状寸法, (b) 図はその配筋状況,をそれぞれ示している. 試験体に 用いたトンネル坑口部の断面形状は,覆工部材厚 600 mm, 上半内空半径 4,152 mm, 側壁部高さ 1,725 mm, 道路軸方向 の1ブロック延長 6,000 mm である。覆工主鉄筋には D13



図-1 試験体の形状寸法および配筋状況



写真ー2 実験状況

表-1 実験ケース一覧			
実験ケース	載荷方法	落下高さ	
S-II	繰り返し	2.5, 5.0, 10, 20 m	
S-IS-H30	単一	30 m	

~ D22, 配力筋には D13 がそれぞれ 250 mm 間隔で配筋さ れ,かぶりは 100 mm となっている.なお,鉄筋の材質は 全て SD295A である.また,敷砂緩衝材の厚さは,設計要 領³⁾に規定されている値を参考に 900 mm としている.

表-1には、実験ケースの一覧を示している.実験ケースは、落下高さを 2.5 m~20 m に変化させた漸増繰り返し

載荷および落下高さ 30 m の単一載荷の全 5 ケースである. 表中の試験体名のうち,第一項目 S は敷砂緩衝材であるこ とを示している.第二項目は載荷方法を示しており,II お よび IS はそれぞれ衝撃荷重の漸増繰り返し載荷および単 一載荷により実験を行ったことを示している.なお,試験 体名の末尾に落下高さ H(m) を付している.試験体である 各トンネル坑口部のコンクリートの圧縮強度は,繰り返し 載荷の場合で, $f_c = 27.5$ MPa,単一載荷で $f_c = 36.8$ MPa で ある.

2.2 実験方法

写真-2には実験状況を示している.実験は,質量10,000 kgの鋼製重錘をクローラクレーンを用いて所定の高さま で吊り上げ,アーチ部中央点に自由落下させることにより 行っている.実験時における敷砂材の平均湿潤密度および 平均含水比は,繰り返し載荷でそれぞれ1,610 kg/m³,13.8 %,単一載荷でそれぞれ1,580 kg/m³,12.8%である.重錘 は,直径1.25 m,高さ95 cmで底部が半径100 cmの球状と なっている.なお,クレーン能力の限界が30 m であるこ とより,落下高さは30 m までとしている.

2.3 計測方法

本実験の測定項目は,重錘頂部表面に設置したひずみ ゲージ型加速度計(容量 500 G,応答周波数 DC ~ 5 kHz) による重錘衝撃力,図-1(b)に示す位置の非接触式レー ザ変位計(容量 500 mm,応答周波数約1 kHz)による変位 およびひずみゲージによるコンクリート表面のひずみで ある.なお、コンクリートのひずみは、50mm × 20mm × 0.5mmの燐青銅板にひずみゲージを貼付し、その燐青銅板 をコンクリート表面における所定の位置に樹脂系接着剤お よびネジにて取り付けて測定した.また、実験時の各種応 答波形は、サンプリングタイム 0.1 ms でデジタルレコーダ



図ー2 各種応答波形

平成18年度 土木学会北海道支部 論文報告集 第63号



図-3 変位およびひずみ分布図 (S-IS-H30)

にて一括収録を行っている.

3. 衝撃実験結果

3.1 各種応答波形

図-2には,重錘衝撃力波形,載荷点における鉛直変位 波形を示している。

重錘衝撃力は,繰り返し載荷試験においては,衝突初期 において振幅が最大応答値となり,継続時間が 100 ms 程 度の正弦半波状の第 1 波と,継続時間が 50 ~ 80 ms 程度の 正弦半波状の第 2 波が重ね合わされた分布性状を示してい る.最大重錘衝撃力は,衝突エネルギー E_k が増加するに 従い増加しているが,第 2 波のピーク値は衝突エネルギー E_k にかかわらず,いずれのケースも 0.6 MN 程度を示して いる.一方,単一載荷である S-IS-H30 については,第 1 波 で最大値を示した後,第 2 波,第 3 波が発生しており,繰 り返し載荷実験とは異なる傾向であることがわかる.これ は衝突エネルギーが大きいため,第 1 波が発生した後,重 錘底部が覆工本体に直撃に近い形で衝突した可能性を示唆 している.

載荷点における鉛直変位波形は,重錘衝撃力波形に対し て 20 ms 程度波形の立ち上がりに遅れが生じている.波形 は,衝突初期において最大値を示し継続時間が 80 ms 程度 の正弦半波状の第 1 波と,最大値の 1/3 ~ 1/2 程度の振幅 で継続時間の長い正弦半波状の第 2 波が重ね合わされた分 布性状を示している.最大変位に着目すると,落下高さの 増加に従い最大変位も増加していることがわかる.また, 落下高さ H = 20 m 以上の場合には残留変位が発生してお り,覆工本体の損傷が進行していることを示唆している.

3.2 変位分布およびひずみ分布

図-3には, S-IS-H30に関する覆工本体の(a)変位分布 および(b)外面ひずみ分布,(c)内面ひずみ分布を示してい る. なお,図には載荷直後よりt = 150 ms までの分布を10 ms毎に示している.(a)変位分布における変形倍率は50 倍として表示している.

まず,(a)変位分布は,t=30 ms 経過以降に顕著に発生していることがわかる.内側への変形は載荷点直下で最も大



きく、アーチの円中心点より 45°の位置周辺においては 外側への変形であることがわかる.その後、t = 80 msまで ほぼ同様の変形性状を示し、t = 90 ms経過以降は変形が落 ち着く傾向となっている.また、アーチの右側に比較し、 左側で大きな変形が発生している.

次に,(b)外面ひずみ分布に着目すると,t=20msで載 荷点直下の圧縮ひずみが増大し,t=30ms経過以降におい てアーチの円中心点より左側45°の位置周辺で引張ひず みが発生している.その後,載荷点直下のひずみはt=70 ms経過以降計測不能となった.これは,前述のように重 錘衝突時に緩衝材である敷砂が飛散したことにより,重錘 底部と覆工本体が直撃に近い状態で接触・衝突し,局所的 にひずみが増大したものと推察される.なお,実験終了後 における敷砂への重錘貫入量が88 cmと敷砂設置厚90 cm とほぼ同程度であることを確認している.また,アーチの 円中心の左側45°の位置周辺では,実験終了後には残留 ひずみの発生が確認できる.

一方,(c)内面ひずみ分布は,t=20 ms 経過以降におい てアーチ円中心点より45°の位置周辺における圧縮ひず みが増大し,t=50 msでピークに達している.なお,分布 性状はアーチの左右で非対称であり,左側がより大きな値 となっている.その後t=80 ms以降,徐々にひずみが減 少し,アーチの円中心点より左側45°の位置周辺で残留 ひずみが発生した.なお,載荷点直下近傍のひずみはほと んど発生していない.これは,本試験体がアーチ構造であ ることにより,載荷点近傍のアーチ断面内で圧縮力が発生 し,衝突荷重によって発生するアーチ断面内側の引張力と 相殺したものと推察される.

以上より,各分布において,アーチの左右で非対称の傾向を示すことを確認した.これは,アーチ左右における地盤の有無が影響しているものと考えられる.また,本試験体がアーチ構造であることによる軸力変換効果が確認できた.

3.3 ひび割れ分布状況

図-4には、S-IS-H30に関する載荷前の初期クラックお よび載荷後のトンネル坑口部内側ひび割れ状況について, 見上げ図として示している.図より,初期クラックに着目 すると,載荷点を中心に幅4m程度の範囲にひび割れが分 布している.また,重錘落下高さH=30mにおけるひび 割れは初期クラックに比較し,ひび割れ範囲が若干広くな るものの,大きな進展は見られない.これは,上述のよう にアーチ作用により載荷点近傍においても引張力が相殺さ れた状態であり、初期クラックのひび割れが広がった程度 の損傷にとどまっているものと推察される.なお、覆工裏 面のかぶりコンクリートの剥落はみられなかった.

4. **まとめ**

本研究では,敷砂緩衝材を設置した RC 製アーチ構造に 関する落石衝撃挙動を把握することを目的に,実規模トン ネル坑口部を対象とした重錘落下衝撃実験を実施した.検 討結果を整理すると,以下のように示される.

- (1) 載荷点鉛直変位波形は,第1波,第2波で構成され, 落下高さがH=20m以上の場合には第2波において 残留変位が発生した。また,落下高さの増加に伴い, 最大変位も増加した。
- (2) 変位およびひずみ分布において、左右非対称の挙動が示された.これは、アーチ左右における地盤の有無が影響しているものと考えられる。
- (3) トンネル坑口部内側ひび割れでは、初期クラックに比較し、大きなひび割れ進展は見られなかった。これはアーチ作用により引張力が相殺され、初期クラックのひび割れが広がった程度の損傷にとどまったものと推察される。

参考文献

- 川瀬良司,今野久志,牛渡裕二,岸 徳光:各種緩衝 材を設置した場合のトンネル坑口部の落石衝撃挙動 解析,コンクリート工学年次論文集, Vol.27, No.2, pp.871-876, 2003.6
- 川瀬良司,岸 徳光,今野久志,岡田慎哉:小型RCアー チ梁模型の衝撃応答特性に関する数値解析的研究,コ ンクリート工学年次論文集, Vol.28,No.2, pp.847-852, 2006.6
- (社)北海道開発技術センター:道路防災工調査設計要 領(案)落石対策編,2001.3.
- 4) 土木学会:構造工学シリーズ8 ロックシェッドの耐 衝撃設計, 1998.11.