PVDF 加速度計を用いた損傷検出システムの検討

Study on damage detection system using polyvinylidene fluoride accelerometer

北見工業大学大学院	○学生員	鈴木喬之(Takayuki Suzuki)
北見工業大学	正 員	三上修一(Shuichi Mikami)
北見工業大学	正 員	山崎智之(Tomoyuki Yamazaki)
北見工業大学	正 員	宮森保紀(Yasunori Miyamori)

1. はじめに

現在、構造物の維持管理において目視による点検・調 査・診断が行われている。この一連の流れを自動化し、 維持管理の効率化を図ることを目的に、構造物が損傷を 自己検知・診断する「構造ヘルスモニタリング」の研究 が盛んに行われている。構造材料にセンサを取り付ける、 あるいは埋め込むことにより構造物に加わったひずみ、 振動、材料中に生じた損傷を検知・診断する構造ヘルス モニタリングの橋梁への適用も試みられている¹⁾。構造 ヘルスモニタリングに使用されるセンサの選択肢は増え 続けており、その中でも圧電型加速度センサや MEMS は振動や衝撃計測等で多く使われているセンサである。 圧電型加速度センサの特徴として、高感度・小型かつ測 定周波数範囲が広いことが挙げられる。

この圧電素子を用いて微小な損傷位置と損傷程度を、 ある程度検出できることが報告されている²⁾。また、 様々ある圧電素子の中でも PVDF(ポリフッ化ビニリデ ン)は柔軟性に富み、形状の自由度が高いことから小型 のセンサが開発されている。PVDF 加速度計は小型・軽 量・安価という特徴がある。したがって、この加速度計 で損傷検出を行えれば、構造ヘルスモニタリングの橋梁 への適用の際の汎用性が広がると期待される。

そこで本研究では、FRP 橋梁接合部の損傷位置の検 出に適用することを想定し、複数の FRP 部材をガセッ トで接合したトラス模型供試体において、PVDF 加速度 計を用いて実験的に接合部の損傷検出を行った。損傷検 出におけるモニタリングの方法として、積層圧電アクチ ュエータを用いた SWEEP 加振によって、トラス模型の 損傷状況を PVDF 加速度計の出力応答から損傷検出シ ステムについて検討した。

2. データ収録部

トラス模型の損傷検出実験においてデータ収録部であ る加速度計を、PVDF 加速度計を用いることにより既往 の研究²⁾で用いられた加速度計に比べて小型化・軽量化 が図られている。また、PVDF 加速度計は安価なため振 動測定システムもコストダウンできる。本研究で用いた PVDF 加速度計の外観を図-1、性能を表-1 にそれぞれ示 す。

3. 供試体の概要とセンサ及び損傷の位置

3.1 FRP トラス模型供試体

実験に用いたトラス模型は、ものつくり大学 FRP トラ



図-1 PVDF 加速度計の外観

表-1 PVDF 加速度計の性能

センサ名	PF
寸法[mm]	13L×19W×6H
質量[g]	3
周波数範囲[Hz]	1~20000
値段[円/個]	5,000

ス橋の主構³⁾を参考に作製したものであり図-2 に示す 800×375mm(横×高さ)のトラス構造である。

トラス部材には FRP 製角パイプ(□50mm)を使用し、 ガセットプレート(SUS304 製)と角パイプはブライン ドリベットで接合されている。実験時におけるトラス模 型の固定方法は、4 隅の節点をクランプで I 桁のフラン ジの先端と挟むことにより固定している。

3.2 センサおよび損傷の位置

加速度の計測は、中央ガセットで接合されている4本のFRP部材に1個ずつPVDF加速度計を設置し、4チャンネルで計測を行う。損傷位置およびPVDF加速度計の設置位置を図-2に示す。

損傷としてリベット接合部での破壊を想定しているが、 ここでは、リベットを外すことにより損傷を作製した。 模型中央のガセットと FRP 部材を接合しているリベッ トを損傷導入位置とする。完全にリベットで接合した状 態を健全状態(D0)、損傷導入位置の表面のリベット を4本または6本脱落させた状態を損傷状態(斜材左: D4-1、斜材右:D4-2、弦材左:D6-1、弦材右:D6-2)



と定義する。

4. 接合部の損傷検出実験

4.1 損傷検出方法

損傷検出の手順を、以下に示す。

- ① アクチュエータの加振に対する PVDF 加速度計の 出力応答を供試体の健全状態、損傷状態それぞれで 取得する
- 2 損傷前後のパワースペクトルの差から、各加速度計 が受ける損傷の影響度を数値化した損傷指数(DI 値) を算出する²⁾
- ③ DI 値の大きさを設置した加速度計同士で比較する ことで損傷位置を検出する

手順②では、測定時のノイズや測定誤差の影響を除く処 理を施し DI 値を算出している。得られた DI 値が大き い加速度計の近傍に損傷が有ると判定する。

4.2 加振ケースおよび加振計測条件

加振ケースとして上弦材の中央を面外方向に加振する 場合と、中央ガセットの中心を面外方向に加振する場合 の2ケースで実験を行った。2ケースにしたのはアクチ ュエータの設置する位置で、損傷検出にどのような影響 を与えるか確認するためである。また、トラス模型の加 振条件および計測条件を表-2に示す。

表-2 加振・計測条件

加振条件		計測条件	
加振法	SWEEP 加振	計測方向	面外
加振周波数 [Hz]	1~700	サンプリング周波数 [Hz]	7000
加振時間[sec]	10	計測時間[sec]	12

4.3 実験結果

4.3.1 加振ケース1の結果

図-3 は加振ケース 1、損傷ケース D6-1 におけるパワ ースペクトルである。図-4 は、縦軸は DI 値、横軸は各 測点のセンサ番号を示す。図-4 では、損傷近傍に設置 した ch1 の DI 値が他のセンサよりも大きな値を示して おり損傷位置の検出ができている。

次に、損傷ケース D4-1 の実験ケースで損傷検出を行った。パワースペクトルを図-5 に、DI 値の結果を図-6 に示す。損傷ケース D6-1 の場合 ch1 と ch4 の 250Hz の ピークが損傷時に低くなったが、損傷ケース D4-1 の場 合では 250Hz のピークの変化が見られず、それ以降の 高い周波数において大きな変化が見られる。D4-1 の場 合でも損傷近傍の ch2 の DI 値が一番大きくなることか ら、損傷位置の検出が出来た結果となった。

同様に、損傷ケース D4-2 と D6-2 についても損傷検 出実験を行った。D4-2 におけるパワースペクトルは損 傷近傍の加速度計である ch3 のみを図-7(a)、DI 値は図-7(b)にそれぞれ示し、D6-2 におけるパワースペクトルは ch4 のみを図-8(a)、DI 値を図-8(b)に示す。

トラス模型左側の D6-1・D4-1 の 2 ケースと同様に、 トラス模型右側の D4-2 と D6-2 でも損傷近傍の加速度 計において DI 値が大きくなり損傷検出が可能であった。



図-6 損傷ケース D4-1 における DI 値

また、図-7(a)、図-8(a)のパワースペクトルを比較すると、 斜材に損傷を与えた D4-2 では 250Hz のピークの変化が なく、弦材の D6-2 では変化が見られた。4 つの損傷ケ ースで実験を行ったが、トラス模型の左右で同様な傾向 があると確認できた。また、パワースペクトルに違いが 見られたが損傷位置の検出に影響は無いと考えられる。

追着らの研究²⁾で圧電素子を用いた圧電型加速度計で トラス模型の損傷検出を行っていたが、全損傷ケースで ch4 の DI 値が大きくなり損傷位置の判定が困難であっ た。この要因として、FRP 部材に対して加速度計の質 量が影響していると考えられる。このことから、軽量で

平成25年度 土木学会北海道支部 論文報告集 第70号



ある PVDF 加速度計を用いた場合 ch4 の DI 値が損傷検 出の妨げになることはなく、全ケースにおいて損傷位置 の検出が可能であることが確認できた。

4.3.2 加振ケース2の結果

加振ケース 2 における損傷検出実験を行った。図-9 は損傷ケース D6-1 におけるパワースペクトルとなって おり、図-10 に算出した DI 値をそれぞれ示す。図-9 を 見ると加振ケース 1 では、200Hz 以下のパワースペクト ルは小さいが加振ケース 2 では大きい。また、得られた DI 値は損傷近傍の ch1 が小さく、ch2 の斜材部分の DI 値が大きいことから損傷位置の検出が難しい。図-9 に 示すパワースペクトルを比較すると、ch2 と ch3 の 200Hz 以下においてパワースペクトルが ch1 と ch4 に比 べると大きいことから、弦材の損傷検出の妨げになると 考えられる。

次に、損傷ケース D4-1 で損傷検出実験を行った。図-11 にパワースペクトル、図-12 に算出した DI 値を示す。 D4-1 でも D6-1 と同様に 200Hz 以下のパワースペクト ルが大きいが、500Hz 以上の高い周波数で健全時との差 が大きかったため損傷近傍の ch2 の DI 値が大きくなり、 損傷位置の検出が可能であった。

また、D4-2・D6-2 の損傷ケースも同様に損傷検出実 験を行ったが、D4-1・D6-1 と同様な結果となった。ど の損傷ケースの場合も 200Hz 以下のパワースペクトル が大きくなり、中央ガセットの中心で加振した影響と考 えられる。

5. 斜材位置加振による損傷検出実験

これまで行った損傷検出実験では加振ケース2の中央 ガセットで加振した場合、弦材の損傷を検出することが 難しいことから加振位置を変更して実験を行った。また、 中央ガセットで加振した場合に発生する 200Hz 以下の パワースペクトルが、斜材を加振位置にする場合にも大



図-9 損傷ケース D6-1 のパワースペクトル



図-10 損傷ケース D6-1 における DI 値







図-12 損傷ケース D4-1 における DI 値

きくなるか確認した。加振ケース3として斜材左端の中 心を加振する場合と、加振ケース4の斜材右端を加振す る場合の2つを加振位置として加えた。アクチュエータ の設置位置は図-13に示すように左側斜材と右側斜材に 設置してあり、損傷ケースは ch1 の近傍である D6-1 に 設定した。また、加振・計測条件は表-2 と同条件とし ている。

図-14 に加振ケース3のパワースペクトル、図-15 に



図-13 変更した加振位置



図-14 加振ケース3のパワースペクトル(D6-1)



図-15 加振ケース3の DI 値(D6-1)



図-16 加振ケース4のパワースペクトル(D6-1)



図-17 図-14 加振ケース4の DI 値(D6-1)

DI 値の算出結果をそれぞれ示す。加振ケース 2 のよう な 200Hz 以下でパワースペクトルが大きくなる現象は 見られなかった。次に、DI 値の算出結果を見ると、損 傷近傍の ch1 より ch2 の DI 値が大きい。これは、アク チュエータと ch1 との間に支点があり、ch1 に振動が伝 わりづらいため DI 値が一番大きくならなかったと考え られる。しかし、損傷近傍の ch1 の DI 値も 6 割程度出 ていることがわかる。

図-16 に加振ケース4 におけるパワースペクトル、図-17 に DI 値の算出結果を示す。加振ケース4 では加振点 近くの ch3 と ch4 よりも、損傷近傍にある ch1 の DI 値 が一番大きくなっていることから損傷検出が出来た。加 振ケース 3・4 の結果を見ると、200Hz 以下のパワース ペクトルが大きくなる現象が現れないことから、斜材の FRP 部材を加振することで良好な結果が得られた。

以上より、1 点のみの加振から DI 値を出すのではな く加振位置の影響を考慮するため、FRP 部材を加振し た場合の DI 値の平均を図-4、図-15、図-17 から算出し、 図-18 に結果を示す。DI 値を平均した場合でも損傷近傍 の CH1 の DI 値が大きくなることから、加振位置を複数 考慮することによって損傷位置の検出精度が向上する。



図-18 平均をとった場合の DI 値

6. まとめ

本研究では、PVDF 加速度計を用いて実験的に FRP トラス模型接合部の損傷検出を行った。損傷位置の検出 はある程度できたが、加振位置によって検出が難しいケ ースもあった。ただし、単点加振を複数か所に行いそれ ぞれで求めた DI 値を平均化することにより、加振位置 の影響を考慮した場合の損傷検出を行えることも確認し た。PVDF 加速度計で損傷位置の検出ができることから、 本研究で用いた損傷検出システムは構造ヘルスモニタリ ングへの適用が可能であると考えられる。

【参考文献】

- 1) 土木学会構造工学委員会橋梁振動モニタリング研究小委員会:橋梁振動モニタリングのガイドライン,土木学会, 2000.
- 2) 追着昴志,三上修一,大島俊之,宮森保紀,山崎智之:FRP トラス構造の接合部損傷検出のための振動特性の検討,土 木学会北海道支部 論文 報告集 第 67 号,A-26,2011.
- 増渕文男:大学の授業における GERP トラス橋の建設,強 化プラスチック, Vo.54 No1 pp.29-34, 2008.