# らせん積層複合材料の曲げひび割れ挙動の可視化実験

Visual examination of flexural cracking behaviors in a helicoidal laminate composite

| 北海道大学工学部      | ○学生員 | 八尋英恵 | (Hanae Yahiro)      |
|---------------|------|------|---------------------|
| 北海道大学大学院工学院   | 学生員  | 森川和将 | (Kazusa Morikawa)   |
| 北海道大学大学院工学研究院 | 正会員  | 松本高志 | (Takashi Matsumoto) |

# 1. はじめに

繊維強化ポリマー(Fiber Reinforced polymer、FRP) は繊維と樹脂の複合材料である。FRP は鉄やアルミなど の金属材料よりも軽量でありながら比強度が高いこと、 また耐食性に優れていることが特徴として挙げられる。 このような材料特性を活かして FRP はより幅広く利用 されるようになっている。レジャー・スポーツの分野で は釣り竿やラケットなど、医療・介護の分野では義肢や 義足、電気・電子分野ではパラボナアンテナやノート PC 筐体、宇宙分野では衛星やロケット構体、交通分野では 新幹線、リニアモーターカー、航空機など、様々な分野 において近年 FRP の利用が広がっている。また土木分 野においては、軽量ゆえに大きな重機を必要とせず施工 性が高いことやその材料特性の優位さを理由に、橋梁の 床版、桁、橋脚等の補修・補強材料として主に用いられ ている。

FRP を土木構造物の部材として適用する際、合理的な 設計を行うためには部材の終局状態について詳細に把握 する必要がある。しかしながら、FRP は塑性域がなく破 壊まで弾性域であり脆性的に破壊することが知られてお り、破壊の前兆を知ることが困難であると共に、安全率 を高く設定する必要が出てくる。

上述の脆性的特性を改善するために、本研究では生体 模倣の技術を試みる。甲殻類のシャコはキチン繊維がら せん状に積層された積層複合材料に似た甲殻組織を持っ ており、また加速度 104m/s<sup>2</sup>、速度 23m/s に達する打撃 を自身の前足で加え、獲物を捕獲する<sup>1)</sup>。しかしこのよ うな打撃の反力で自身が損傷することはなく、シャコは 自身の重量の 1000 倍もの反力に耐えられるという。こ れはシャコの甲殻内のキチン繊維がらせん状に配置され ていることで衝撃を吸収するためだと考えられている。

SUS304-WPB

本研究はこのシャコの甲殻構造を模倣したらせん積層 複合材料を作製し、その曲げひび割れ挙動を可視化観察 することを目的としている。ここでは、透明樹脂に対し て鋼線補強層をらせん状に配置した FRP の巨視的模擬 供試体を作製して、3 点曲げ載荷におけるひび割れ挙動 を観察する。また、FRP の脆性的特性の改善、もしくは その予測が可能か検討をしている。

### 2. 実験方法

#### 2.1 供試体

実験に用いた模擬供試体の寸法は長さ 200mm、幅 40 mm、高さ 5.5 もしくは 5.8mm である。用いた材料は、 母材部にエポキシ樹脂(日新レジン:低粘度エポキシ樹脂 Z-1 50 分型)、繊維部にステンレスバネ線(直径 0.5mm、 SUS304-WPB)である。表-1 に各材料の材料特性を表わ す。

積層構成が[90/180]4、[90/135/180/225]2、[54/72/90/1 08/126/144/162/180]のものを一体ずつ作製した(表・2)。 供試体 1 は直交積層、供試体 2 は疑似等方性積層、供試 体 3 はらせん積層である。それぞれの積層構成を図-1,2, 3 に示す。また[90/135/180/225]2 は繊維の向きが 90°方 向、135°方向、180°方向、225°方向の層を積み重ね 1 組とし、添え字の 2 はその組を 2 組繰り返すことを意 味している。繊維配向角の定義を図-4 に示す。積層板座 標系を x-y 座標系、単層板座標系を 1-2 座標系とし、回 転角0を繊維配向角とする。

#### 2.2 供試体作製手順

模擬供試体の作製方法は以下のとおりである。まず、 ステンレスバネ線を所定の配向角方向に間隙間隔 2mm で整列させて単層板を作製する。これを積層構成に従い

| 母材                       | 曲げ強さ(MPa) | 曲げ弾性率(MPa) | 横弾性率(MPa)             | ポアソン比 | 比重   |  |  |
|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|-------|------|--|--|
| Z-1 50分型                 | 77        | 2193 818   |                       | 0.34  | 1.16 |  |  |
|                          |           |            |                       |       |      |  |  |
| その他の特性についてはすべて文献3)の値を仮定。 |           |            |                       |       |      |  |  |
| 繊維                       | 曲げ強さ(MPa) | 曲げ弾性率(MPa) | (MPa) 横弾性率(MPa) ポアソン比 |       | 比重   |  |  |
| ステンレスバネ線                 |           |            |                       |       |      |  |  |
| 直径0.5mm                  | 2200      | 197000     | 68500                 | 0.3   | 8.0  |  |  |

表-1 母材と繊維の材料特性

備考 横弾性率は $G_f = E_f/2(1+\upsilon_f)$ で算出。ポアソン比、比重、引張強さ、ヤング率は文献2)の値を仮定。 曲げ強さ、弾性率は引張強さ、ヤング率と同一であると仮定。 積層させ繊維部を作製する。シリコン製の枠に組み立て たステンレスバネ線の繊維部を設置する。母材であるエ ポキシ樹脂は所定の二液混合を行った後に型枠に流しこ んで硬化をさせた。硬化は室温(24℃程度)で行い、36時 間ほどで脱型した。

#### 2.3 載荷試験

試験には万能試験機(島津製作所:オートグラフ)を用 いた。支点間距離を 160mm とした 3 点曲げ載荷とし、 載荷速度は 2mm/min で行った。たわみが 40mm に達し た時点で試験を終了した。試験室温度は 15℃程度で行っ た。荷重値と支間中央でのたわみ変位を計測した。

# 2.4 観察方法

試験中は白色 LED により照明を行い、供試体の側面 もしくは側面と底面をビデオにより撮影した。また試験 後にはひび割れに油性塗料を浸透させて赤色に着色しカ メラによる写真撮影を行った。

### 3. 弾性係数と曲げ破壊強度の算定式

単層板の繊維方向および繊維直角方向の弾性係数は複 合則と Halpin-Tsai 式より求める。

繊維方向の弾性係数は複合則より次式から得られる。

 $E_1 = E_f V_f' + E_m (1 - V_f')$ 

ここで、 $E_f$  は繊維の弾性係数、 $E_m$  は樹脂の弾性係数、 $V_f$  は繊維体積含有率である。

繊維直角方向の弾性係数は次の Halpin-Tsai 式より求められる。

$$E_2 = \frac{E_m \left(1 + \xi \eta V_f'\right)}{\left(1 - \eta V_f'\right)}$$

ここでξは一般的に1に近い値となるためξ=1とする<sup>4</sup>。 非軸方向の弾性係数は慣用的な工学的定数より

$$\begin{split} E_x &= \frac{1}{S_{11}} \\ E_y &= \frac{1}{\overline{S_{22}}} \\ G_{xy} &= \frac{1}{\overline{S_{66}}} \\ \overline{S_{11}} &= S_{11}C^4 + S_{22}S^4 + (2S_{12} + S_{66})C^2S^2 \\ \overline{S_{12}} &= S_{12}(C^4 + S^4) + (S_{11} + S_{22} - S_{66})C^2S^2 \\ \overline{S_{21}} &= S_{11}S^4 + S_{22}C^4 + (2S_{12} + S_{66})C^2S^2 \\ \overline{S_{16}} &= (2S_{11} - 2S_{12} - S_{66})C^3S - (2S_{22} - 2S_{12} - S_{66})CS^3 \\ \overline{S_{26}} &= (4S_{11} - 4S_{22} - 8S_{12} - 2S_{66})C^2S^2 - S_{66}(C^4 + S^4) \\ C &= \cos \theta, S = \sin \theta \end{split}$$

 $S_{11} = \frac{1}{E_1}$ ,  $S_{12} = -\frac{v_{12}}{E_1}$ ,  $S_{22} = \frac{1}{E_2}$ ,  $S_{66} = \frac{1}{G_{12}}$ 

$$M_x = \int_A \sigma \eta dA$$

表-2 供試体一覧

| 供試体名 | 積層構成                           |
|------|--------------------------------|
| 1    | [90/180] <sub>4</sub>          |
| 2    | [90/135/180/225] <sub>2</sub>  |
| 3    | [54/72/90/108/126/144/162/180] |





図-2 供試体 2 積層構成模式図と写真





図-4 単層板座標系と積層板座標系



図-5 模擬供試体

# $M_x = \frac{EI}{\rho}$

ここでAは断面積、σは応力、ηは断面における中立軸 からの距離、Eは供試体全体の曲げ弾性係数、Iは供試体 の断面二次モーメント、ρは供試体の密度である。また 実験時の曲げ弾性係数は以下のように求めた。

# $E = \frac{Lv^3m}{4Wh^3}$

ここで、Lvは支点間距離、mは荷重たわみ曲線の直線部 分の勾配、Wは供試体の幅、hは供試体の高さである。 mについては実験結果の荷重たわみ曲線から、初期直線 部分の勾配を用いた。

以上による算定結果を表-3にまとめた。

# 4. 実験結果

破壊過程をそれぞれの供試体について示す。供試体側面 の状態を表すスケッチは破壊過程を示している(図 -6,7,8)。このスケッチにおいて太線はその時観察された ひび割れを示し、点線はそれ以前に観察されたひび割れ の履歴を示す。またここではひび割れの中で開口してい るものを破断しているものとして扱う。また供試体下部 から順に1層目、2層目…8層目と各層を呼ぶ。各供試 体の実験結果を表-3にまとめる。

#### 4.1 供試体1 [90/180]4

梁軸直交方向に引張側から圧縮側に進行している3本 のひび割れが観察された。まず、載荷点より右に22mm の位置の2層目の180°層においてステンレス線のスリ ップが観察された。その後同位置でひび割れ深さ4mm の第一ひび割れが発生した。開口幅は1mm ほどであっ た。第二ひび割れは載荷点直下の位置で発生した。供試 体破断時には、ひび割れ深さ4mm で1mm 開口してい た。

また載荷点より左に 22mm の位置に、梁軸直交方向に ひび割れ深さが 0mm から 4mm に増加しているひび割 れが発生したが、このひび割れに関してはビデオ観察で はいつ発生したか特定できなかった。

# 4.2 供試体 2 [90/135/180/225]2

梁軸直交方向に供試体1で観察されたような直線的な ひび割れが複数見られた。また複数の分岐したひび割れ も観察された。第一ひび割れは載荷点直下に発生し、ひ び割れ深さは 5mm であった。第二ひび割れは載荷点よ り右に12mmの位置で発生し、ひび割れ深さは5mm、 第三ひび割れは載荷点より右に 16mm の位置で観察さ れ、ひび割れ深さは 4mm であった。第四ひび割れは載 荷点より左に 10mm の位置に発生し、ひび割れ深さは 5mm であった。またその後第二ひび割れの 1mm ほど左 に深さ4mmほどの第五ひび割れが発生し、直後に第二、 第五ひび割れが、開口幅がそれぞれ 1mm、0.5mm とな り、供試体は破断した。また破断後、破断点周辺の3層 目(180°層)、4層(225°層)のステンレス線にスリップが 見られた。この第二、第五ひび割れの周囲 1.5mm ほど の領域で引張面において梁軸直交方向に複数のひび割れ が、両側面において板厚方向に分岐ひび割れが観察され た。これらのひび割れは6、7層目の135°、180°層で 繊維に沿うように梁軸方向載荷点側に曲がった。また第 一、四ひび割れの板厚方向のひび割れは直線的に進行し ていたが同様に7層目の180°層で梁軸方向載荷点側に 曲がっていた。



#### 図-6 供試体1の破壊過程



図-7 供試体2の破壊過程



表-3 実験と算定の結果

| 供試体 | 高さ(mm) | 繊維含有率 | E1    | E2   | 弹性係数理論値 | 弹性係数実験値 | 永久たわみ(mm) | 最大荷重(KN) |
|-----|--------|-------|-------|------|---------|---------|-----------|----------|
| 1   | 5.8    | 0.12  | 26380 | 4634 | 8511    | 6534    | 3.0       | 0.75     |
| 2   | 5.8    | 0.13  | 33878 | 4743 | 6350    | 4209    | 3.0       | 0.67     |
| 3   | 5.5    | 0.12  | 26188 | 4631 | 4201    | -       | 1.8       | 0.25     |

# 4.3 供試体 3 [54/72/90/108/136/144/162/180]

載荷点から梁軸方向に左に 5mm から 15mm の領域で 136°から 162°層にステンレス線まわりのスリップ等、 供試体内部でのひび割れが多数観察された。第一ひび割 れは載荷点より左に 15mm の位置に発生した。ひび割れ 深さは 4mm ほどで、直線的に進行していた。第一ひび 割れのあと 162°、144°、136°の層でステンレス線の スリップが観察された。第二ひび割れは載荷点から左に 15mm の位置に発生し、板厚方向において載荷点側に 45°の角度で斜めに進行した。ひび割れ深さは 7mm で あった。第三ひび割れは載荷点から左に 5mm の位置に ひび割れ深さ 4mm で発生した。第三ひび割れの発生と 同時に第二ひび割れが開口幅 1.5mm となり、供試体は 破断した。

第二ひび割れが他のひび割れとは異なるモードであっ たのは供試体3がらせん積層構造をしているため、載荷 中供試体にねじりが生じ、せん断破をしたためだと考え られる。破断した後、供試体のねじりが解消される様子 が観察された。また試験後着色した供試体を見ると第一 ひび割れ、第二ひび割れともに梁軸方向に水平に供試体 下部から3層目である108°層から6層目である144° 層の間の領域が着色されていた。

#### 5. 考察

3 つの供試体を比較すると、ひび割れの様相が異なる ことが分かる(図・9,10)。引張面からひび割れを観察した 際、供試体 1、2 では板厚方向において直線的なひび割 れが多かった。また供試体 3 では繊維に沿ったひび割れ など、梁軸方向に対し水平方向に広がるひび割れが多く 観察された。圧縮面から供試体を観察した際の油性絵具 に染色された領域の広さを比較すると供試体 1、供試体 2、供試体 3 の順に大きくなっている(図・10)。これらの ことから、供試体 3 は他 2 つの供試体と比べ、ひび割れ が板厚方向に進行する際直線的に進行するだけでなく、 分岐し、繊維に沿って、もしくは層間を縫って梁軸の水 平方向にも生じていることが分かる。供試体に荷重がか かっている際、繊維と母材の境界面の付着が切れ、繊維 のスリップが生じることで、応力が分散され急な破断が 起こりにくくなるのではないかと考えられる。

さらにらせん構成では各層間の繊維配向角の角度が小 さく様々な方向に繊維が配置されている。供試体1では 各層間の繊維配向角の差が90°、供試体3では18°で、 供試体1では4方向にしか繊維が配置されていないのに 対し、供試体3では8方向に繊維が配置されている。そ の為様々な方向に繊維が配置されているためどの場所に ひび割れが生じても繊維に沿ってひび割れが進行しやす くなり、供試体を破断させる力が分散し、見かけのエネ ルギー吸収能力が上昇すると考えられ、脆性挙動の改善 の可能性があると考えられる。

また供試体3の繊維周りのひび割れが供試体下部層よ りも中央3層に集中していることより、ひび割れを生じ させるエネルギーが水平方向より垂直方向に大きく、ひ び割れは直線的にしか進展出来ず、梁軸方向に対して垂 直方向から水平方向に進行方向を変えることができない



図-9 供試体引張面左から供試体 1,2,3



### 図-10 供試体圧縮面 左から供試体 1,2,3

# と思われる。

同様に供試体2の7層目180°層の繊維に沿ってひび割 れが曲がった挙動についても6層目まではまだひび割れ を生じさせるエネルギーが垂直方向に大きく、繊維方向 に進行出来なかったと考えられる。

加えて第一ひび割れはすべての供試体において曲げモ ーメントが最大となる載荷直下で生じると予想していた が、実際の位置は異なっていた。これは繊維の間隔にば らつきがあるなど供試体の製作精度の低さにより最弱部 が様々なところに生じてしまったからだろう。同様に曲 げ弾性係数についても理論値と実験値に乖離があったこ とも供試体の精度の低さが原因であると考えられる。

#### 6. まとめ

本研究では、らせん積層複合材料の曲げひび割れ挙動 の可視化を行うため、3 種類の異なる積層構成の透明模 擬供試体を作製し3点曲げ載荷実験を行った。以下に本 研究のまとめを示す。

(1) 透明樹脂とステンレス線による模擬供試体の曲げ 試験において曲げひび割れ挙動の可視化を行った。また 積層構成によってひび割れの挙動に差異があることが観 察出来た。

(2) らせん積層構造の模擬供試体において、ひび割れは 繊維周りに梁軸方向水平に進行し、破断させる力が分散 されていると考えられる。

(3) ひび割れを発生させるエネルギーがある程度減少 してからでないと、梁軸方向垂直に進行していたひび割 れは繊維方向に進行できないと考えられる。

#### 参考文献

1) L.K.Grunenfelder 他: Bio-inspired impact-resistan t composites、Acta Biomaterialia、10、2014

2) 機械要素ザ・バイブル:材料物性表、<u>http://www.lab</u> notes.jp/pdf2/physical%20properties.pdf

3) 技術報告書 (Z-1/50 分型):日新レジン株式会社技術 部、2015

4) D.ハル、T.W.クライン: 複合材料入門、培風館、2003