# 非破壊 CT-XRD 連成法を用いたモルタルの変質観察

Investigation of alteration on mortar using non-destructive integrated CT-XRD method

北海道大学大学院工学院	○学生員	高橋駿人	(Hayato Takahashi)
北海道大学大学院工学院	非会員	菊池玲子	(Reiko Kikuchi)
北海道大学大学院工学研究院	正 員	杉山隆文	(Takafumi Sugiyama)

## 1. 研究背景

核種封じ込め性能を持つコンクリートは放射性核廃棄 物処理施設の建設材料として期待される。しかし要求さ れる供用年数は1万年以上と言われ超長期的な安定性が 求められるが、地下水や空気に長期間接触した場合には、 セメントペースト部分からイオン移動による溶脱現象が 生じ多孔化するため要求性能の低下が予想され、物性評 価のためには多くの知見が求められると共に精緻な予測 が肝要である。水和物の溶脱に伴う劣化現象の進行は非 常に遅いが、ひび割れを通じて水が作用した場合には性 能低下の速度が高まると考えられる。防水性や水密性を 必要とするコンクリートでは、ひび割れ幅の規準が設定 されている一方、ひび割れが水路として為した場合、当 初の規準を満たしていてもひび割れ近傍において水和物 の溶脱が発生し力学性能含めた機能低下が見込まれるた め、コンクリートの剥離・剥落が生じることも考えられ る。このような性能低下による劣化被害を防ぐために、 ひび割れ近傍においての変質機構の解明が求められる。

既往の研究において、ひび割れを生じたコンクリート の透水性に関する研究があり、ひび割れ幅が小さければ 目詰まりや水和により透水性が減少するという報告がさ れている<sup>1)</sup>。これに対し、ひび割れ面の近傍に着目して ひび割れ面が発生した硬化体の各種作用を受けた変質機 構を直接調べた研究は多く見当たらない。コンクリート 構造体の表面と違い、ひび割れ面では水和組織が直接露 出するため変質の度合いが大きくなると考えられる。ま たひび割れによって骨材とセメントペーストの界面の付 着強度が低下して組織が脆弱化されることが予想される。 そのためコンクリートの水和組織を評価するために幾何 学的、化学的の両側面を念頭において観察が求められる。

これらの問題を解決するために、著者らは大型放射光施設の白色 X 線源を用いて CT 撮影から関心領域を決定し、その領域に従って X 線回折測定を経時的に行うことが出来る非破壊 CT-XRD 連成法を開発し、セメント硬化体に対して研究を行ってきた<sup>2),3),4)</sup>。本論文では、ひび割れを受けて脆弱化したモルタルが CO2 ガスを受けた前後、通水作用を受けた前後の変質観察を、本手法を用いて行った場合の結果をまとめる。

#### 2. 実験概要

### 2.1 非破壊 CT-XRD 連成法

本研究による測定は、大型放射光施設 SPring-8 内に ある BL28B2 によって行われた。本ビームラインからは 白色 X 線が発生され、エネルギーチャンネル毎の回折 強度を測定することで角度走査を不要とした X 線回折 測定を可能とした。これにより CT 撮影から取得される 断面画像から試料内部の関心領域を決定し、その領域に 対する X 線回折測定を行うことが出来る。得られた回 折 X 線エネルギーと強度は、X 線エネルギーと波長、 波長と面間隔の関係式である Bragg の式を用いて、通常 の回折角と X 線の強度の関係式に変換して使用した。 図-1 に本手法の概要図を示す。



	衣-1	CI 及い ARD 側足呆件				
	測定回数	1回目	2回目	3回目	4回目	
CT	エネルギー	25keV				
	投影数	1500 枚				
	露光時間	350s	200s			
	画素寸法	X-Y: 7.14μm Z: 5.08μm				
	画素数	767  imes	766  imes	768×7	68pixel	
		767pixel	768pixel			
	全体視野		約 5mm			
XRD	ビームサイズ	0.15mm×0.05mm				
	回折角度	$10^{\circ}$				
	照射時間	300s				

表-1 CT 及び XRD 測定条件

# 2.2 実験フロー

本研究は図-1 のフローに従って行った。また各測定 における測定条件は表-1 に示す。

## (1) 供試体作製

供試体は静内川産の砂を細骨材とし、普通ポルドラン トセメントを使用した水セメント比 0.5 のモルタルを使 用し、割裂試験によりあらかじめひび割れを導入した。 アルミテープで周囲を巻いた後に供試体の上下両端にチ ューブを接着し、ビームラインのハッチ内の台座設置用 治具に固定した。

## (2) 炭酸化試験

ひび割れ面の炭酸化の影響を調べるため、濃度 99.9% の CO2 ガスのスプレー缶から注射器により吸入し、供 試体に圧着したチューブの上下交互に注入した。初回測 定後は1日 180mL を 24 日間注入し、合計で 4.32L 注入 した。また 3 回目測定後は、同じく1日 180mL を 6 日 間、合計で 1.08L 注入した。図-3 に試験の概要図を示す。 (3) 通水試験

炭酸化試験実施後の供試体に圧着したチューブの上下 両端に外部チューブを接続し、上端はチュービングポン プのポンプヘッドを介して純水のタンクに、下端は空タ ンクへの排出用にそれぞれ用いた。通水速度は 300cc/h とし、通水期間は、2 回目の測定後は 4 日の短期間、3 回目の測定後は 3.5 ヶ月の長期間とした。図-4 に試験の 概要図を示す

#### 3. 実験結果及び考察

# 3.1 CT 測定結果

図-5 に各測定回における供試体上面から約 1.95mm 高 さの CT 断面画像及び XRD 測定点を示す。各測定にお いて骨材とセメントペースト部分が明確に判別できる画 像が取得できた。また1回目と2回目を比べてもあまり



図-4 通水試験



図-5 各測定における断面図及び測定点



図-6 二値化処理の関心領域及びひび割れ抽出画像例 (本図は1回目の1層目)



図-7 ひび割れ部の三次元画像

## 表-2 ひび割れ幅の体積

	体積/Voxel	Voxel 数	体積
1回目		4,135,707	1.07m m <sup>3</sup>
2回目	約 259 µ m	5,669,791	1.46m m <sup>³</sup>
3回目		8,606,109	2.22m m <sup>3</sup>
4 回目		35,090,937	<b>9.09m</b> m <sup>3</sup>

ひび割れ幅に変化はなく、2回目と3回目を比べると短 期間の通水でもひび割れ幅に大きく影響していることが わかる。3回目と4回目を比較すると、骨材周辺のセメ ントペースト部分が通水作用により剥離しひび割れ幅が 大きく拡大している。また CT 画像から 1~3回目の XRD 測定点として、密度が大きく強く白色で示されて いる部分を Point1、通常の骨材と判断できる点を Point2、 セメントペーストと判断できる点をひび割れ側から順に Point3、Point4 と設定して各測定点を経時観察した。ま た4回目の測定において、経時測定していたセメントペ ースト部分が剥離し XRD による比較が困難になったた め XRD 測定結果は本研究においては省略する。

## 3.2 ひび割れ幅の三次元化

撮影した断面画像からひび割れを三次元化した。空隙 とそれ以外の部分に分けて二値化処理を行い、空隙部を 白色、それ以外の部分を黒色で表した。その後 Slice プ ログラム 4のクラスターラベリング機能により、一番大 きな voxel 数のものをひび割れ部とみなし、ひび割れ部 のみを抽出した断面画像を取得し、画像処理ソフトウェ ア ImageJ<sup>5)</sup>の 3D Viewer によりひび割れ部の三次元画像 を作成した。今回の測定において、供試体の上部がアル ミテープと供試体の間の暗色も画素値上では空隙とみな されひび割れと連続していたため、図-6 のように直径 680pixel の正円を関心領域として決定し二値化処理後に 関心領域内の空隙を抽出した、図-7 に各測定における ひび割れ部の三次元画像を示す。1回目から2回目にか けては大きな変化は見られないが、短期間通水させた3 回目では少しひび割れが拡大していることが見受けられ る。長期間通水させた4回目においては目立って大きく 拡大したことが観察された。また多く接水する供試体上 面もひび割れに影響することがわかる。

表-2 にクラスターラベリングによって取得された voxel 数からひび割れの体積を算出した結果を示す。炭 酸化試験後の2回目においてはガスによる圧力により多 少の拡大があるが大きな変化はなく、短期間通水後であ る3回目の測定の方が初期状態よりも体積が約2倍にな り影響が大きいことがわかる。また長期間通水により、 ひび割れが1回目と比較して約9倍程度拡大したことが 明らかになった。これにより供試体全体を通じて脆弱化 したセメントペースト部が流水により剥離してひび割れ は大きく広がることがわかる。

# 3.3 XRD 測定結果

図-8 に図-5 で示した各測定点における回折スペクト ル( $\lambda$ =1.5406Å)を示し、ICSD に収録されている粉末パ ターンと比較して鉱物同定をした。回折角度は 2 $\theta$ で表 す。

## (1) Point1

白色で密度の大きい骨材部に XRD 測定をした。回折 スペクトルは全ての測定において傾向は一致し、回折強 度が強く酸化鉄鉱物が含まれていると推定された。また 産地である静内川の砂の構成粒子は砂岩、頁岩、チャー ト、石英、長石であり、チャートには針鉄鉱や赤鉄鉱な どの酸化鉄鉱物が含まれていることから赤鉄鉱 (hematite)とパターンと比較したところ、全てのピーク が一致した。

#### (2) Point2

ひび割れ近傍の骨材部を測定したところ、2回目の回 折スペクトルにおいて 73°付近においてピークの相違 が生じた。これは断面画像から関心領域を設定する際に 誤差が生じてしまい、同骨材内における別鉱物に回折ピ ークが取得されたためと考えられる。骨材の構成粒子か



図-8 各測定点における回折スペクトル

らチャートの主成分は石英(Quartz)であるが堆積した環 境により共存物質が異なり、緑色の粘土鉱物などが含ま れている場合もあることを考慮し、石英、緑泥石 (Chlorite)のパターンと比較したところ、多くのピークが 一致した。また相違が発生した1,3回目における74°付 近のピークと2回目の73°付近のピークはそれぞれ石 英と緑泥石であると同定されたため緑色のチャートであ ると考えられる。

#### (3) Point3

ひび割れ近傍のセメントペースト部の XRD 測定を行ったところ、1 回目の測定において、62.5°、64°付近などのピークで、セメント水和物である水酸化カルシウム(Portlandite)のパターンとよく一致した。2 回目の測定においてはセメントペースト部では見受けられない強いピークが 68°付近などで表れたため石英のパターンと比較したところ一致したため、これは関心領域に骨材の微小粒子が混入したと考えられる。また炭酸化試験による炭酸カルシウムの生成を予想したが一致するピークは存在しなかった。これはひび割れ近傍において水分が不足していたことも一因であると考えられる。また3回目

において1回目の測定で見られたピークが消失している ため、通水作用によって水酸化カルシウムが溶脱したと 認められる。

#### (4) Point4

Point3 よりもひび割れ部から距離のあるペースト部で ある Point4 でも Point3 と同様に、1 回目の測定において の水酸化カルシウムのピークの一致及び 3 回目の通水作 用によるピークの消失と、骨材由来のピークの混入が見 受けられた。骨材由来のピークは石英、緑泥石と一致し、 同様にチャート質の骨材である。炭酸化試験後の炭酸カ ルシウムの生成は認められなかった。

# 3.4 XRD 測定における考察

本手法を用いた骨材に対する XRD 測定を本研究で初 めて試みた。その結果、産地などの情報から構成粒子を 明らかにした中では骨材に含まれる鉱物を同定すること が可能であることが明らかになった。しかし今回のよう に純物質の石英ではない場合が考えられるため、同一の 供試体でも複数の骨材を測定する、同骨材内でも複数点 を測定するなどをして骨材鉱物を同定する必要がある。 しかし本手法を用いても骨材に含まれる鉱物の同定が可 能なことが明らかになったため、今後アルカリ反応鉱物 の同定などの利用にも適用性がうかがえる。またセメン トペースト部においても、関心領域に骨材が含まれる可 能性があるため、セメントペーストと骨材の回折強度の 違いなどから適切な判断を行いセメントペースト部に含 まれる鉱物の同定をする必要がある。

# 3.5 実験全体の考察

今回の実験でモルタルに対して通水試験を実施した。 既往の研究のひび割れを導入したセメントペーストの通 水試験の結果と比較すると、ひび割れ近傍のセメントペ ースト部で水酸化カルシウムの溶脱が同様に認められて いるにも関わらず、モルタルの場合の方が、ひび割れ幅 が大きく拡大していることが明らかになった。これは溶 脱の影響範囲の他に骨材の付着強度や流速などが影響し ていると考えられる。特に今回の実験で一定速の流速で しか行っていないため、剥離に対してどれほど影響を与 えるかはわからない。これらを今後の研究の課題として いきたい。

#### 4. まとめ

本研究では非破壊 CT-XRD 連成法を用いて、ひび割 れを導入したモルタルに対して炭酸化試験、通水試験を 行った場合での変質観察及び骨材の同定を行った。その 結果、CT 画像による三次元解析から炭酸化試験前後に おけるひび割れ幅の増大は少なく、通水作用によりひび 割れ近傍で骨材周辺の脆弱化したセメントペースト部が 剥離しひび割れ幅が増大することが明らかになった。こ れはセメントペースト単体の場合よりも大きい。また XRD 測定における水酸化カルシウムの溶脱が確認され たため、セメントペースト部分が組織的に脆弱化し剥離 を促進したと考えられる。この点に関しては、今後は流 速などの影響も考慮に入れて研究したい。また産地から 構成粒子を確認した上で細骨材の XRD 測定を行ったと ころ石英以外の鉱物を同定することが出来た。これはア ルカリ骨材反応に関する骨材を使用した際にも反応鉱物 の同定を可能とし、今後の研究に活用できると考えられ る。

謝辞: 本研究は、科学研究費補助金(課題番号 26630200)を受けて実施した研究成果の一部である。ま た、高輝度光化学研究センターSPring-8の課題研究とし て実施したものである。(課題番号 2014B1010, 2015A1002, BL28B2)。また測定に際して、人見尚博士 (大林組)、梶原堅太郎博士(JASRI)に協力していただいた ことをここに銘記し、関係各位に謝意を表す。

#### 参考文献

- 日本コンクリート工学協会: コンクリートのひ び割れ調査、補修・補強指針、2009
- 池田昇平、杉山隆文、人見尚、梶原堅太郎; 通水 を受けたひび割れを有するセメント硬化体の変質 観察, 第 67 回セメント技術大会講演要旨, pp.84-85, 2013
- 第口雄人、杉山隆文、人見尚、梶原堅太郎; 非破壊 CT-XRD 連成法によるひび割れを有するセメント硬化体の溶脱現象の観察,第68回セメント技術大会講演要旨, pp.166-167,2014
- T.Sugiyama, T.Hitomi, K.Kajiwara; Nondestuctive Integrated CT-XRD Method for Research on Hydrated Cement System, 4<sup>th</sup> International Conference on the Durability of Concrete Structures, pp. 298-303, 2014
- 5) 中野司, 土`山明, 上杉健太郎, 上椙真之, 篠原邦 (2006) "Slice" –Softwares for basic 3-D analysis-, Slice Home Page (web), http://wwwbl20.spring8.or.jp/slice/, 財団法人 高輝度光科学 研究センター.
- Rasband, W.S., ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, http://rsb.info.nih.gov//ij/, 1997-2009