補強土擁壁の長時間加振実験による補強メカニズム

防衛大学校 学生会員 防衛大学校 正会員

○佐々木星・髙倉太希 篠田昌弘・宮田喜壽

1. はじめに

一般的に、補強土擁壁は耐震性が高く、地震時の変形 量が小さいと言われている. これまで、補強土擁壁の耐 震性を評価するため、加振実験が実施されてきた. 既往 の研究では、5波から10波程度の正弦波もしくは不規 則波が加振波として用いられてきたが,これまで長時間 の加振は実施されていない. そこで, 本研究では, 永久 磁石を用いた加振器を用いて補強土擁壁の加振実験を 実施した. 加振実験で用いた加振エネルギーは, 既往の 研究よりも10倍近く増加させ、想定外の地震に対する 補強土擁壁の動的挙動の解明を試みた.


2. 実験方法

(1) 実験条件と測定項目

図-1 に補強土擁壁模型の断面図と計測器配置を示す. また, 図-2 に擁壁模型に設置した土圧計と補強材配置を示す.補強土擁壁は, 側面に強化ガラスを設置した土槽(幅 1000 mm, 高さ 750 mm, 奥 行き 300 mm) の中に構築した. 基礎地盤と背面盛土材料は, 気乾 状態の珪砂 6 号 (Gs = 2.64, e_{max} = 0.96, e_{min} = 0.606) であり、相対密度 90%で構築した. 擁壁模型の縦壁内部には, 直応力とせん断応力が 計測可能な二方向土圧計が5個設置されている. 擁壁底面の土圧が 計測できるように、直応力とせん断応力が計測可能な二方向土圧計 が2個設置されている. 擁壁と地盤材料が接する部分では, 摩擦を 発生させるためにサンドペーパーを貼り付けた. 擁壁の水平変位と 傾斜角を計測するために、水平方向に変位計を2個設置した.背面 盛土の沈下を計測するために、背面盛土上部に変位計を2個設置し

た. 擁壁頂部と背面盛土内部に水平方向・鉛直方向の 加速度計を図-1のように設置した. 図-3に補強材模型 を示す. 本実験で用いたリン青銅製補強材はストリッ プ5本を擁壁背面方向に配置して、ストリップ5本を 直交させるように配置した. リン青銅製ストリップが 交わる箇所は、半田で固定した. 図-3 に示すように、 補強材ひずみを計測するため, 擁壁背面方向の補強材 中央のストリップに2つ, 擁壁背面直交方向の補強材

側面のストリップにひずみゲージを2つずつ取り付けた.



擁壁模型と計測器の配置




図-2




図-3 補強材模型

キーワード 擁壁,補強土,長時間加振実験

連絡先 〒239-8686 神奈川県横須賀市走水 1-10-20 防衛大学校

Tel: 046-841-3810(3512), E-mail: shinoda@nda.ac.jp

外部に設置したブリッジボックスを介してひずみ量を計 測した. 加振前に補強材におもりを用いて載荷して検定を行 い、発生するひずみ量と荷重の関係を事前に把握した.

(2) 加振条件

図-4 に振動台実験で用いた加振波を示す. 加振波は正弦波として, 周波数 5Hz, 波数 180波(加振時間:45 秒間)として, 100Gal から 100Gal 刻みでステップ加振とした. なお, ステップ加振の終了は, 擁壁擁壁の変位が大きくなった時点とした. 本研究で用いた加振波は, 加振時間が長く, 加振エネルギーが大きいことに特徴がある.

3. 実験結果

代表的な計測結果として、図-5 に補強材張力 の時刻歴を示す.上から1層目(最上層)の補強 材張力は,加振に伴い低下した.上から3層目(中 間層) の補強材張力は、400Gal 加振まで増加した 後,500Gal 以降で補強材張力が低下した. 上から 5層目(最下層)の補強材張力は、加振に伴い増 加した. 上記の試験結果から, 上から1層目(最 上層)の補強材は、低い拘束圧のため加振初期か ら引き抜きが生じたと考えられる. 上から3層目 (中間層)の補強材は、500Gal 加振開始直後で引 き抜きが生じたと考えられる.上から5層目(最 下層)の補強材は、引き抜かれることなく、加振 中に補強材による拘束効果を発揮したと考えら れる. 図-6 に加振実験開始時(100Gal 加振前), つ ま先降伏時,加振終了時の作用力と抵抗力の関係 を示す. 加振開始時には中央付近の補強材張力が大き な値を示しており、その傾向は加振終了まで継続した. フーチングつま先直下の支持力がピークを示す時点 (つま先降伏時)では、擁壁に作用する地震時土圧が 大きな値を示した. つま先降伏後, フーチングつま先 直下の支持力は低下して,地震時土圧が相対的に小さ い値を示した.

4. まとめ

本研究では、これまでの加振実験で用いた加振波よりも加振時間(エネルギー)を10倍近く増加させた条件で、補強土擁壁の振動台実験を実施して、補強材張力の発生状況、擁壁に作用する土圧について分析し




図-4 振動台実験で用いた加振波:a)100Gal から




図-5 a)振動台加速度, b)補強材(5 層目)張力, c)補強材(3 層目)張力, d)補強材(1 層目)張力




図-6 補強土擁壁の加振時の挙動

た. その結果,補強土擁壁は,非常に大きなエネルギーを有する加振波に対して壊れにくく,高い靭性を示す ことが確認できた.

謝辞

本研究は、JSPS 科研費 20K05057 の助成を受けました. ここに記して謝意を表します.