

差動トランスを用いた歪計による構造物応力の積算について

大阪工業大学

正員

○岡村宏一

大阪設計コンサルタントKK 正員

竹村泰弘

1. まえがき

構造物(例えば橋梁等)に及ぼす活荷重の影響は、交通条件、randomな荷重性状に支配されて現状に於ては、設計荷重に相当する載荷状態の発生する頻度が殆んど考えられぬ場合も尋々見受けられる。旧構造物対策、或いは構造物の管理dataを作成する仕事の一部として、荷重の特性理論上の仮定の不一致、施工條件により混入される偏差等の一切を包絡する実応力、変形等の或期間に亘るdataと処理して定期診断的なカルテを作成し、例えば、橋梁台帳等に添附しておくのも有益なことであらう。又構造物各部材の力の配分についてもrandomな荷重性状のつり重ねによってその普遍化された実情を知る事が出来よう。しかしこの様な目的に沿ったdataを蓄積するためには長時間に亘る専定した計測と、広大なdataと自動的に処理する方法によつて、労力を最小限に軽減しなければならない。いわゆる頻度計の使用に関する點では、目下各方面で開発されてゐる所であるが、この種の機器は計測の目的に応じた妥当な設計と、特に現場使用に適しての充分な検討が加えられねばならない。われわれは以上の見地より、主として橋梁構造物等を対象として、正にわみのdata処理を行つて一種の頻度計を試作し現場実験を行つてきたので参考に供したいと思う。

2. 変換器及び長時間使用時のdrift

Transducerとして種々なものが考えられるが、dataとして全時に必要となるひずみとたわみの計測に兼用出来ること、長時間使用に対する安定度が高い。既にいゝわれの発生しているRC橋等の曲率を計測出来る。等の諸要より差動トランスを用いることにした。写真-1は頻度計の本体を示す。図-1は歪計として使用する場合で、差動トランス絶縁用のBs、駆動桿及び支持片によつて形成され、接着剤により堅固に取付けられる。駆動桿は鋼橋の場合には鋼棒を用いるが、RC橋の場合については現在未だ実験を行つていない。標尺距離は150~500mmの範囲で使用し、特殊な応力集中の個所を除いては殆どの場合使用出来る。写真-2は歪の波形を抵抗線歪計のそれと比較したものであつて、全く同一の応答を示す。長時間使用時のdriftは差動トランス自体のdriftよりも温度変化によるdriftの方が問題になる。差動トランスの温度補償




図-1




写真-1





写真-2

は回路的に解決されている。駆動桿はそれ自体温度補償の役割りをするが構造物との熱容量の差等によつて drift を発生する。図-2 は本器を鋼橋に使用した場合の温度変化及び drift の模様を示したもので 120 hr 20 分間隔で連続記録したものである。



この場合鋼橋応力として 20 kg/cm^2 程度の偏差を発生しているが重要な判定 dataについてはさほど問題にならない。現在 1 week 每の補正を目的としているが低い level のいすみに関する正確な data を得るためにには以下の段階では中間補正が必要である。

3. Data の処理の方法及び精度の検討

いすみたわみの各 level の頻度分布又最も重要な最大値附近の様相を適確に把握するには振動による ripple の処理法が問題になる。従来各種の橋梁の実測によつて得られた多数の波形を検討した結果、次の処理方式を用いることにした。すなわら、図-3 に示す様に低レベルで data に対しては時間積算を更に高レベルの data に対しては時間積算と全時に回数カウントを行い、平均持続時間を算出してその様相を把握することとした。data の精度を左右する Sampling の過程に於て時間積算の精度が最も重要である。必要な最小検出能力を 0.1 sec とし種々の Pulse を与えて加速度時間と実積算とを比較した結果 0.075 sec までは誤差を無視出来る。最終 data は Counter により表示されよう。




図-3

4. 計測例 本例は比較的短時間(24 hr)の data であるが安治川大橋(単純桁部 全長 50m)の全長中央下突縁応力の頻度分布である。本橋は始め 1 week の連続計測を行う予定であったが、実応力が低く、基礎的実験であったために低レベルで多くの分割を行い zero adjustを行つて求めたものである。この data の範囲内では一般交通荷重による応力は小さい。最大値附近の平均持続時間は 0.4 sec であり、オーバロードにより予備調査された大きな波形にみられる漸の半周期 0.2 sec に接近している。長期的 data についても後日報告したいと思つていい。

終りに、橋梁の試験的実測と御許可頂いた

道路公团大阪支社補修課 京阪神急行電鉄

主木部、計器の製作に御協力頂いた新光電機(トヨタ)に深謝の意を表する。