第I部門 既設ラーメン橋脚の強地震下挙動に関する解析的研究

大阪市立大学工学部	学生員	○本谷	幸康	大阪市立大学大学院工学研究科	正会員	松村	政秀
阪神高速道路(株)	正会員	高田	佳彦	大阪市立大学大学院工学研究科	正会員	北田	俊行
				JIP テクノサイエンス(株)	正会員	狩野	正人

研究背景および目的

従来の道路橋示方書に従う耐震設計では, ラーメン橋脚等の不静定 構造物は,単柱形式の橋脚等の静定構造物に比べて高い耐荷力と変形 性能を有しているため、地震時保有水平耐力の照査は省略されてきた.

しかし、1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震では、湾岸部 に建設された長大鋼橋にも甚大な被害が生じ、特徴的なものとして、 阪神高速道路・湾岸線の二層門型鋼製ラーメン橋脚の下層横梁の腹板 には、せん断座屈の発生が多数認められた¹⁾.これらの被害発生を受 け、平成 14 年に改版された道路橋示方書・同解説(V. 耐震設計編) では、 ラーメン橋脚等の地震時挙動が複雑な構造物の耐震性能は、 動 的応答解析により照査することが明記された.

そこで、本研究では、弾塑性有限変位解析プログラム EPASS/USSP²⁾ を用いて、二層門型鋼製ラーメン橋脚を対象とし、下層構梁の腹板の せん断座屈の発生に着目して,静的および動的解析を行い,終局強度 特性,および地震時の挙動を明確にし、今後のラーメン橋脚の合理的 な設計法提案に向けての基礎的資料を得ることを目的とする.

2. 対象橋脚の概要. および被災状況

対象とする橋脚は、単純鋼床版箱桁橋を支持する二層門型鋼製ラー メン橋脚であり、その概略寸法を、兵庫県南部地震による損傷ととも に,図-1に示す.

3. 解析モデルの概要

解析には,橋脚全体を弾塑性はり-柱要素でモデル化した解析モデ ル USSP-0(図-2(a) 参照),および,腹板の局部座屈の影響を考慮する ため, 地震によりせん断座屈損傷が発生した下層横梁中央腹板の西側 1 パネルを,板要素でモデル化し(USSP ブロック S₁),それ以外の部 分は弾塑性はり−柱要素でモデル化した解析モデルUSSP-1(図-2(b).

A-B間参照)を設定した³⁾. また,橋軸直角方向については,上部構造 の慣性力の作用位置を、その重心位置とするため、剛なトラス要素とはり要素で、パン タグラフ構造(図-3 参照)を構成した. 節点 C,および節点 D が,上部構造の重心位置で ある.これにより、支点に働く水平方向の地震力だけでなく、上部構造の重心と支点の 位置のずれによるモーメント成分としての、各支承位置における鉛直方向の地震力も精 度よく再現できる.

4. 静的弾塑性有限変位解析

Pushover 解析により得た,着目節点27における水平荷重-水平変位曲線を,図-4に示 す.なお、荷重パラメータαは、作用水平荷重を設計地震荷重 E_aで除して、無次元化し

Yukiyasu HONTANI, Masahide MATSUMURA, Toshiyuki KITADA, Yoshihiko TAKADA and Masato KANO



図-1 対象橋脚の概略寸法(寸法単位:mm)



(a) 解析モデル USSP-0

図-2 解析モデル³⁾



たものである.ここで,設計地震荷重 E_q は,各支承で支持する上部構造反力に,設計水平震度 0.3 を乗じたものであり,本来の支承条件,および橋軸方向・橋軸直角方向の違いは反映せず,すべての支承条件を固定としている.

図-4によると、橋軸直角方向に載荷する場合、終局状態に 達する荷重パラメータα_uは、橋軸方向(α_u=1.69)の約1.6倍 であり、橋軸方向と橋軸直角方向とで、大きな強度差が見ら れた.また、解析モデル USSP-1 では、橋軸直角方向に載荷 した場合、橋脚基部が降伏する前に、α=1.96で腹板にせん断 座屈波形が生じ、数値計算が終了した.しかし、図-4に示し たとおり、橋軸直角方向では、腹板の座屈を考慮する/しない により、耐荷力特性に差が認められる.

5. 動的弾塑性有限変位解析

死荷重のみを作用させた状態を初期状態として、地震加速 度を入力する時刻歴応答解析を行った.入力地震波は、東神 戸大橋周辺で観測された、レベル2・タイプⅡの地震波(Type Ⅱ-Ⅲ-1,図-5参照)とした.

着目節点 27 における時刻歴応答変位を, 図-6 に示す.最 大応答変位 δ_{max} は,橋軸方向が 72.0 [cm],橋軸直角方向が 33.0 [cm]であった.また,時刻 t=50 [s]以降の応答変位の最 大値と最小値を平均して算出した残留変位 δ_L は,橋軸方向で 26.8 [cm],橋軸直角方向で 4.8 [cm]となり,耐荷力の小さい橋 軸方向の残留変形が大きい.また,図-7 より,橋軸直角方向 に地震加速度を入力した場合,USSP ブロック S₁の腹板のほ ぼ全域が塑性化し,腹板の水平補剛材間の板パネルが,図-1 に示した被災状況と同様に,せん断座屈を起こしていること がわかる.しかし,腹板の局部座屈を考慮できない USSP-0

と、考慮できる USSP-1 とで、顕著な差異は認められず、腹板の座屈変形による地震エネルギーの吸収量は小さいと考えられる.

6. まとめ

本研究では、二層門型鋼製橋脚を対象に、静的・動的な解析を行った.得 られた主な結論は、以下の通り、まとめられる.

- 下層横梁の腹板には、橋軸直角方向に作用する荷重パラメータが約α =1.96のとき、せん断座屈が発生する.また、せん断座屈波形は実橋脚の 損傷状況と類似していた.
- 2) 時刻歴応答解析によると,腹板の塑性変形による地震エネルギーの吸収効 果は小さいことがわかった.

なお、本研究は、科学研究費・基盤研究 B「安全と環境と経済性との調和を考慮した都市内鋼・複合橋梁の再生 と創造(研究代表者:北田俊行)」の一環として行ったものである.

参考文献 1) 阪神高速道路公団:大震災を乗り越えて-震災復旧工事誌-,第7編,平成9年9月. 2) EPASS/USSP 研究会: ユーザーズ・マニュアル(ver1.0),入力編,平成17年7月. 3)水越牧郎:局部座屈と全体座屈との連成を考慮した薄肉骨組構 造物の弾塑性有限変位解析の解析法,大阪市立大学大学院工学研究科・前期博士課程,修士論文,平成11年3月.



図-4 着目節点 27 の水平荷重-水平変位曲線



図-6 節点 27 の時刻歴応答変位



図−7 USSP ブロック S₁の塑性域図 (時刻 t=7.66 [s])