大阪大学大学院工学研究科 学生員 〇李 興洙 正会員 鎌田 敏郎 正会員 内田 慎哉 学生員 岩崎 俊樹

1. はじめに

本研究では、道路橋から切り出した RC 床版の内部に 発生する水平ひび割れを衝撃弾性波法により的確かつ効 率良く検出するため、まず、計測対象の RC 床版をモデ ル化した上で3次元衝撃応答解析を行い、「I:弾性波の 入力方法」、「II:弾性波の受信方法」および「III:周 波数分析方法」の最適な方法をそれぞれ決定した.続い て、得られた解析結果に基づき、衝撃弾性波法により切 り出し RC 床版の水平ひび割れの検出を試みた.

2. 道路橋から切り出した RC 床版の概要

図-1 に示す RC 床版は,アスファルト舗装(厚さ 60mm),増厚コンクリート(厚さ 60mm),既設コン クリート(厚さ 200mm)で構成されている.

3. 衝撃応答解析を援用した衝撃弾性波法の概要

3.1 解析概要

解析モデルの一例を図-2 に示す.モデル内部には水平 ひび割れを模擬した直径 200mm の空隙部を深さ 60mm の位置に設けた(欠陥ありモデル).比較のため,空隙 部のないモデル(欠陥なしモデル)も併せて作成した.

モデル要素は1辺10mmの8節点ソリッドである.モ デルの支持は、図-2に示す斜線部とした.支持面の境界 条件は、節点の全方向の変位を固定とした.鋼球打撃に よる弾性波入力を模擬するため、正弦波の半波を三角波 により近似した波形を衝撃力として与えた.衝撃力の入 力位置は、モデル中央の1節点(図-2中の矢印)である. 弾性波の出力位置は、衝撃力を入力した節点からy方向 へ 50mm 離れた節点とした.サンプリング間隔は1µs、 サンプリング数は10000点である.

3.2 弾性波の入力方法の選定

弾性波の入力方法を決定するため、鋼球直径を 3.2, 6.4 および 12.8mm の 3 ケースに設定し、欠陥ありおよび 欠陥なしモデルを対象に解析を行なった.解析で得られ た加速度波形を高速フーリエ変換(FFT)して求めた周 波数スペクトルを図-3 に示す.図中には、理論上の版厚 共振周波数: frを矢印、欠陥共振周波数: faを破線でそ れぞれ示している. 欠陥なしモデルでは, 鋼球直径に関わらず f_T 付近にピークが出現した. しかしながら, 鋼球 直径が 3.2mm の場合では, f_T 近傍のピーク以外にもそれ と同程度のピークが複数出現している. したがって, 鋼 球直径は 6.4 および 12.8mm が適切であると考えられる. 続いて, 欠陥ありモデルでは, 鋼球直径 3.2 および 6.4mm のケースで f_d 近傍にピークが出現している. 以上



Heung-soo LEE, Toshiro KAMADA, Shinya UCHIDA and Toshiki IWASAKI

lee_heungsoo@civil.eng.osaka-u.ac.jp

のことから,鋼球直径は6.4mm が適切であると判断した.

3.3 弾性波の受信方法の選定

弾性波の受信方法を決定するため、出力する波の種類 を加速度および変位の 2 ケースに設定した.弾性波の入 力に使用した鋼球直径は 6.4mm である.変位波形を FFT することにより求めた周波数スペクトルを図-4 に示す. 加速度波形の場合の結果は、図-3 に既に示している.変 位波形の周波数スペクトルは、欠陥なしモデルでは fr位 置近傍にピークが出現しているものの、欠陥ありモデル では fa 周辺にピークは出現していない.よって、加速度 波形を出力することが適切であると考察できる.

3.4 周波数分析方法の選定

周波数分析方法は,FFT および最大エントロピー法 (MEM)の2ケースとした.なお,弾性波の入力は鋼 球直径 6.4mm,出力は加速度波形である.MEM により 算出した周波数スペクトルを図-5に示す.FFTの結果は, 図-3に既に示している.それぞれの周波数スペクトルを 比較すると,MEM を使用することにより,frあるいはfa 位置近傍に出現しているピークの形状が鋭くなり,かつ, これらのピーク周波数以外の周波数成分が若干ではある が小さくなっていることが確認できる.したがって,周 波数分析方法としては,MEM が好ましいと考えられる.

4. 切り出し RC 床版に対する本手法の適用性

4.1 計測概要

衝撃弾性波法による計測は,図-1 に示す床版底面のコ ンクリート表面で行った.弾性波の入力,受信および周 波数分析は,解析結果に基づき,鋼球直径 6.4mm,加速 度センサおよび MEM とした.

4.2 計測結果および考察

計測結果の一例を図-6 に示す.計測箇所 B では f_T 近 傍にピークが出現しており,水平ひび割れは発生してい ないと考えられる.これに対して計測箇所 A および C では, f_T よりも高い周波数領域に単独のピークがそれぞ れ出現している.コンクリートの縦波速度とピーク周波 数の値から,計測箇所 A では床版底面から 125mm の位 置, C では 167mm の位置に水平ひび割れがそれぞれ発 生していると考えられる.計測による推定結果を確認す るため,計測箇所 A, B および C の位置で削孔を行い, 孔内に棒状のスキャナーを挿入し,内部のひび割れ発生 状況を撮影した.図-7 に示す撮影結果より明らかなとお り,推定結果は,削孔結果と概ね一致した.





5. まとめ

本研究では、道路橋から切り出した RC 床版の内部に おける水平ひび割れの検出を目的として、あらかじめ衝 撃応答解析を行い、「I:弾性波の入力方法」、「II:弾 性波の受信方法」および「III:周波数分析方法」をそれ ぞれ事前に決定した.得られた条件のもと、対象とする 床版で衝撃弾性波法による計測を行なった結果、本手法 により推定した結果は削孔により確認された実際の状況 と概ね一致することが明らかとなった.

謝辞

本研究は、国土交通省委託研究事業 新道路技術会議 技術研究開発プロジェクト「道路政策の質の向上に資す る技術研究開発」の援助を受けて行ったものである.こ こに記して謝意を表する.