第Ⅴ部門

衝撃弾性波法による PC グラウト充填評価におけるシース直径と深さの関係に関する一考察

大阪大学工学部	学生員	○前田	洋祐
大阪大学大学院工学研究科	正会員	鎌田	敏郎

1. はじめに

ポストテンション方式の PC 構造物におけるシース 内部のグラウト未充填箇所を検出する手法の一つに, 衝撃弾性波法がある. Sansalone ら¹⁾は,空隙までの 深さに対する空隙の大きさの比が 0.25 以上であれば空 隙の検出が可能であると指摘している.しかしながら, これは空隙を板状と模擬した解析結果に基づく結果で あり,空隙形状の異なるグラウト充填評価への適用妥 当性については不明確である.

そこで、本研究では、シース直径および深さに複数 のバリエーションを有する 3 体の供試体を対象に、衝 撃弾性波法による PC グラウト充填状況の評価手法を 適用し、評価可能範囲(直径と深さとの関係)を把握 するとともに、そこで得られた評価可能範囲を拡張す るための新しい評価手法を構築することを目的とした.

2. PC グラウト充填状況の評価可能範囲の把握

2.1 実験概要

写真-1 に示す供試体 3 体を対象に計測を行った.各 供試体には外径の異なる鋼製シースがそれぞれ 4 本ず つ,深さにバリエーションをそれぞれ持たせて埋設し た.写真-2 に衝撃弾性波法による計測状況を示す.弾 性波の入力には,上限周波数がシース直径(以降,空 隙)に相当する理論上の共振周波数(以降,縦波共振 周波数)を十分に上回る直径を有する鋼球を適宜使用 し,受信には 30kHz まで応答感度がフラットな加速度 センサを用いた.なお,周波数スペクトルの算出の際 に使用した周波数分析方法は,高速フーリエ変換(以 降,FFT)である.

2.2 実験結果および考察

図-1 に全計測点での結果を示す. 図中の●印は,縦 波共振周波数の位置に単独のピークが出現したもので あり(図-2 (a)),▲印は縦波共振周波数の位置にピ ークが出現しているものの,それ以外の周波数範囲に おいても同程度のピークが観察されたもの(図-2 (b)),×印は縦波共振周波数の位置にピークが出現し

佐賀大学ナ	大学院	宅工学系研究科	正会員	内田	慎哉
学生員	李	興洙	学生員	西上	康平

なかったもの(図-2 (c))である. 図-1 中では,これ らをそれぞれ「評価可能」,「概ね評価可能」および 「評価困難」と表記した.図より,既往の研究で指摘 されている指標が 0.25 以上であっても空隙の検出が困 難であるケースが確認された.これは,空隙の形状が 主な要因と考えられる.すなわち,本実験で対象とし た空隙形状は円形であり,そのために,コンクリート 表面と空隙部の間で波の多重反射が励起されにくく, 周波数スペクトル上で明瞭なピークが出現しにくい条 件であったと推察される.

3. 評価可能範囲を拡張するための手法の構築

3.1 提案する手法の概要

2 章で指摘した問題点を改善するため、計測波形の 前半部分に着目し、最大エントロピー法(以降, MEM) により周波数スペクトルを算出することとした.これ により、空隙部で反射する波の成分をより確実に抽出 することが可能になると考えた.

3.2 実験概要

実験に用いた供試体および計測方法は 2.1 と同様ある.ただし、周波数分析には、MEM を用いた.



写真-1 供試体概要



Yosuke MAEDA, Shinya UCHIDA, Toshiro KAMADA, Heungsoo LEE and Kohei NISHIGAMI y.maeda@civil.eng.osaka-u.ac.jp



3.3 実験結果および考察

3.1 の方法で求めた周波数スペクトルの一例を図-3 に示す. 比較のため, 受信波形全てに対して FFT して 求めた周波数スペクトルも図-3 に併せて示している. 図中の矢印は縦波共振周波数の位置である.図より, 本研究で提案した手法を適用することで、空隙に相当 するピークがより明瞭に,かつ単独で出現することが 明らかとなった.本手法を全計測点に対して適用して 得られた結果を図-4 に示す. 既存の手法では「概ね評 価可能(図-1中の▲)」であると判断したケースを, 全て「評価可能」と判定することができた. しかしな がら、図-1 で「評価困難(図中の×)」と判定したケ ースは、本手法を適用してもその評価を改善すること ができなかった.これらのケースのほとんどは、その 他のケースと比較して、シースまでの深さが比較的大 きいもの,あるいは深さが小さく,かつ空隙の大きさ も小さいものであった. すなわち, コンクリート中の 弾性波の減衰の影響,あるいは反射成分が微弱なため, 周波数スペクトル上において空隙からの反射成分と適 確に捉えることができなかったものと考えられる.

4. まとめ

本研究で得られた結論を以下に示す.

- (1) 供試体を対象とした衝撃弾性波法による計測により、PC グラウト充填状況の評価可能なシース直径と深さとの関係(適用範囲)について把握した.
- (2)本研究で新たに提案した手法「計測波形の前半部 分に着目し、最大エントロピー法により周波数ス ペクトルを算出」の適用により、PC グラウト未充 填箇所の検出性能向上の可能性が見出せた.



図-2 既往の手法により算出した周波数スペクトルー例



グラウト充填状況の評価適用範囲

参考文献

 Sansalone, M. and Streett, W. B. : Impact Echo, Nondestructive Evaluation of Concrete and Masonry, Bullbrier Press, Ithaca, NY and Jersey Shore, PA, 1997