第亚部門

(独) 労働

	立命館大学理工学部	学生会員	○伊良知	慎太郎
健康安全	於機構労働安全衛生総合研究所	正会員	平岡] 伸隆
	立命館大学理工学部	学生会員	稻垣	[大基
	立命館大学理工学部	正会員	藤本	: 将光
立有	命館大学総合科学技術研究機構	正会員	田中	□ 克彦
	立命館大学理工学部	フェロー	深川	良一

<u>1. はじめに</u>

自然斜面で発生した斜面崩壊の滑落崖ではパイピングホ ールが確認されることが多い.通常パイプ流は斜面安定に寄 与する天然の地下水排水溝だが,パイプ流路が閉塞,または 許容流量を超える水が流れ込んだ場合,閉塞周辺の間隙水圧 が上昇し,斜面は極めて危険な状態となる.したがって,斜 面内部のパイプ流周辺の地下水圧の観測により崩壊の予測 や適切な対策を行える可能性がある.そこで Tanaka ら¹⁾が開 発した多地点多深度計測に適した超音波による水分水位測 定システムを応用し,パイプ流の有無によって斜面の地下水 位にどのような影響が発生するか室内実験を行って確認し た.

2. 室内降雨実験

本研究では模擬パイプ流を用いない Casel と模擬パイプ 流を用いた Case2 を実施して斜面崩壊に及ぼすパイプ流の 影響を調べた. Case1 と Case2 の側面から見たモデル斜面 の寸法と各計測機器の設置箇所を図-1,図-2,実験条件を表 -1 に示す.実験土槽は,木製の基盤の上に高さ 50cm,横 154cm,幅 100cmの斜面を作製し,人工降雨装置を用いて降 雨を与えた.模擬パイプ流には内径 20mm,外径 26mm,開 孔率 5%の塩ビ管を用いた.計測機器は超音波測定器の他に 圧力式水位計,誘電率土壌水分計,テンシオメータを設置し た. Case1 で降雨量 30mm/hr を与えると斜面の表面侵食が 発生したため,Case2 では 20mm/hr から開始した.また,Case2 では降雨による斜面崩壊が確認されなかったため,降雨開始 9 時間 20 分後に模擬パイプ流の先端を閉塞し,さらにパイ プ内に注水した.各実験の実験経過を表-2,表-3 に示す.

超音波検出器と水位計から得た各実験の時間ごとの水位 を図-3,図-4に示す.Casel では降雨量を 50mm/hr に変更 したあと斜面中部の水位が大きく上昇していることから,急 な降水強度の変化により地下水位が上昇したことで滑り崩 壊が発生したと考えられる. Case2 では模擬パイプ流の影響 により斜面中部の地下水位が低下した.また,有孔パイプ内 に流水した状態で先端部に栓をしたが斜面崩壊は発生しな かった。そこでさらにパイプ内に注水をすると斜面下部から 崩壊が発生し,斜面内部の水位が上位も上昇していった.



Shintaro IRACHI, Nobutaka HIRAOKA, Daiki INAGAKI, Masamitsu FUJIMOTO, Katsuhiko TANAKA and Ryoichi FUKAGAWA rd0041ks@ed.ritsumei.ac.jp

表-1 実験条件

	Case1	Case2	
含水比	10%		
乾燥密度	1.40g/cm ³		
排水条件(非排水)		背面,底面,側面	
排水条件(排水)	前面	前面,パイプ	
	30mm/h:2時間	20mm/h:5時間	
降雨条件	20mm/h:3時間	50mm/h:7時間	
	50mm/h:28分		
模擬パイプ流	なし	内径20mm, 外径26mm, 開孔率5%の塩ビ管	

夷_2	Case1	の宝瞈経過
1X Z	Vaser	

経過時間	概要
0:00	降雨開始(30mm/hr)
0:42	前面の盛土に水が溜まり始める
2:00	降雨量を20mm/hrに変更した
2:30	水槽前面部から越流を確認
5:00	降雨量を50mm/hrに変更した
5:28	斜面崩壊を確認し、実験を終了

経過時間	概要	
0:00	実験開始(20mm/hr)	
1:30	前面の盛土に水が溜まり始める	
2:20	水槽前面部から越流を確認	
5:00	雨量を50mm/hrに変更	
9:20	パイプの先端に詮をする	
10:20	パイプの詮を開けてパイプ内に注水開始	
10:50	水を流した状態でパイプに詮をする	
11:02	パイプの穴からの水により斜面下部が崩れ始める	
11:26	超音波測定器No.6の地点まで斜面が崩れる	
11:40	超音波測定器No.3の地点まで斜面が崩れる	
11:45	超音波測定器No.2の地点まで斜面が崩れる	
11:50	斜面の大部分の崩壊を確認し、実験を終了	









図-4 Case2の各時間の地下水位

また, Case2 の 9 時間 20 分後の地下水位は,パイプ流から 横方向に 25 cmはなれた超音波検出器 No.2 および No.5 の結 果と 12.5cm 離れた超音波検出器 No.3 および No.6 の結果を 比較するとパイプ流に近づくほど,大きく地下水位が低下し ており,パイプ流によって斜面内の水分が排水されているこ とが確認された.

3. 模擬パイプ流による影響の考察

模擬パイプ流を設置しない Casel では降雨によって地盤 内の水分量が上昇し,滑り崩壊が発生した.模擬パイプ流を 設置した Case2 ではパイプ流によって斜面内部の地下水が 排出されたことによって同量の降雨を与えても崩壊は発生 せず,地盤内の貯溜量の減少,地下水位の低下を確認した. さらにパイプの先端を閉塞し,斜面下端部でパイプ流を閉塞 させたが,斜面崩壊は発生しなかった.この要因として斜面 下端部まではパイプ流が排水孔としての機能を失っておら ず,斜面内の排水は継続して補助されていたためと思われる. そこで斜面上部からのさらなる浸透流の供給があったと仮 定してパイプ内に水を流したところ,排水能力を超える流入 によって斜面内の水位が上昇し,斜面下部から上部へ崩壊が 進む進行性崩壊が発生した.

<u>4. おわりに</u>

本実験結果から、パイプ流はその機能が維持されれば斜面 安定に寄与するが、閉塞箇所が斜面中腹であった場合や、排 水許容量を上回る浸透流が流入したときには、斜面安定度を 低下させる要因となることが示唆された.

謝辞

本研究の一部は科学研究費補助金(若手(B), 16K16379) (2016~2018 年度)の助成を受けて行った.

参考文献

 K. Tanaka, et al. Monitoring of soil moisture and groundwater level using ultrasonic waves to predict slope failures. Japan. J. Appl. Phys., Vol. 48, No. 9, pp. 09KD12– 1–09KD12–4, 2009.