

離岸堤の養浜効果について

高知大学農学部 正員 上森千秋 王井佐一 河田昭正

はじめに、物部川河口から高知港までの延長8.2kmの建設省直轄海岸では、侵食防止のため離岸堤が施工され、現在23基が完工している。本文はこの地区を対象に、その効果を考察したものである。

1 高知海岸の侵食と離岸堤の施工 図-1は高知海岸の河床変化を示すもので、昭和37年頃から物部川河口付近で急に侵食が起り、23年から49年まで著しいところでは40m近く汀線が後退し、侵食区间は西方2kmに及び西へ拡大している。

この原因には、昭和28年から高瀬町藪草原その他で施工された海岸堤及び根固工による反射波の増大、物部川及び付近海浜の砂利採取(物部川で昭和42年まで約30万t)等の影響も考えられる。昭和31年に完工した永瀬ダムによる河川流砂の減少が大きくかかるようである。永瀬ダムと下流の水田、吉野ダムで昭和48年までの堆砂量は約1,100万tであり、その約1/3が砂疊であるとすれば約400万tの流砂供給減となる。物部川の顯著な影響海域を幅5km、沖合400mとする、2mの浜地形の低下となり、前浜分配を1/10とすれば20mの汀線の後退となり、よく説明できる。

このようにして海岸堤及び地区内への危険度が高まつたので、建設省では種々検討の結果海岸堤より80mの距離に長さ100m、開口幅50mで図-2のような離岸堤を計画し、昭和48年に危険度の大きい久松地先の4号堤から施工し、西、東、西へ施工を進め約3.5km区间が完成した。

2 汀線及び浜砂面積の変化 現在までの施工区间3.5kmを、物部川河口から切戸放水路までの1.2km、切戸放水路から浜改田第2放水路までの1.3km区间、第2放水路から西の三つの区间にわけることができます。

図-3は物部川河口に近い区间的離岸堤施工後の汀線変化の状況を示す。4号堤施工箇所に70mboloが形成されたため、施工前(昭和48年10月)の汀線に比べ、その西側が急に侵食され、49年8月中、下旬に来襲した台風(14号及び16号)時の高潮($H_s = 3 \sim 5m$)により海岸堤200mの倒壊が起った。この侵食は5号堤施工により回復し、順次西側の侵食を繰りしつつ現在のtombolo地形を形成したのである。図-4は48年10月9

汀線を基準にして汀線変化を示したものである。これによると6号堤より東では開口部よりも河床より前に進していき、漂砂源の物部川河口砂州であるから河口に近いほど漂砂の捕獲が多く、西へ侵食し汀線は右下りとなる。

西放水路の間の区間は、切戸放水路のすぐ西側を除けば浜幅は60m以上あり安定した地形を示していく。離岸堤の施工により地形が乱れ、また離岸距離が小さいため堆砂効果は認められない。




図-1 高知海岸の侵食




図-2 離岸堤構造図




図-3 打線変化図 (河口から1.2kmまで)




図-4 打線変動図 (S.48年対比)

図-5はオヌ放水路より西の比較的新たしく施工された地区的汀線の変化状況を示すものである。57年7月の汀線を見ると18号堤施工によって背面にtombolo/oが形成されたが、その西の汀線は大きく後退している。また58年7月の汀線を見ると20号堤のオム19号堤より早くtombolo/oを形成している。このことから東寄りの波は侵食性であり、tombolo/o堆砂は西方の浜から供給されていることが判る。なお施工前の56年汀線に比べるとtombolo/oは形成されても、平均汀線はやや後退している。

表-1 汽船及び浜断面の経年変化

測量年月	48.10	49.6	50.5	51.5	52.5	53.8	54.3	55.6	56.6	57.7	58.7	59.6
平均浜幅 m	45.14	35.52	44.1	52.25	51.81	51.12	56.75	60.33	61.66	60.38	61.70	61.58
+10m以上の断面積 m ³	—	73.56	80.86	14.50	105.22	—	122.11	57.96	58.51	58.47	73.61	185.09

図-5 打線変化図(河口から2.5~3.5Km)




表-1 汽船及び浜断面の経年変化

表-1は平均浜幅及び断面積の経年変化を示す。浜幅測量の範囲及び測量範囲と同じでないことで厳密な比較はできぬが、51年4基施工後から効果がみられ、54、55年から急増している。これは53年に物浦川河口付近の離岸堤の施工によって大量の土砂を捕獲し大きく汀線が前進したこと、及び浜幅の広い西の方の測量範囲に入ったことによるものである。TP 0m以上及び-10m以上の海浜断面積の変化を計算したが、海岸保全に重要な前浜部分の堆砂効果が明瞭に表われている。

3 畦岸堤の効果 図-6は5号堤中央部の海浜形状を示したものであるが、50年5月離岸堤施工後-10m以浅で岸向の堆砂移動が見られ、年とともに離岸堤前面の堆砂高を大にしている。これは離岸堤の波エネルギーの吸収効果を示すもので、離岸堤沖の水深が浅くなれば碎波を促進し、離岸堤及び浜へ当る波エネルギーは小さくなり、一層前浜堆砂効果を挙げることになる。

図-7は離岸堤の汀線からの距離Xと、初期汀線からtombolo/o先端までの距離すなわち堆砂効果とを示したもので、離岸距離が50mほどの時に最も前進している。すなわち河口幅Bに対し $X/B = 1$ でtombolo/oがよく発達する。 X/B は汀線に対する回折波の大きさに關係し、実験でも $X/B > 2$ になるとtombolo/oは発生しなくなる。

図-8はtombolo/oのapexとbayの平均粒径d₅₀及び均算係数を比較したものであるが、一般にbayより apexの方が粒径が小さく、均算係数が大きくなつてゐる。これは開口部から入る波によつて移動可能な川い砂礫が離岸堤背面に移動し、背面では波が小さいので最早3-3.5分かれてしまつたために発生する現象であろう。

もう少し 物浦川河口付近の侵食の著しかつた区間に離岸堤の施工による養浜効果は極めて顯著であつたが

西へ直江川流域の効果は減少し、浜幅が十分にある改修地区では効果は見えない。よつて今後同様な工法による離岸堤の継続施工については一考を要する。最後に貴重な調査資料を蓄積され、また心よく提供されたいた建設省高知工事事務所に対し、深甚の敬意と謝意を表する。




図-6 畦岸堤前面の地形変化





図-7 畦岸距離とtombolo/oの発達長

図-8 apex, bay の d₅₀, So