

I - 10 天草架橋第4号道路の土質安定処理について

日本道路公団天草架橋工事務所所長 正会員 栗原利榮
 熊本大学工学部教授 正会員 梶原光久
 三井建設KK福岡支店土木課 正会員 ○富安健

(1) 第4号道路の土質概要および安定剤の性質；第4号道路の土質は粘土矿物を多く含み現場におけるトラフカビリティー、従って、切土、盛土の路床土支持力比、安定等に問題点がある。現場におけるコン指數は、風化が比較的進行していなく、第1層(No.1)では、約11%、第2層(No.2)で約7%、風化の最も進行していき第3層(No.3)では約2%で施工機械の使用から困難な状態が考えられた。このような軟弱化の主な原因はデイカイト、パリゴルスカイト(?)、セラドナイトと考えられるのが存在と見らるる。第2層以上僅かのデイカイトの指示線が現われてゐる。このことは、第1、2層は陸上風化を多く受け、短期間海底風化を受け、第3層は、上記風化に更に熱水作用を受けたことを明らかに示している。従って、入江部の盛土用はもちろん、第1、2層を含めて安定処理を行う必要を認めた。安定剤としては安価に入手できるカルバイト排水($\text{Ca}(\text{OH})_2$ が主成分)を中心とし、市販消石灰、多少高価で混合効率は落ちるがセメント等が考えられかゝり、これらによる安定処理の結果および施工結果について報告する。

カルバイト排水(湿式)は、含水比が高く55~110% (大部分は80~110%)であるから、使用に際しては、ある程度乾燥によって含水比を下げて混合効率を従って、安定効果を上げる必要がある。表-1はカルバイト排水の乾燥過程における成分の変化を示すものである。

(2) 供試体の作製；3.割モールドによる供試体の寸法は直径50mm、高さ100mmで3層全面衝撃載荷方





表-1 カルバイト排水分析表 (S-4041～分析)

安定剤	w=10%	w=40%	w=66%	w=105%	消石灰
カルバイト排水	"	"	"	"	
塩酸不溶鉱物	1.38%	1.32%	1.14%	2.09%	10.57%
R.O.(主)カルボン酸	6.61	6.72	3.95	6.82	6.47
$\text{Ca}(\text{OH})_2$	66.04	67.85	85.12	67.03	53.74
CaCO_3	23.67	22.97	8.37	22.31	21.76
CaO	0.40	0.27	0	0.12	6.36
MgO	0.17	0.21	0.40	0.17	0.10
その他	1.13	0.66	1.02	1.46	1.00
含水比	9.39	38.26	64.09	103.87	0.87

()は比較的フレッシュ、他は消石灰を除き長期保存のため炭酸化が進行している。

図-2 土の含水比27%附近におけるカルバイト排水による軸圧縮強度に及ぼす影響



式を採用した。実験の数はCBR 25回突目標とし、各層15回突とした。

(3) 1軸圧縮試験：試料No.3の持込時含水比(27%)と現場含水比(32~34%)との差異に基く含水比の調整是非常に困難を極めた。当初含水比については、27, 30, 33%位を計画したが、30%において、散水、混水による土のこね返し現象が現れ、33%においては、ほとんど团子状を呈したが、初期強度はともかく、養生期間が長くなるにつれて強度の伸びが現れた。27%附近におけるカーバイト排溝の安定効果を1軸圧縮強度で示すと図-2のようになる。安定効果および混合効率の点では、安定剤の含水比は低め良好であるが、現場における乾燥条件を考慮すれば、カーバイト排溝の場合70~80%が限度のようである。含水比70~80%カーバイト排溝は7%添加で即時1%²(CBR=2%), 1日で約2%²(CBR=6~7%)となる。

この返しを受けた30%附近の含水比における安

定効果試験結果は図-3に示す通りである。地山の含水比より多少低いが、自然含水比の搅乱された無添加上(3軸)圧縮試験結果(C=0.02%)に対する強度の約50%に落ちて、このような悪条件下も拘らず、含水比68%のカーバイト排溝を7%添加することによって、即時0.6%, 1日, 0.8%, 4日で1.6%²(CBR=4%)を期待できる。更に14日で1.4%²(CBR>20%以上)となる。

カーバイト排溝(含水比10%)と消石灰、セメントとの安定効果を見ると、表1の分析結果からも、表2の強度試験結果からも歴然としている。図-3から消石灰と等しい添加率で等しい1軸圧縮強度を与えるカーバイト排溝の含水比は40~80%である。

(4) CBR試験：現地より運搬された試料に対してNo.3は7%, No.1は10%添加によるCBR試験を実施した結果は、図-4、表3の通りである。No.3ではこの返しの影響が現われるとは当然であるが、安定剤の含水比によっ

表-3 CBR試験結果(試料No.1 5層 25回突)

養生条件	CBR (%)			
	即時	1日	4日	7日
なし	1.0%	1.790		
	w:35.2%	1.321		
カーバイト排溝10% (含水比105%)	2.4	1.747	9.2 1.743	29.9 1.754 50.5 1.750
	39.8	1.250	40.2 1.243	39.9 1.253 39.5 1.257





表-2 1軸圧縮試験結果(7%添加における比較)

養生条件	7%添加における比較				
	即時	1日	4日	7日	14日
安定剤					
なし	0.22%	0.22%	0.22%	0.27	1.47
	w:152	w:152	w:152		
カーバイト排溝 (含水比10%)	7% 1.30 150	2.70 150	6.58 148	6.06 152	8.79 153 6.95 1.51
なし	0.30 150			0.34 150	
消石灰	7% 0.85 150	1.03 150	1.86 150	1.90 147	3.51 149 3.22 1.46
セメント	7% 1.65 153	3.27 152	4.86 149	4.74 148	6.19 151 6.75 1.49

図-4 水浸養生期間-CBR関係



このように影響の有るか調べるために空固め数を変えてみた。その結果、空固め数が多く、こね返しを受けても乾燥密度が大きくなる場合には、こね返しによる混合効率もよくなるものと考えられる。従って、現場においては、Mixingを十分に行えば、ブル押しが出来る程度ならばまき出しによる繰返し転圧だけで十分と考えてよろしくであろう。

(5) 3軸圧縮試験；No.3試料(含水比25%)にカーバイト排水(含水比66%および105%の2種)7%添加、3層各層19回(高さ125cmでCBR25回相当)空固め、3日非水浸1日水浸養生後。試験結果を図-5に示す。図より明らかに安定剤添加によって、中が増加し、含水比25%では中に対する30%以上を期待できる。長期養生を目標とすれば、Cの値は、2%以上を考えることができる。

(6) 入江部、盛土施工表-4 静荷重による水浸CBR試験結果

(No.3試料：含水比105%カーバイト排水：10%添加)

に伴う安定処理土。

深度 M	荷重 kg	養生日数		
		1日	2日	4日
0.5	15	28.7% w:41 d:173 t:123	5.7 42 1.44 123	10.9 41 1.75 124
1.5	45	6.1 37 1.77 129	10.1 37 1.78 130	
2.5	70	8.0 37 1.79 131	11.2 40 1.79 128	
3.5	105	8.4 35 1.84 136	18.1 36 1.81 134	

載荷重として、土の自重のみを考慮し、

盛土中の任意の深度におけるCBRを増加の程度を試験した。結果は表-4通りで、荷重が加わった状態では、乾燥密度はかなり小さくてCBRはかなり伸びる安定効果が顕著である。

(7) 安定処理土の物理的性質およびX線解析；安定処理土の粒度、コンシスティシーは図-1に示す通りで、粒度上明確な変化を生じ、gel化結合の結果、粒度が全般的に大きくなっている。X線解析結果は表-5に示す通り、粘土鉱物。ピークが即日から弱って安定効果は歴然としている。

(8) 1軸圧縮強度とCBRの関係；(1) CBR供試体、CBR用のものを5層25回で空固めたもの、3種の含水比につきそれぞれ3個、(2) 1軸圧縮試験用供試体、3層モールドで3層15回(CBR25回相当するエネルギー)空固めのものに対応するもの3個、(3) 試料、No.3で求めた関係は図-6に示す通り。

(9) 施工管理；現場における施工管理は、図-7に示すコーン指數-CBR関係を行なうことが肝要である。No.1, 2, 3共に全く同じ関係を示すから便利である。




表-5 X線解析；含水比30%試料に含水比10%カーバイト排水と10%添加した1軸圧縮試験用供試体についてのX線解析結果

CBR(d%)	無添加	X線解析結果		
		0日	1日	7日
20	メタ	16.8%	0.2	0.5
11～12	ハロサイト	ほとんどなし	巾をもとべく	巾狭く少く
20.8	テイカサト	3.3	2	2
24.25	ハリエスカサト	弱い質量	“	“
26.7	334	行けむ極大	減少	“
29.5	303	カルサト	0.08	0.08





図-7 CBR-コーン指數関係



(10) 現場施工：第4号道路の平面縦断図は図-8に示してあるが、切盛土約4万m³に対して含水比80～100%（推定）の一パット排溝を5～7%添加して安定処理を施した。目標のCBR = 4～5%としCBR値は、図-7を利用しコーン指数より推定した。施工後0日、1日、4日、CBR推定値は図-9の通りであるが、No.24、No.25、No.23+775には同じ値を示し目標は達せられた。





図-9 No.24の施工級
0日、1日、4日のCBR

推定値




表-6 現場CBR試験結果

No. 25(40-12)	No. 36(40-12)
施工後24日	施工後約60日
現場含水比 30.7%	現場含水比 32.5%
9.6% 14.9%	25.0% 11.6%
12.4 11.2	10.4 224
26.1 17.4	26.1 17.4
$\gamma_t : 1.93$	$\gamma_t : 1.84$
$\gamma_d : 1.52$	$\gamma_d : 1.35$

No.25は施工後24日で現場CBR = 12%。

No.36は約60日で約20%を示し、この通り

を実現した。強度の減少は僅めて、養生により強度の回復が見られ、安定効果は明らかである。尚混合はドーザー・ショベルで行い、たゞ混合肥率は少しある程度ではなかった。

(11)結論：第4号道路の軟弱土セメント排溝で安定処理を実施し、結果極めて優秀な成果を収めた。最終に施工に当られた佐藤建設K.K. 謝意を表す。

処理土の二輪走CBR試験結果

No.25(自然含水比30.7%) No.36(自然含水比32.5%)

養生条件 密固度 無添加 (25回)	即時	4日		即時 非水浸 1.4% 1.4=1.47	4日 非水浸 1.4% 1.4=1.39
		非水浸	水浸		
処理土 (55回)	10.2 (4.9)	8.9 1.47		20.5 1.39	20.1 1.39
" (25回)	7.0% Y=1.44	13.9 1.44	12.6 1.44	22.1 1.39	35.4 1.39
" (10回)	22.0 1.40	21.7 1.42		30.9 1.34	30.6 1.30