

# 轟ダム撤去に伴う河床変動調査

建設省宮崎工事事務所建設技官○若松基夫、山元末次、荒木義秀  
(正会員)

## はじめに


轟ダムは大淀川河口より51km地点、中流狭窄部に大正15年建設された発電用の取水地であるが、ム地奥が轟島金地の吐出口に位置するため、ここで堆上げられた河床が上年し、洪水氾濫を増長するものと、ダム建設時より根強い反対が行われた。そしてS29年12号台風による大氾濫に際し、「轟ダム水害調査委員会」が設置され種々検討の結果、S36年3月に撤去された。

本報告はダム建設時から撤去に至るまでの河床上昇及び撤去後の河床低下の状況を調査し、ダム撤去の直接原因とされた河床上昇の影響範囲をダムと堆砂との関連について検討したものである。

## 1. 轰ダム撤去に至る経過

大淀川上流轟島金地は大古湖底で排水口の漫濫により湖底が沼となり湿地となり今日の金地を形成したものといわれる。標高は120~140m内外で周辺は山に囲まれ、地層の大部分はシラス層である。しかし金地の吐出口にあたりダム地奥付近は泥炭岩で、図-1にみるとように床固的な機能を有しているため河床勾配は緩く、流速も緩かため洪水疎通能力は小さく屡々洪水氾濫をみて来た。このため寛政の頃、舟運の必要上からではあったが水路を開削(古川)治水効果を上げた。更に明治23年2月洪水対策工事として新たに水路を開削(新川)し大きな効果をあげて来た。

図-1 大淀川上流断面図



轟ダムは水門高4.5m背水延長6kmにすこない低取水地であったがこの古川、新川の水路の由緯から地元民は大きく利害戦、一、着工時より反対運動が起り、幾度か工事は中止され設計も少しおよび修正され、工事期間もT.8~13ヶ月なりの期間を要している。完成後も洪水氾濫の度に補償問題が起り、ダム操作規定は4回も変更している。水害はS14年頃より頻発したが戦時体制下であった為、具体的にはS21年に轟島金地水害対策委員会が結成されS23年1月ダム改修を条件とした契約書をとりかわしている。しかしS29年の12号台風に際し約2,700町歩の洪水氾濫をみた為、地元民はダム撤去を構成し政治問題に発展し国会においてその

対策が論ぜられた。宮崎県議会も轟ダムの撤去を決議し、ダムが水害に及ぼした影響と対策を調査す

る「轟ダム水害調査委員会」を設け、学者・技術者を中心とした三項目が諮詢された。①ダムによる堆砂の実態及びその範囲、②ダムによる洪水氾濫の影響範囲、③ダムによる悪影響除去の可否及び対策。

その結果、①当時の大淀川上流の大半は未改修の旧堤があるのみで河巾は狭く、加えて流域一帯がシ

ラス地帶であるため流水土砂は極めて多く、天井川の地形も隨所に見られるという特殊事情から、ダムを撤去すれば港水区域内は別として、その上流地帯の水害軽減に効果を期待するには困難である。②ダムによる堆砂も背水限界(57%)で約5mに減少しこれより上流も約5m程度の河床上昇であることからみて、ダムの影響範囲は明確ではないが大きくなりとも東岳川合流奥付近(65Km)より上流迄は及ばない。③その対策としてダムの改修、操作規定の改善、河道掘削を含めた治山治水対策を実施する必要がある等の意見が答申された。この答申に基づいて建設省が左岸側を58.5m掘下げ幅14mの水内を基に新設する改修案を計画したが、ボーリングの結果11m下にシラス層があることが判明したので改修は事実上困難となつた。しかし幸いなことに3.7km下流に水利利用上も有利な(1.5MW→5.0MW)ダム地盤が得られたので、奥ダムより3.5m低い満水位(118.1m)をもつ新ダムが築造され、こゝへ奥ダムは遂に撤去されるに至つたのである。

## 2. 奥ダム撤去に関する河床変動

奥ダムが撤去されるに至った最も大きな問題はダムによる堆砂の影響であるが、ダムによる堆砂と流水土砂による河床変動の構造は明確に解明することは困難である。平衡河床に関する研究調査は近年とくに盛んになって来てゐるが、いまだ十分なる渓流にも適用出来る段階にまで至っていない。

本例の場合ダムが現実に撤去され検証も可能であったので土研公式等を用ひて河床変動の推定を行つたのであるが実測と一致せず、10年前調査委員会が検討したと同様、河床変動実測資料による一次解析によつてのみしか検討し得なかつた。

### (1) 奥ダム建設による河床変動

#### ①ダム築造当時に於ける背水限界について

表-1. 奥ダムによる背水計算


番号	堤高(m)	堤頂高(m)	堤長(m)	背水計算	
				距離(m)	備考
1	51.4 実測	63.2	57.32	5.29	
	計算	5.99	56.99		
2	62.0 :	4.09	55.09	上流部泥砂堆積の程 度を考慮して算出	
3	121.0 :	4.35	55.35	5号台風最大流量	
4	2,668.0 計算	4.68	55.68	12号台風最大流量	
	計算	7.50	58.50		
5	4,000.0 :	9.00	60.00	計画高水流量	

調査委員会の資料によると天神橋上流約200m(%)

にあつた観音瀬がダム満水後流水が緩になつた由の説明を記録してある。これよりみるとダムによる背水は天神橋上流57%4地盤より上流にあつたと推察される。背水計算により検討すると表-1のとおりである。

② 総断面による検討 先づ電力KK及び当時の奥ダムに関する資料より、ダムによる堆積状況を平均河床高(図-2.4 参照)によつて検討すると、築造後の河床の上昇はS16年迄は58K附近迄約5~10程度にすぎないがS21年では満砂状態に近い堆積をみ、以後は出水時のゲート操作による変動が54K付近より下流でみられる程度である。これを図-6でダム全体の堆砂量でみるとS21年、26年、29年、33年が洗掘しており特にS29年の場合全堆砂量の約6割が掃流されてゐる。(S20年枕崎・阿久根台風、S25年キジ白風…)

このことは当ダムが水内高45mの取水地であつたため、ある規模以上の洪水になると水門を全開すること、堆積土砂に比較的比重の軽いシラス系土砂が相当含まれていること等により、容易に洗掘される特徴を有していたと










図-5 2km毎の河床変動量



になる。このことはダム操作規則の改善によりかなり、上流の土砂堆積を防ぎ得るものと言える。


## (2) ダム撤去後の河床変動

ダム撤去後の河床変動を図-3,4の平均河床高でみると1年目にして0.5~1.0m前後低下しS40年度ではほとんど建設当時の河床に戻っている。(ダム撤去は12年で元河床に戻っている)。しかしこれらの変化は63K附近までである。57~63kmの河床が建設前より極端に低くなっているのは河川改修による河道掘削等の人工掘削によるものであり、ダム撤去後の河床変動が63km附近までであったこと、ダムによる堆砂の影響範囲を63kmにわざと判断するのは早計であろう。(背水終点は計算高水流量400%まで60%, 1号実績で66%である)。これを

図-4の各K毎の変化でみるとダム撤去による急速な変化は61K附近迄である。特に61~62kmはS33年度から大きく変動しているため、それの影響によるものか明確でない。64Kは殆んど平衡状態を保つて11年から65より上流はS35年から、69Kより上流はS38年から低下の傾向にある。このことは64Kを境にして河床低下メカニズムが別の様相によるものと言えよう。平均低水位の変遷図(図-7)でみると全般的にS30年頃から

序々に低下の傾向がみられ、ダム撤去による急激な変化は極めて僅かで、他の観測所については顕著な変化は見られない。

これを更に2km毎に



河床変動量（図-5）でみると 62K を境にした変動傾向の相違が明白である。したがってこれらの資料より総括的に次のことがええようである。即ち、①ダム撤去による影響区间は東折川が流送土砂の多い河川であること、②これより上流は高木の蛇行部にはいり河床変動の傾向が極めにくうこと、③61～63K にかけて相当の人工堆削があること等から明確な判定は困難であるが、ダム調査委員会が、「大きくみても 63K 近」と判定したことには、事実であつたと見える。

### (3) 供給土砂量よりの考察

ダム撤去による一次的な河床変動は一応終了したものと考えられるが、今後更に上流に波及するか否かが問題である。平常の河川における河床変動は上流からの供給土砂量の多少によって生ずる。即ち、流入土砂量が流送土砂量より多ければ堆積が起り、逆の場合には洗掘され、河床は低下する。

大庭川の場合、戦後の山林の荒廃、台風船座と云われるほど頻繁に襲った台風により、多量の土砂が洪水の度に下流に押し流され河道に堆積したものと考えられる。（図-8にみるようにダム稼動中の洪水頻度は高い）このため全川に亘って河床が 25m 近く上昇したものと思われるが、これがダム撤去によって低下するか否かは疑問である。（既に 33 年噴より低下の傾向にある）

今後河床変動調査を通じて検証する予定であるが、人工による堆削量の把握が困難であること（年平均 10 万 m<sup>3</sup> 以上堆削している）、高木捷水路（64%）が 541 年 9 月に通水したこと等により、ダム撤去による影響を捉えることが困難となつた。そこで流砂公式を用いて過去（35～40 年）の検証を行い、ダムの有無による 10 年後の河床の推計値を比較することによって一応の目安を得ようとしたが、33 年～40 年の検証の段階で実測とかなり異った数値を得たため、公式の適応性、補正係数等の検討を現在行っている。

### あとがき

政治問題にまで発展した喪ダムが撤去されてから更に 6 年の歳月がたつ。河川の氾濫に際しては、幾つかの要因が重って起るのであるが、底々にして人工的な工作物が直接の原因として非難の矢張に立つ場合がある。大庭川においてはダム撤去後大きな出水がなく同一条件で比較し得なかつたが、河床低下がダムの撤去に大きく左右されたのか否か極めて重要な問題である。70km 附近より上流においては、ダム撤去前より低下の傾向を示している事からダムによる影響範囲が明確につかめるのではないかと思われたが、種々の問題があり充分に検討し得なかつた。河床低下の問題は流入土砂量と流出土砂を流量と関連づけ得れば、極めて明快な解答を得られるのであるが、流送土砂及び浮遊土砂量の測定、人工による堆削量の把握、当該河川に関する公式の適応性、河床変動調査の精度等、多くの問題点があり、実際には極めて困難な作業である。

今回 送流土砂による検討なしの未完の資料をヒリまとめたのは、ダム撤去というセンセーショナルな題材をよく料理し得ないため、問題を提起して、讀者の御意見を得たかったからである。河床低下に対する調査は今後も継続して行う予定であるので、解析の方法等について教示いたゞければ幸いである。

### 参考文献 1. 喪ダム史 S33年5月刊 糸島盆地水害対策委員会

2. 喪ダム水害調査委員会資料

3. 河川計画基礎資料 S30年11月刊 九州地方建設局