

前田設計(株)福岡支店・駐在 正員 ○林田歩雄  
 同・技術部長 同 伊藤整一  
 同・技術部次長 同 武本英治

1. まことに、空港整備事業の躍進的増大に伴い、弊社は多くの空港においてその土木施設の設計業務を受託する機会に恵まれました。そのうち空港アスファルト舗装構造設計の実績を参考すれば、下表の通りである。

ここでは、その概要と共に実務上直面した種々の問題点について報告するものである。(一部略)

### — 計算事例および主要項目一覧表 —

事例 No.	空港 種別	空港 名	発注 者	設計 年月日	滑走路端元 設計対象種別	計画構造 反復回数	設計基準	採用設計 CBR 値	舗装厚 (cm)	路床・土質 (%)		CBR 試験 結果	備考
										表面 土質 (%)	基層 (%)		
①	第2種	新潟	航局	39.9.	1,800 × 45 (含平行誘導路) 5,000 回	YS-11	FAA法 CBR法 AI法	9	30	SP	26.6 ~32.4 (9.0)	—	6.1~6.7% (は排水渠、 他は水浸地)
②	同	宮崎	四連	40.0.	1,800 × 45	VIS-C-828	同	8	40	SP	21.7	—	5.5~7.1% XST用
③	共用	徳島	三連	41.3.	誘導路 エプロ 駐車場 (1,500 × 45)	YS-11	同	7	35	SP	18~22 (6~10) (6~8)	6~8% (6~8)	3.7~6.8% $K_{so} = 0.8~1.0$ $= CBR \cdot 6\%$
④	第2種	高知	三連	41.8.	岩国空港 (1,500 × 45)	VIS-C-828	同	12	—	SWG	—	—	9.3~10.6%
⑤	同	熊本	四連	42.3.	2,000 × 45 (含平行誘導路) 45.5 45.5 51.8.	B-727	同	7 2 2 同	11.9 148 187 237	VH VH VH 同	0.9~2.7 4.2~3.5 (4.8~6.5) 2.0~2.1 470~375 (10~12)	3.0~5.9 — — —	火山灰質粘土上 (黒ホツ、赤ホツ)
⑥	第3種	神馬	嘉祥県	46.2.	600 × 25 1,500 × 45	STOL	要領 45.4	14	—	—	—	—	—
⑦	同	礼文	礼文町	48.4.	800 × 25	STOL	要領 45.4	逆算	53	—	—	—	※空港土木工事共 通仕様書上 貯留 300 3m 加盛土 50cm 高
⑧	第2種	名古屋	五連	55.3.	2,300 × 45 エプロ 700 回	DHC-6	同	5	32	—	—	—	X・凍結深度80cm
							要領 51.3.	8	114	SM	—	—	4.8~ 28.8

### 2. 準拠すべき基準・設計条件

航空局におけるS-45.4. 空港PA及舗装構造設計基準(以下要録といふ、S-57.3.改訂)が制定された。併わし CEB法(CBR法)を基本的考え方としてまとめられてある。ところで、この要録、制定以前の設計作業においては、このCE法に加えてFAA法、AI法、LCN法等を適用した上で総合的に斟酌して舗装構造を決定したものである。舗装構造設計に当つての設計条件としては、走行対象種別と反復回数は固有の設計要録3回目、次つて路床の詳細である。すなはち路床の設計CBR値を如何に採りかが、これは設計責任者として最も重要な眼目となる。(因に要録における3者の読み込み「基礎舗装厚」は機械的に求められるとより計算される)。以下は実証事例における直面した問題点、うち特記すべきものについて述べるものである。

3. 路床の設計CBR値 要領51.3.4によれば「基層CBR試験あるいは現場CBR試験、いずれかの求めよ」とされ、その解説項においては通常は前者が用いられるとしてある。反面、旧要領55.3.4.2では「原則として現場CBR試験によらねばならぬ」とされていた。ここでも舗装に関する問題点と調査・研究の伴う反映が見られる。

3.1. 砂質工法について。事例①および②においては、路床はさわてもSPであつて、CBR値は室内は現場比で3倍近く大きいもので、経験的全しきつた當時では理解に苦しむ所であつた。現場で種々補足的試験を行

これが、結論的Kは現場値よりはやや高いが、室内値の約3倍安全率をとるうことで表記の9倍より8倍の値を設計CBRとした。なお、「港技術Vol.10, No.3(5-46.9)渋田海岸2, 砂質土の現場CBRと室内CBRの関係」はりみじくじより室内CBR > 現場CBRという現象が多くの研究の蓄積で明らかとされつつある。

3.2. 火山及質粒性土について 事例⑤では黒ボク(大部分)と赤ボクが土工事と並んであつた。設計CBRは砂土部に対しては現状土の3.0倍であるが、粘土3.0倍のものと採用した。盛土部に対しては2.0(%)とこの値を採ることとしたがそれには次のように経緯がある。土質試験(39.3月)ではアスファルト舗装要綱(新版35.2)を指差していって、そのとアスパロ層9.20~2.1を採りてKをつけていたが、解析途上で改訂(40.12)する67回3層の1.03~1.20を採りようじてあつた。そこで粘粒性土の特徴としてシキットロード現象による强度回復と着眼し、安全をみて2.0(%)と当たあつたとした。二、現象について、実験、解明には「森林舗装技術の路基状態の変化についての研究」と、土木学会論文集35.12があり、参考とさせて戴いた。

3.3. 岩石等材料について 事例⑥においては頁岩。瓦砾等で土工上最大の問題であったが、舗装設計として、特徴は盛土、下層路盤とともに骨材の入りと適用した点である。この夏冬は特定方向に付しては脆性質があり機械化施工の際破砕と十分期待された。

従つて盛土部、砂土部ともに、下層路盤はCBR法に基づいた必要量ではなく施工性と均一性を考慮した。他の事例と基本的には同じである。なお、YS-11に対する基準舗装厚から逆算して場合、下層路盤の必要設計CBR値は4.0%であり十分材料できるものと考えられた。

3.4. 潟上ルート 事例⑦においては、設計CBRより要求される厚さは32cmであるが拘らず凍結深度が80cmを越す前から凍上抑制の要すり厚さが優先されてあつた。

4. 結語 以上、過去の事例のうち、舗装構造設計。原点にもうべタ「路床、設計CBR値」の採用に当つて、走路、車道、難い土質についての問題点と関連しておきながら、これらの解説に対する多くは実験・実績の追跡といわざるを得ないが、これらは解説に対する多くは実験・実績の追跡といわざるを得ないが、今後の大々的研究課題と考えた。

5. おわり 本港舗装については、よく道路舗装と比較されるが、図-1.1のように構造上あるいは施工上本質的Kは異なるものではないとするところ。

ただし、荷重、平均人柱、交通量等では大いに異なるものがある、他にみるとより確実的な中央部と、また横断的には端路盤を減厚していふことはあるが、今日は地に譲る長い。

なお、参考文献としては「林鋼太郎：空港舗装、特殊性と問題点、舗装Vol.2, No.1, pp.3~7, 1967」がある。

おわりに、当初からご指導とりたまつて顶いた九大・山内豊聯教授はじめ前記3文献の著者諸兄に深甚なる感謝の意を表したい。




図-1-1 アスファルト舗装の構成




図-3-1 基礎舗装厚の減少(断面)




図-3-2 基礎舗装厚の減少(平面)




図-5 滑走路構造物の航空機重量分布

(註) 図面はすべて「要領 51.3.」から引用させていただいた。