

コラムアプローチ工法による段差抑制効果の実態調査結果

東京舗装工業(株)	正	○ 浜武 章
佐賀大学理工学部	正	三浦 哲彦
(株)ダイヤコンサルタント	正	藤川 和之
佐賀県土木部		中村 安宏

はじめに；段差抑制工法に用いられている踏掛版に代わって、図-1に示すような地盤改良コラムを用いるコラムアプローチ工法（以下C・A工法）を開発し、既に30箇所以上の施工例がある。このうち、代表的な地点を選んで追跡調査を行っているが、その結果について報告する。

観測方法；観測地点は、図-1に示した、①～⑬であり、水準測量により沈下量を求めた。本報告でいう段差とは、⑦と⑥および⑧の差をいい、沈下とは、⑦と①、②および⑦と⑫、⑬の差である。アプローチの端部と一般盛土部との接点の段差が生じるおそれがあるので③と④、⑩と⑪の観測を行った。

調査結果；佐賀空港連絡道路のC・A非施工箇所とC・A施工箇所の観測結果を図-2、図-3に示す。非施工の図-2では函渠横の段差が6cm発生しており、ついには函渠の上の舗装を削り取っているが、施工箇所の図-3によれば段差は発生しておらず滑らかであることが分かる。図-4は国道207号の施工箇所の例である。空港道路より観測期間は長いが大きな段差は発生していない。

図2, 3, 4は、路面の高さをそのまま示したものであるが、函渠の上においても路面は下がっている。これは、路盤・舗装が交通荷重により圧縮されるためであり、段差と沈下の計算に際しては除いて考える必要がある。そこで、函渠の上の圧縮量を除いた段差と沈下の関係を求め、図-5に示した。

C・A非施工箇所は、観測開始時に既に段差が発生していたので沈下量は函渠より5～20m離れた地点の路面高の変化量を用いた。同様に段差は函渠横の路面高の変化量である。C・A非施工の場合には、図-5中の1:1の実線の近くに分布するはずであるが、衝撃荷重の影響で実線の左側に分布する例もある。C・Aが施工されている地点においては、図-5の右下に分布しており、段差抑制効果は明らかである。

まとめ；段差抑制工法としてのC・A工法を施工した箇所の実態調査結果を示した。本工法は段差発生量を2cm以下とすることを目的としている。観測期間は1年未満であり、今後の観測が必要であるが、現在までのところ、目的を達していることが分かった。




図-1 コラムアプローチ工法の概要と観測位置

図-2 佐賀空港道路No.262+15.8縦断形状変化図




図-3 佐賀空港線No.300+8.3縦断形状変化図




図-4 鹿島R207号No.108+0縦断形状変化図





図-5 段差と沈下量