コンクリート中の鉄筋下面に形成される空隙の定量評価

九州大学大学院	学生会員	池田隆徳	正会員	濵田秀則
	正会員	佐川康貴	学生会員	多田昂平

1. はじめに

鉄筋-コンクリート界面に空隙が存在することで、腐食発生限 界塩化物イオン量が低下することや空隙分布の不均一性により鉄 筋軸方向に対してマクロセルが形成されるなどの影響が指摘され ている¹⁾。鉄筋-コンクリート界面の空隙の把握に対しては、断 面を切り出し、2次元的に評価されることが多く、鉄筋軸方向に 対する空隙の分布に関する知見は少ない。そこで、本研究は、鉄 筋-コンクリート界面の空隙構造を3次元的に明らかにすること を目的として、X線CTスキャナを適用し、空隙の寸法および鉄 筋軸方向に対する空隙の分布について検討を行ったものである。

2. 実験概要

2. 1 使用材料および配合

X線CTスキャナの適用に際し,鉄のような高密度な材料では, X線が透過しないため,計測ができない。そこで,鉄筋のモデル としてアルミニウム製の棒(以下,アルミ棒)を使用した。アル ミ棒は、φ15mmの丸棒と画像解析による空隙の評価を容易とす るためにアルミ棒の断面形状が正方形(15×15mm)のものを用い た。アルミ棒供試体は、アルミ棒を埋設したモルタル供試体とし た。供試体形状は、図-1に示すように、150×150×500mmの角 柱とし、上端および下端より30mmの位置にアルミ棒を配置した。 打設面側を上段、底面側を下段と称す。

モルタルの使用材料は、セメントには、普通ポルトラン ドセメント、細骨材には海砂(表乾密度:2.54g/cm³、吸水 率:1.54%、粗粒率:2.5)を使用した。モルタルの配合は、 水セメント比を40、50、60%の3水準とした。以降、それ ぞれの配合をN40、N50、N60と称す。また、砂セメント 比は、3.0で一定とした。N40については、フロー値150± 5が得られるように、ポリカルボン酸系高性能AE減水剤 をセメント質量に対し0.9%添加した。また、JISA1123に 従いブリーディング試験を行った。各配合のフロー値およ びブリーディング率を表-1に示す。

2.2 供試体作製および測定方法

モルタルは、3層で打込みを行い、各層を棒型バイブレ ーターにより15秒間の締固めを行った。打設後2日で脱型 を行い、その後は、材齢28日まで、温度20℃での水中養 生を行った。材齢28日において、図-1中の赤色破線のよ うに、アルミ棒を中心とした75×75×150mmの大きさに供



表-1 モルタルのフレッシュ性状

配合名	フロー値	ブリーディ		
		ング率(%)		
N40	148	0.00		
N50	149	4.48		
N60	227	9.63		



(a)水平断面(b)鉛直断面図-2CT像の一例(N50-上ー丸)



図-3 3次元画像の一例(N50-丸)

試体を切断し,それぞれを X 線 CT スキャナでの撮像に供した。X 線 CT スキャナによる計測範囲は,アルミ棒を中心とする 81.92×81.92×80.00mm とし,1 画素の大きさが 0.16×0.16mm に相当する条件で計測した。

3. X線 CT スキャナによる空隙の可視化

図-2にX線CTスキャナによって得られる断面図の一例 として、N50-上段-丸の水平断面と鉛直断面を示す。なお、 打設方向は図中の赤線で示す方向であり、アルミ棒とモルタ ルの境界を破線で図示している。画像のグレイスケールの濃 淡は、密度が大きいほど白く、密度が小さいほど黒く表示す るようにしている。図より、アルミ棒の下面に空隙が形成さ れている状況が確認できる。

また、図-2のような水平断面図を重ね合わせて3次元画 像を作成した。図-3にN50-丸の空隙の3次元画像を示す。 図より、アルミ棒を上段に配置した場合には、ほぼ一様の厚 さでアルミ棒の下面に空隙が形成されているのに対し、下段 に配置したアルミ棒の下面は、局所的に粗大な空隙が点在し ていることが明らかとなった。

4. 空隙の寸法および分布の定量的評価

図-4に上段および下段の平均空隙厚さを示す。ここで、 平均空隙厚さとは、アルミ棒の下面に形成された空隙体積を、 アルミ棒下面の表面積で除した値を表している。図より、上 段のアルミ棒の下面には、2~5mmの空隙が形成されている ことが分かる。また、水セメント比が大きいほど、空隙厚さ は大きいことが分かる。表-1より水セメント比が大きいほ ど、ブリーディング率が大きいことから、ブリーディングが 上段のアルミ棒下面に形成される空隙厚さに大きく影響して いることが推察された。一方、下段のアルミ棒の下面では、 0.15~0.26mmの平均空隙厚さであり、上段に比べて約 1/10



程度であることが分かった。しかし、図-3より分かるように、局所的に粗大な空隙の存在が確認されたことから、これらの定量的評価としてアルミ棒下面における空隙厚さの平面的な分布を求めた。図-5に下段の空隙厚さのコンター図を示す。図より、下段においても、最大で4mm程度の厚さの空隙が存在すること、また、水セメント比が大きいほど粗大な空隙が多く存在することが明らかとなった。

5. まとめ

鉄筋の代替材料としてアルミニウム棒を使用することで,X線CTスキャナが適用でき,空隙構造を3次 元的に把握することが可能であった。打設面に近い上段のアルミニウム棒の下面には,数mmオーダーの空 隙が一様な厚みで形成されていることが分かった。一方,底面側の下段のアルミニウム棒の下面では,平均 的な厚みは,上段の1/10であったが,局所的に最大で4mm程度の空隙が存在することが明らかとなった。 マクロセル形成に影響すると考えられる局所的な空隙の分布について定量的に把握することが可能であった。

本研究の X線 CT スキャナによる観察は(独)港湾空港技術研究所と共同で実施した。関係者各位に謝意を表する。 【参考文献】Mohammed, T. U., Otsuki, N. and Hisada, H.: Corrosion Steel Bars with Respect to Orientation in Concrete, ACI Material Journal, Vol.96, No.2, pp. 154-159, 1999