マイクロ X線 CTを用いた高温空気圧入による

間隙内油汚染流体の浄化機構の解明

1. 背景

エアースパージング法は軽比重難水溶性液体(LNAPL)に よる地盤汚染の修復技術の一つとして知られている¹⁾。エ アースパージング法は LNAPL 汚染地盤に対し、空気を圧 入することで強制的に間隙内から LNAPL を排出させる事、 および圧入された空気への揮発を促し浄化する事を目的と した手法である。近年ではマイクロ X 線 CT スキャナを用 いた研究では孔隙スケールにおける現象の観察に対し、そ の有効性が報告されている²⁾。

本研究の目的は、エアースパージング法の浄化効率を高 めるため、圧入空気の温度に着目しており、高温空気の圧 入による LNAPL 浄化機構の解明することである。本報で は、温度を制御した空気圧入実験を行い、マイクロ X 線 CT スキャナを用いて供試体内部での現象の定量的な観察、 評価を試みたので報告する。

2. 実験概要

高温空気圧入実験装置の概略図を図1に示す。流動実験 中はシリンジポンプによって流量を制御することで、一定 流量条件を与えている。試料手前には小型圧力計を設置し 注入流体の圧力を測定しており、出口は大気圧になってい る。回収した流体の質量は精密天秤で測定している。シリ ンジポンプから圧力容器の注入口までは温度制御槽によっ ておおわれており、槽内部の温度を調整することが可能で ある。試料には豊浦標準砂を使用し、アルミ製の小型圧力 容器に絶乾状態の試料を 1.60t/m³の乾燥密度で充填した。 圧力容器は長さ 18.6cm、外径 2.0cm、内径 1.0cm であり、 圧力容器は長さ 18.6cm、外径 2.0cm、内径 1.0cm であり、 圧力容器内の体積は 14.61cm³である。したがって、試料の 孔隙体積(Pore Volume: PV)は、5.74ml となる。実験ケース を表 1 に示す。圧入空気の温度が LNAPL 浄化に与える影 響を比較するため、圧入空気の温度を 25℃、60℃の 2 ケー スを設定した。表 2 に今回使用した流体の物性を示す。



図1. 高温空気圧入美線装直の概要 表3は実験ステップを示している。実験は供試体作成 熊本大学大学院 学生会員 塚本 直己 熊本大学大学院 正会員 椋木 俊文 熊本大学 非会員 吉永 徹

表 1. 実験ケース							
	Injection	rate	Air ter	npurature			
Case1	50(ml/h)		25°C				
Case2			60°C				
 表 2. LNAPL の物性							
		LN	NAPL	Water			
Donoity	(t/m^3)		0.75	1			

Dencity(t/m ³)	0.75	1
Viscousity(mPa•s)	1.29	1.002
Surface tesion(mN/m)	24.68	72.94
Contact Angle(°)	7.2	53.7

表3.実験ステップ

	Injection	Injection	Fluid		Injection
	fluid	rate(m/h)	tempurature(°)		Amount (PV)
Step1	LNAPL	50	25		2
Step2	Air	50	25	60	5

後、LNAPL(2PV)を圧入し、その後、各ケースで設定され た温度の空気(5PV)の圧入を行った。流体の圧入は 50ml/h の流速で行い、流体の圧入後にマイクロX線CTを用いて CT撮影を行い、空気圧入に伴うLNAPLの浄化機構の評価 を行った。X線CT撮影の領域は供試体中央部の 6.1×6.1×6.1mm³であり、3×3×3mm³の領域を画像解析の対 象とした。

3. 結果および考察

図2に空気圧入時におけるLNAPL回収量を示す。圧入終 了後のLNAPL回収量はCaselでは0.94g、Case2では1.1g であり、Case2の方が回収量は1.2倍程度多くなった。これ はCase2の圧入空気温度が高いためLNAPLの粘性が低下 し、LNAPLの流動性が高まったためと考えられる。図3 に空気圧入時における圧力の経時変化を示す。Case1にお ける最大圧力は4.4kPa、Case2は4.1kPaである。Case2の 方が注入時の圧力が0.3kPa低下しており、回収量の結果と 同様にLNAPLの流動性が高まったためと考えられる。

図 4 にマイクロ X 線 CT 撮影によって得られた Case1、 Case2 の Step1 における CT 画像(水平断面)と多値化処理後 の画像を示す。Step1 と同様に、Step2 の CT 画像に対して も Marker-Controlled-Watershed 法を用いた多値化処理行っ た³⁾。得られた多値化処理画像を用いて画像解析を行った。 図 5 に画像解析で得られた LNAPL 飽和度の変化を示す。 Step1 において、Case1 の LNAPL 飽和度は 79%、Case2 で は 84%であった。Step2 ではそれぞれ 54%、49%となり、 Step3 においては 57%、46%となった。LNAPL 飽和度は



図3. 空気圧入に伴う注入圧力の経時変化

Case1 では 27%の低下したのに対し、Case2 では 35%低下 している。温度を上げたことで LNAPL の流動性が上昇し、 間隙内からより多くの LNAPL の排出や LNAPL 揮発が促 されたためと推察される。

図6は間隙内のLNAPLがどのような大きさの間隙径に存在しているかを示したLNAPLの孔隙径分布の画像解析結果である。Case2では、ほぼすべての間隙径においてLNAPLの割合が低下している。一方で、Case1では30µm以下の間隙径ではLNAPLの割合が1.8%増加している。これはLNAPLが流動する過程で、小さな間隙径に新たに捕まったことが考えられる。Case2においてほとんどの間隙径のLNAPLの分布が低下したことから、高い温度の空気を圧入することでLNAPLの粘性が低下し、小さな間隙径におけるLNAPLの流動が促されたと考えられる。

4. 結論

高い温度の空気を圧入することで、LNAPLの流動性が高 まり、LNAPLの浄化効率が上昇することが確認された。 毛管圧力が高い小さな間隙において、より高い温度の空気 圧入によりLNAPLの浄化が促進することが期待される。

5. 参考文献

- Johnson, R.L., Johnson, P.C. and McWhorter, D.B. (1993): An Overview of In Situ Air Sparging, Ground Water Monitoring & Remediation, Vol.13, Issue.4, pp.127-135.
- T.Mukunoki, N.Tsukamoto, K.Sugimura, Y.Obara (2013): Visualization of LNAPL in sandy soil due to air injection using micro X-ray CT, Proc.of the 7th International Joint symposium on Problematic Soils and geoenvironment in Asia program,pp67-70
- Soille, P. : Moephological Image Analysis: Principals and Applications, Spronger-Vellag Berlin Heidelberg New York, 2002.

