# 3径間連続鋼箱桁橋における支承の機能劣化によるソールプレート近傍の応力状態の変化

| 長崎大学    | 学生会員( | ○前田宣天 | 長崎大学大学院 | 正会員 | 中村聖三 |
|---------|-------|-------|---------|-----|------|
| 長崎大学大学院 | 正会員   | 奥松俊博  | 長崎大学大学院 | 正会員 | 西川貴文 |

### 1 はじめに

現在,わが国の社会活動,経済活動を支えている橋梁の多く は、1960年代から1970年代の高度経済成長期に整備されてい る.供用中の橋梁における損傷発見・報告件数は年々増加する 傾向にあり,鋼橋においては,腐食および疲労損傷の発生事例 が多い.代表的な疲労損傷の一つに,鋼製支承で支持されたソ ールプレート周辺部のき裂が挙げられる.橋梁の支承部付近は 死・活荷重を集中的に受ける荷重集中点であり,この箇所での 損傷は橋梁全体に大きな影響を与えることが予想される.き裂 が小さいうちに容易で確実,かつ経済的な対策を行うことが橋 梁全体の合理的な延命対策につながると考えられる.本研究で は実在する3径間連続鋼箱桁橋を対象橋梁とし,有限要素解析 により,支承の機能劣化によるソールプレート近傍の応力状態 の変化を明らかにすることを目的とする.

### 2 橋梁概要

当該橋梁は,橋長 225m,スパン割 68.3m+87.4m+68.3m, 幅員 7m (有効幅員 6m)の矩形箱桁(変断面)である.当該橋梁の 側面図を図-1 に,A2橋台支承部から見た断面図を図-2 に,A2 橋台 G2 支承部を図-3 に示す.当該橋梁 A2 橋台 G2 支承部のソ ールプレートは,寸法 400mm×410mm30mm で主桁の下フランジ (厚さ 12mm)にすみ肉溶接で取り付けられている.

#### 3 解析概要

### 3.1 FE モデル

FE 解析には汎用有限要素解析ソフトウェア MSC. Marc を用いた. 実橋梁を参考に作成した FE 解析モデルを図-4 に示す.メ ッシュサイズ 500mm で全体メッシングを行った. 主桁を4節点 shell 要素(No.75),床版及びソールプレートを8節点 solid 要素(No.7)でモデル化した.床版と上フランジの合成挙動を表現 するため重複箇所は節点共有とした. 高欄,地覆,及びハンチ は従来設計では構造部材として扱わないためモデル化を行って いない.またダイアフラムについては支承近傍のダイアフラム のみモデル化した.



図-4 FE モデル

#### 3.2 支承部のモデル化

A2 橋台支承部のモデル図を図-5 に示す. 剛体要素 (RBE2)を用いて支承の回転中心とソールプレートをピラミッド型で結び、集約節点に境界条件を与えることで、ソールプレートで面支持となるようにした<sup>1)</sup>.

# 3.3 材料特性と境界条件

材料特性については**表-1** に示すとおりである.座標系 を橋軸方向に *z*,水平方向に *x*,鉛直方向に *y*をとり,支 承の境界条件を**表-2** に示す.

### 4 モデルの妥当性の検証

# 4.1 実測データによる固有振動数の算出

実測で得られた加速度データに対して確率的部分空間 法(SSI)を適用して算出した固有振動数を図-6 に示す. 固有振動数の実測値は,1次モードが0.933,2次モード が1.465 となった.

### 4.2 実測値と解析値の固有振動数の比較

作成したモデルで固有振動解析を行い、実測データと 比較することでモデルの妥当性を検証した.その際,過 去の研究から支承の水平移動や回転機能が低下すること によって桁端に生じる拘束応力が支承の損傷の原因の一 つ<sup>2)</sup>だと考えられるため, A2 橋台支承部(図-1)に着目し 支承の機能低下を再現するため A2 橋台支承部の回転 (RX)を拘束としたモデルも作成した.実測値と設計時を 再現したモデル、支承の機能低下を再現したモデルとの 固有振動数の比較を表-3に示す.両者はよく一致してお り、構築したモデルは妥当であると判断できる.また、 実測値は設計時を再現したモデルより高く、支承機能低 下を考慮して端部を完全拘束としたモデルより低くなっ ているため、実橋梁は設計当初に比べ支承の回転機能が 劣化しているものと思われる. 図-7, 図-8 にそれぞれ解 析で得られた1次モード,2次モード形状を側面図で示 す.1次は面内対称モード,2次は面内逆対象モードであ ることがわかる.

### 5 まとめ

固有振動数の実測値と解析値を比較することで,構築 した FE モデルの妥当性が確認できたことから,今後ソー ルプレート近傍のメッシュを細分化し,当該部の詳細な 応力解析を実施する予定である.その際,支点をばね支 点とし,ばね定数の変化で拘束度を表現することで,支 点拘束度と着目部位の発生応力との関係を明確にしたい. その結果については講演当日に報告する予定である.

#### 参考文献

- 村越潤,高橋実,吉岡勉:鋼桁橋の設計へのFEM解析の適用に関 する研究,土木研究所資料第4047号,2007.4
- 2) 舘石和雄,名取暢,三木千寿:プレートガーダー支承部の疲労損 傷とそのディテール改良に関する検討,土木学会論文集/No.489I-27, pp.167-176, 1994.4



図-5 A2橋台支承部モデル図

| 鋼材の弾性係数 $E_s$ [N/mm <sup>2</sup> ]     | 2. $05 \times 10^5$ |
|--|---------------------|
| コンクリートの弾性係数 $E_c$ [N/mm <sup>2</sup> ] | 3. $00 \times 10^4$ |
| 鋼材のポアソン比                               | 0.3                 |
| コンクリートのポアソン比                           | 0.2                 |

表-1 材料特性

表-2 支承の境界条件

|      | UX | UY | UZ | RX | RY | RZ |
|------|----|----|----|----|----|----|
| 固定支承 | 拘束 | 拘束 | 拘束 | 自由 | 拘束 | 拘束 |
| 可動支承 | 拘束 | 拘束 | 自由 | 自由 | 拘束 | 拘束 |

表-3 実測値と解析値の比較

|    | 実測値   | 解析值   | 解析値(支承機能低下) |
|----|-------|-------|-------------|
| 1次 | 0.933 | 0.930 | 0.934       |
| 2次 | 1.465 | 1.457 | 1.473       |



# 図-6 実測データによる固有振動数算出結果



.0) イノール以及に戻りる検討, 工水子云調又朱/NO.4691-27, pp.107-170, 15: