

三鷹航技研上家プレストレスト・コンクリート工事ならびに測定について

建設省関東地方建設局 岡村 勉
同 建築研究所 中野 清司

1. 工事概要

この架構は図1～3に示す通りであつて、基礎杭（遠心力既成コンクリート杭、径350mm、長さ8.5m）、鉄骨鉄筋コンクリート柱（長さ15.6m）の上に柱部5.4m、アーチ部スパン20mのコンクリートを現場打ちし、ポストテンションによってプレストレス導入を行つたものである。小架、桁行方向梁は工場製作のポストテンション梁であつて、一部は地上で、一部は架設後プレストレスを導入した。

鉄骨鉄筋柱とプレストレストコンクリート柱との結合部は、柱の鉄骨とP・C柱脚の支圧板とを介して電気溶接し、さらに上下の鉄筋も溶接によって連結し、最後にコンクリートにて被覆した。施工の順序に大略次の通りである。


- 1) 基礎、柱、壁体の順に13.600mまでコンクリートを打ち上げる。(13.600m～15.600mの間はP・C部完了後に上述の方法で緊結する。)
- 2) 15.6mと云う高所でコンクリート打ちその他の作業を行うため、移動式ステージ(図4)を設け、PC梁2本宛をコンクリート打ち、プレストレス導入した後に、ステージを次の場所に移動させた。
- 3) プレストレス導入は、架柱の順に行い。この際、柱脚は自由端になるように考慮した。
- 4) プレストレス作業終了後、支柱をゆるめ、柱脚を下部の鉄筋鉄骨柱上に据付け、溶接後、コンクリートで被覆する。
- 5) 工場製の小梁、桁行方向梁を所定の場所に架設し目地モルタル施工後3連宛プレストレスを行う。
- 6) 屋根スラブの軽量コンクリートの打込みを行う。

図1 梁状図

図2 軸組(1)

図3 " (2)

図4 ステージ



梁伏図

図 - 1




図 - 2




図 - 3




図 - 4




図-5 グラウトテスト結果
(上2本は下側、下2本は上側表面を示す)

(179)

2 施行の概要

(2-1) ステージ

概要は図4に示す通りである。このステージ骨組は両端及びスパンの点の計4点で支承され、PC梁20t、自重および積載荷重15.4tの荷重を想定してある。骨組トラスの上弦材、下弦材の上に板張作業床が作られ、上部床は作業用、下部床は主として用いられた。移動はトラス両端のガイドレール中に鋼球4個宛を入れ下弦部両端に固定された手捲ワインチによって、移動先の一部に固定されたワイヤーを徐々に捲き並ら行つた。移動所要時間は約3時間程度であつた。

この外に一二の補助ステージを設けたが、こゝでは省略する。なお本工事のPC工事費の約15%が、ステージ関係の費用となつてゐる。

(2-2) 型枠および支保工

ラーメン梁の型枠は鋼製、本製の二種を使用した。前者は四回、

後者は二回、

後者は二回使いとなつた。柱部はすべて既製メタルフォームを使用した。梁の型枠の現場組立に要した日数および人員は次表の通りである。本工事に関する限り鋼製の場合は工場製作の寸法誤差にともなう現場手直しが困難で、初めのうちは相当の日数を費すが回を重ねるに従つて、作業員の熟練、寸法誤差の減少によつて組立期間が短くなる傾向にあるが、木製では逆になつてゐる。これは破損が相当甚しかつた事から当然推察できる。

表・1 梁型枠組立期日(人員) (支保工取付手直しを含む)

型 枠 No.	梁 No.3~4	5~6	7~8	9~10	11~12
鋼 製	約 8日(52人)	約 4日(42人)	約 3日(32人)		
耐水ペニヤ製				約 3日(24人)	約 5日(40人)

型枠な保工は105mm角の木柱を鳥居型につくり、型枠底部およびステーシ床面との取合部に木製楔をかい、各部アーチ高の調整に便利なようにし、またプレストレス導入作業の際に支保工による抵抗が少くなるように考慮した。

ラーメンの柱脚部は施工中は半自由端となつてゐるため、転倒を防ぐ意味で梁中央部においては隣接する梁相互間にパイプサポートを水平にかい、かつワイヤーロープにて梁相互間の距離が開かぬよう連結した。柱部は、隣接する2本の柱の柱頭柱脚相互間に鉄筋にて筋違を施した。

(2-3) コンクリートの調合および打込み

(a) 調合および予備試験

本工事のコンクリートの品質は、すべてF₂₈ = 45.0 kg/cm²と定めた。ただし最大骨材径は梁柱(現場打)25mm、小梁桁行方向梁(プレキャスト)15mmとした。調合設計は下表の通りである。

表・2 コンクリート調合設計表

a. 材 料

セメント	アサノペロセメント 比重3.15
砂	相模川産、比重2.60、吸水率1.5、粒径2.5mm
砂利	多摩川(是政)産、比重2.62、吸水率1.1粒径2.5mm

b. 調合 ($1m^3$ 当り)

	セメント	砂	砂利	水量	W/C	スランプ
梁	440kg	597kg	1170kg	175kg	40%	6cm
柱	450	609	1135	180	40	8

上表にもとづいて現場ためし練りを行い、応力導入時所要強度 $350kg/cm^2$ は材令 5 日にて得られる見通しをえた。

次に上記コンクリートの施工性、および振動機の配置を検討するため、ラーメン梁の中央部約 5 米の実大模型型枠を作りこれに打込みテストを行った。この結果、スランプは柱梁共 $6cm \pm 2 cm$ とし、振動機は次項に示す要領で配置することとした。

(b) 打込み

コンクリートは本建物より約 $100m$ の距離にあるパツチャーブラントよりダンプカーにて運搬し、コンクリートタワー ホッパーに投入、ステージ高さまで上げネコ車にて打込場所に運搬した。打込みは柱部はネコ車より受箱にとり、スコップで投入、梁部は両端部はスコップにより、中央高所はベルトコンベヤー 2 台によつて高所まで上げこれを受箱にうけてコップで投入した。使用振動機は柱外部 $\frac{1}{4}HP$ 16 台、梁 $\frac{3}{4}HP$ 4 台であり棒バイブレーターも併用した。

(c) 現場コンクリートの品質

打込みと全時に採取したテストシリンダー強度は $F_5 = 383kg/cm^2$ 、 $F_7 = 415kg/cm^2$ 、 $F_{28} = 504kg/cm^2$ である。

(2-4) グラウト

電動式高速回転ミキサーおよびグライヤフランポンプを使用した。調合は $W/C = 43\%$ 、ヴィンゾール $25cc$ /セメント 1 袋、亜硝酸ソーダー $11.45cc$ /水 $1l$ であり使用セメントは普通ボルトランドセメント、フロー値は $11 \sim 12$ 秒である。1ケーブルに当りの所要時間は 4 分 \sim 5 分 30 秒程度である。

グラウト注入にさき立つて行つた注入テストの結果は図 5 の通りであつて概ね満足しうる結果をえられたと考えられる。

3 プレストレス導入作業に伴う測定の概要

(3.1) 目的と方法

応力導入の実態をなるべく正確につかむため、通常施工に伴つて行はれる鋼材の抜出し長さによる鋼材緊張力のチェックの外に 1) 鋼線および鋼棒に抵抗線歪計を貼付し S、材軸に沿う歪

分布をみた。ii) コンクリート表面と抵抗線歪計を貼りコンクリートの歪の測定を行つた。測定位置は図6に示す通りである。




図6 測定位置および鋼線歪測定法概要

(3・2) 結果と考察

a) ラーメン梁に用いた $12-\phi 7\text{ mm}$ ケーブルの歪みは図6に示すように2ヶのスペーサー間に等間隔に保持された12本の鋼線のうち一本おきの6本に2枚づつ貼付した抵抗線歪計によつて測定した。この方法による測定は36点である。このうちケーブル吊込み時に破損したもの、高圧力時にゲージの滑りが生じたもの等であるが、測定結果の1例としてAケーブル、測点C-10の結果を図7に示すこととする。一方ケーブルの抜ま出し長さの測定結果は1例を図8に示す通りである。以上2種類の測定結果にもとづいてケーブルの緊張結果を検討する。図9は横軸に材端よりのケーブルの長さ、縦




図7 梁のケーブル緊張作業にともなうケーブルの歪みの測定結果の1例

軸に鋼広力（鋼の弾性係数は 20,000 kg/cm^2 とした）をとりケーブルに沿つた各測定位置の応力を各荷重段階（ジャツキマノメーターの指針 $\mu = 50, 150, 250, 380 \text{ kg/cm}^2$ ）ごとにプロット（図 9 では $\mu = 380$ 以外は省略）、またケーブルの抜け出し長さから計算によつて求めた平均応力を、伸びにもとづく平均応力として示してある。なお、この図の原点応力は直接測定してゐないが、ジャツキマノメーターは使用前に検定すみである。

り、ジャツキの内部摩擦損失および鋼線がコーンを通る時の摩擦損失を 4% と仮定して計算から求めたものである。

測定された A, C, E ケーブルについて見ると、E ケーブルの G 点を除けば歪は梁にそつては直線的に変化しており、設計上仮定した応力分布法則が実際に成立つ事を示してなる。また伸び量について、実測、歪分布から計算したもの、設計上の予定伸び量の三者を比較すると表 3 の通りとなる。




図. 8 梁のケーブル緊張作業にともなう
ケーブルの抜け出し長さの測定の 1 例




図. 9

表 3 伸び量の比較

ケーブル	a 実測	b SR-4より	c 設計	b/a	$\frac{*}{a/c}$	$\frac{*}{a/c}$	a 欄の米部 は実測値を 直線補正し たもの
A	127(123m)	118.5	133	96.5	95.5	92.5	
C	130(128m)	121.7	132	95	98.5	97	
E	124(121m)	121.4	125	100.1	99.2	96.7	

上表からいえることは、i) 伸びによるケーブルの平均応力の値は SR-4 実測値と 5% 以内の差異であつて実用上一致する。ii) $\frac{*}{a/c}$ の値から、伸びは 3.0~7.5% だけ設計伸びに対しても足してゐる。施工の際にはすでに a/c を 95% 以上とするように材端緊張力を上げてあ

る。そこで伸量の不足は設計上の摩擦係数 μ の仮定値が過少であつたと考えられる。いま材端応力の不变のまゝ伸量が $\gamma\%$ だけ低下したときのスパン中央の応力低下率を K とすれば、

$$K = \gamma + (\gamma - 1) \cdot \frac{1}{1 - \mu \alpha - \lambda x}$$

の関係が成立し、A～Fケーブルの平均値は $\gamma = 0.95$ 、 $K = 0.9$ となる。従つて、摩擦係数の値を過少にとつて設計すると、設計通りのプレストレスを与える施工が困難となる。

ラーメン梁のコンクリート歪みの実例結果は図-10に示す通りである。全図にみせる通り、

No.1～3ケーブル繫

張の間は梁の支持方

法の影響が現はれて

ある。梁断面のほど

図心位置にある。

A-4、B-4、

C-4 ゲージの測

定定値は表4の通り

である。

(kg/cm²)

390

370

350

330

310

290

270

250

230

210

190

170

150

130

110

90

70

50

30

10

0

C-4

$\times 10^6$

圧縮ヒズミ $\times 10^6$

図 10 ラーメン梁、梁ケーブル緊張時のコンクリート
歪み測定結果の一例

表 4

	A - 4	B - 4	C - 4
コンクリート歪にもとづく応力 δ_1 kg/cm ²	66.5	61.1	65.7
ケーブル歪にもとづくコンクリート応力 δ_2 kg/cm ²	74.6	75.5	68.9
$\delta_1 / \delta_2 \%$	89.2	87.5	95.4

(b) ラーメン柱の応力導入

使用した鋼棒は $\phi 23 \cdot 28 \text{ mm}$ 20本である(図・6参照)。抵抗線歪計による結果(1例を図・11に示す)は計算値の 97.5~101.1 %で良好な一致を示す。

(c) 桁行方向の梁

桁行方向の梁は図12に示すように柱を介して3連毎に片引きでケーブル緊張を行つた。測定はケーブルの伸びとコンクリート表面の歪み(図・12)について行つた。伸びの結果からみると摩擦係数 μ が 0.0007 程度であつて

測点5~8で約7%, 1~4で12%程度の応力低下

を生じてゐると考えられる。一方コンクリート歪みの測定結果は表5の通りであつて、この表からわかる事は歪みはすべて圧縮方向であり、また梁上端では、平均応力の33~67%増、下端では0~9%減という結果になつている。




図11 鋼棒の歪み測定結果の1例




図12 桁行方向の梁のケーブル緊張

表. 5 桁行方向梁のプレストレス

緊張 ケーブル ゲージNo.	端スパンコンクリート歪 $\times 10^{-6}$				中央スパンコンクリート歪 $\times 10^{-6}$			
	1	2	3	4	5	6	7	8
No. 2	60	40	40	36	65	46	32	36
No. 3	47	42	41	42	61	40	40	40
No. 1	59	43	42	36	60	43	40	39
No. 4	35	31	27	29	55	40	34	39
計	201	156	150	143	241	169	146	154

む　　す　　び

本工事の実施結果からみて、大型架構のプレストレスにおいては、設計、施工の有機的な総合計画の有無が、経済性、工期、安全性等を大きく左右する事が痛感される。今後引続いて、この点の研究を行いたいと考えてある。

終りに、本工事及び測定の実施について種々御指導を賜つた関東地方建設局建築第二課長大島久次博士、工事の実施に当られたK K 大林組、興和コンクリート K K 三鷹現場の方々に厚く感謝の意を表する次第である。