

仙台新港における波向観測

盛益港工事々務所 正員〇新井洋一
市川武

<はじめに>

港の計画、建設をおこなう場合波がどの方向から来るかということを適確に把握することは、重要なことである。そのため、盛益港工事々務所では昭和39年4月より3ヶ年（自視観測、波高計の複数設置）昭和47年10月より（定置式 -5G型- 波向計）等にて波向の観測を実施してきている。

本報告ではこれらのうち昭和39年より3ヶ年に関してはその観測方法及び結果の概要を、又定置式 -5G型- 波向計による観測については観測方法等に関する若干の問題点について整理をとることにする。

<トランシットによる自視観測>

宮城県七ヶ浜町飛ヶ崎岬上の観測塔（標準高+26.5m）より前面沖合約560m（伏角2°50'）にて1日2回（午前10時・午後4時）トランシットにて自視観測、10分間のデーターを平均して諸観測の波向とする（図-1）。観測期間は昭和39年4月～昭和42年3月の3年間である。結果の概要を（図-2）に示す。この方法の欠点は一波一波の記録を残すのが困難である。波の卓越方向が一つに限られる、個人差が大きい、天候に左右される等があげられるが反面観測を把握するのに簡単で便利な方法といえよう。

図-1




図-2




波向出現回数割合表 (昭和39年4月～42年3月)

季節	観測方法	波向	割合				
			ESE	SE	SSE	E	計
春	トランシット	2	133	416	38	589	
	波高計	3	81	260	79	423	
夏	トランシット	0	56	600	25	681	
	波高計	2	88	361	185	636	
秋	トランシット	0	55	672	3	730	
	波高計	0	96	425	17	568	
合計			7	509	2764	347	3627
			(0.2)	(14.0)	(76.2)	(9.6)	(100)

<波高計の複数配置による波向観測>

波高計（水压式摺動抵抗型波高計）を3台三脚形に配置し各々の波高計の設置場所を同一の波華が通過する時間のすれから波向を推算する。図-1に観測場所、図-3に配置図及び測定原理を示す。観測値は20分間のデーターから代表する3波を選び波向を推算。これの算術平均をもってその時刻の波向としている。この方法は1波毎の記録が残るという利点はあるが、観測方法に問題点が多いのが欠点といえよう。観測期間は目視観測と同じである。結果の概要を図-2に示す。

図-3



$$\sin^2 \theta_1 = \frac{(t_1/t_2)^2 \sin^2 \alpha}{(CA/AB)^2 + 2 \cdot t_1/t_2 \cdot CA/AB \cdot \cos \alpha + (t_1/t_2)^2}$$

<走査式-S G型-波向計による観測>

昭和47年10月より図-1に示す位置で走査式波向計による観測を開始した。設置概要是図-4に示すように波高観測を実施している塔の中段に取りつけている。計器は港湾技術研究所にて開発されたものであり、その測定原理は図-5に示すように、円筒棒で支持された球体を海中に設置し球体のみに波力が作用すると倒さると、波力により球体を支持する円筒棒が横側面に亘りを主とする。これを円筒棒の側面に亘りに直角に位置するように貼りつけたストレンジングにて亘みのx・y二成分として測定し波力の作用方向を知るという方法である。

図-4





図-5





昭和47年10月22日10時のデータについて

走置式波向計の問題点を考慮するに、ケーススタディとして10月22日10時のデータに着目し整理してみる。本州南岸に10月18日頃から低気圧が発生し10月22日頃までゆっくりと北上したケースである。ケーススタディの時刻は天気図から推算すると浪濤としては、18日21時頃から21日21時頃までが考えられる。推算された波向と波高は (SE-ESE $H_{1/3} = 26^m$ $T = 11.0^{sec}$) ($SE H_{1/3} = 1.0^m$ $T = 15.4^{sec}$) である。推算方法は、風域を仮定し浪原特性を SMB 法にて求め、伝播係数、減衰係数等を考慮し沖浪を求めるものである。浪濤は最大波高のみでなく可能性のある波向の範囲を考慮して並んでいる。
 図-6に主な浪濤をもつ前日21日21時の天気図を示してみる。

実測これに海象データーは、 $H_{\frac{1}{3}} = 262^m$ 、 $T_{\frac{1}{3}} = 9.3^{sec}$ 、波向 = 145° (SE) である。観測時の波高の分布及び周期の分布を図-アに示す。波高の最高値は $11 \sim 15^m$ であり、周期のそれは、 $61 \sim 80^{sec}$ である。波向の分布は図-乙に示すがむりのばらつきがみられる。このばらつきは真の波向自体がこの範囲に分布していると考えていいのか、あるいは解析方法によるものか、または観測計器自身の問題などの、いづれかはっきりしない。

天気図から考えられる波向の分布は、低気圧が南にある段階（10月18日）に発生した波は S が卓越し、前日（10月19日）に発生した波は ESE が卓越している。推算によると方向別の波のエネルギー比は ESE 側が約 8割、SE 側が約 2割程度となる。ところ

图-7



1 - 6




图-8





図-9

47年10月22日10時の波向記録紙に見る異状部分



記録の解析の段階で考えられるばらつきとしては、現地データーは複雑に複合している波力を海中の一箇所で計測しているため、実際には単純に解析できない波形が相当含まれている。今回のデーターにおいても、20分間で波高計により計測された波数は約100波であるが、波向計の記録においてはおむろに正常と考えられるのは約40波程度でありかなりの異状記録がみられる。それらのいくつかを図-9に示す。その1は記録の位相が逆転する場合である。これは本来波がこない方向からの波向を示す記録である。その2はピーク値がX方向とY方向で逆っている。これは一つの波力が作用している時に更に別の方向の波が加わる等の理由であろうが解析にあたっては不確定な記録といえる。その3は異状な歪み量を示す例であり、波が~~横~~直角的に加わっているのか、あるいは計器自身の特性なのか不明である。その他歪み量が少なくて読み取り誤差の大きいもの等があり解析に使用できる記録はかなり少なくてなるといえる。このように一見しただけで異状と考えられる記録がかなり含まれる中で残りの記録がどれ程真の波向と関連しているかを推定するのはむつかしい事といえるが卓越方向のみを知るのであれば逆に質のいい記録のみを選んでして解析することはさわめて有効といえよう。当データーも質のいい10波を選びこれの算術平均を求めると、波向は145°(SE)となる。ていう。

尚最後に、本報告作成を含め通常観測業務に各種の御指導・助言を得ている、港湾技術研究所波浪観測室、新日本氣象海洋株式会社技術部、日本気象協会仙台支所の皆様に感謝いたします。