

東北自動車道(古川～盛岡間)アスファルト舗装追跡調査について

日本道路公团仙台建設局 仙台工事之藝術

川口雅美

1 はじめに

本追跡調査は 明和52年11月に供用された東北自動車道古川～盛岡間(栗館～一関間除く)約100kmのアスファルト舗装について冬期のスペイク及びチーン等による摩耗及び夏期間に於ける高温安定性、さらにはすべり等の路面性状に対する調査である。この調査結果を基に 摩耗、高温安定性、すべりに対して關係のあると思われるアスファルト混合物の要因について、各種の検討を加え 積雪寒冷地に於けるアスファルト舗装の配合及び施工方法等の把握を目的としたものである。調査区间は 四-1の様に10工区に分割施工されており 舗装構成及び配合設計粒度は 四-2、表-1に示す通りである。なお、調査区间は 最大粒径20mmのアスファルト舗装を主体に施工されている。これは 密粒度アスコンの改良型で


從來最大粒至12mm

小3川魚過重量百分率(%)									
年 級	25	20	13	10	5	25	16	13	115.00%
性別	95	75	55	25	21	13	5	2	#
竹仔(13)	100	100	~95	~25	~50	~30	~55	~16	~5
花枝	93	25	65	43	27	19	11	6	
竹仔(10)	95	72	44	50	35	27	13	6	
花枝	100	~100	~75	~40	~50	~35	~25	~16	~8
哥哥拉枝	98	92	72	60	43	27	19	11	6

表-1 配合設計粒度

図-1 調査区间及び概要

工区	延長 (KM)	侵入帶 名稱	標高 (M)	裝置量 (CH)
P1	76	安山岩 帶	50	
P2	79	高溫 安山岩 帶		"
P3	105	變安山 岩		"
P4	9.0	全上		"
P5	116	安山岩		"
P6	125	全上		"
P7	97	全上	45	
P8	85	全上		"
P9	116	玄武岩		"
P10	120	全上		"



中西文化比較研究

工区	R-P ₀	P _r -P ₀	P _q -P ₀
層基	(20)	5	10
アスファルト 上部野原	(20)	5	10
セメント セタモリ 下部路盤	(30)	8	15
セメント セタモリ 上部路盤	(30)	2	5
セメント セタモリ 下部路盤	(30)	2	5

2. 調查概要

- 1) 調査区间 東北自動車道古川～盛岡(古川 I.C.～繁館 I.C., 一戸 I.C.～盛岡南 I.C.) 100.9km
 2) 調査時期 第1回調査 昭和53年5月(越冬期) 第2回調査 昭和53年11月(越夏期)
 3) 調査項目及び内容 表-2(通じ) 表-2 進駐調査項目及び調査内容

表-2 追跡調查項目及分調查內容

3 調查結果之考察

調査結果は、表一二に示す通りである。

この調査結果を基に 酸解能性、高温安定性
スピリについて 関係のあると思われる要因
(D/A, 脂肪のすりへり量, ラベリング, 木
イールトランギング, 走行距離)について
検討しに付以下に述べる事とする。

1) 耐摩耗性(アリーハリ)ヒート

耐摩耗性については、横断形状測定による路面のすりへり探索(最大)によって評価される。表-3に示された様に、走行と追越の差は、あきらかに走行台数による差であり、冬期間の走行状態が長く現われている。舗装種別で比較すると、 ASR TOP が約2倍の値を示し、すりへり低抵抗は、 ASR TOP の方が良い結果となっている。又、図-3より路面の粗さとすりへりは、逆の傾向を示し、モルタル舗装から主骨材へとすりへり現象と最大粗さの寄与率を現わしてはいると思われる。D/Aと走行台数については、図-4、図-5の様に一般的傾向を示している。図-4の骨材のすりへり量に対しては、骨材の硬さ、すりへり強度の寄与率を現わしている。

調査項目	調査内容	調査及試験方法	摘要
横断形状	①摩耗量 最大側面深 度 、 ②横断形状(算術平均)	横断形状測定器(前)による基準位置での測定	基準位置 路肩側 走行方向 中間測定
路面の粗さ	①路面性状(初期) (2) " "	土工式自動路面計測器 基準位置のTMRで測定	レーザー式 位置測定
路面撮影	①路面性状(早期判定) (2) " "	暗箱付き上部斜鏡装置 位置測定	生像式 放大率 大きさ 位置
すべり測定	すべり摩擦係数	大型すべり測定車による測定	すべり 摩擦 測定

ラベリング結果については、明確な傾向を示さない。これは 繊維状試験と現場との齟齬が影響していると思われる。

2). 耐久安定性(ゆだり強度)について

全般的な傾向として ゆだり量は すりへり量の $1/2$ 程度の値となっており 一概的に多く少くとも極端な凹凸状の痕跡はなく $20'''TOP$ と

$40'''TOP$ を比較しても 同交通量に於いては 同程度の値を示している。要因については、図-6の走行台数以外は 相関性が認められなかった。又 路面の 粗さについては 走行車輪によるニアーデイイング作用により 50% 程度の回復を 示している。

3). すべり抵抗(摩擦係数)について

図-7の様に 使用前の舗設後からの 放置日数に相関性が見られず、舗設後1ヶ月未満で $\mu_{30} = 0.35 \sim 0.40$ 程度の値 を示し、30日前の放置期間を変更後として以降は $\mu_{30} = 0.4 \sim 0.5$ 附近の 安定した値となる。又、使用前は 放置期間に關係なく 30日前に $\mu_{30} = 0.4 \sim 0.5$ の 値を示す。

4. 結論

(1). 对摩耗性に於いては D/A、荷載に相関性が認められ D/A については 1.1 以上、ロスオリヘリについては 10% 以下のものが有効的である。走行台数については 車両の重量より

スピーカー及びティーンロード等に左右される傾向にある。又、最大荷重については $20'''TOP$ 及び $40'''TOP$ が有効的である。(2) 高温安定性に於いては 使用年数が短く、ゆだり強度の値が小さく並列してみると走行台数以外の要因については 現象層では 明確な相関性が認められないのである。但し、表面形状(きめ深さ)については 夏期間の車両交通のニアーデイイング作用による回復効果(今回約50%)が認められる。(3). すべり抵抗に於いては 交通作用を受ける場合は 路面の放置期間に影響されず $30 \sim 100$ 日程度の一連の値である。又、交通作用(特にすりへり)を受ける場合も ある一定範囲に収束する傾向である。

5. おわりに

今回の調査結果及び要因検討は、まだ初期の路面性能に対するものであり、測定範囲今后の様な変化していく本格的な変化を実際有する事により、補足の要因との関連性がより明確になってくると思われる。

表-3 進歩調査結果一覧表

測定項目	サ1回調査(553.5)			サ2回調査(553.11)		
	混走	追跡走	追走	混走	追跡走	追走
横断形状	最大(高さ mm)	5.4	1.2	3.8	3.5	0.8
	平均(高さ mm)	2.6	0.7	2.2	1.9	0.4
路面凹凸(cm × 10 ⁻²)	3.3	6.3	7.3	13.9	7.8	13.0
寸川測定(路面凹凸)	1.80	0.49	-	1.80	0.49	0.28

(注) 単位: 第1回調査=すりへり深さ 第2回調査=ゆだり強度

