

# 中山道路「連續鉄筋コンクリート舗装」の施工について

東北地建 山形工事事務所 高橋克寿

## 1はじめに

従来のコンクリート舗装は、コンクリートの伸縮変形に対し目地構造で対応させているため、アスファルト舗装に較べ著しく走行性を悪くし、また目地そのものが構造上の弱点となっている。

連續鉄筋コンクリート舗装（以下「CRC舗装」と称する。）は、舗装版に連続的に鉄筋を配置する事により、コンクリート舗装版に生ずる収縮ひび割れを細かく分散発生させ、縦方向鉄筋（主鉄筋）によりひび割れの拡大を拘束するもので、これにより一切の目地を省きコンクリート舗装の宿命ともいべき走行性の悪さと、構造上の弱点を改善しようとするものである。

昭和54年度に中山道路で行なったCRC舗装は、延長3370mのバイパスのうち始点側1383mをCRC舗装で施工したもので、本文はその施工と施工後の版の挙動について述べるものである。

## 2構造

設計条件及び設計諸元は、路床土の設計CBRが7、道路規格はオ3種オフ級 最小曲線半径500m 最急縦断勾配は4‰をもつていて、また構造の概要是、舗装版の厚さ25cm 厚さ25cmの2本の定着梁をもつ延長1383mのコンクリート舗装で、主鉄筋を13%と16%の2種類で施工しており、その各々200m間を膨張剝離（デンカ CSA #20）を使用した低収縮性コンクリートで施工した。

固定端は踏掛版と接する終点側に配置し、自由端の始点側は普通コンクリート舗装16m（8mスパン）に接しており、スケ所の目地はいずれも膨張目地としている。

図-1 標準横断面図






図-2 縦断面図



主鉄筋は、鉄筋比を等しくするため鉄筋間隔を調整し、また現場での組立を容易にしがつ確実な施工を期すために、あらかじめ工場において溶接組立した鉄網を製作した。鉄網は縦4.5m横2.0mの横断方向に4枚1組とし、1枚の重量は最大で160kg程度となつた。

鉄網の製作例を図-3に示したが、継手部は構造上の弱点となり易い箇所で斜状継手、階段状継手など種々考えられたが、実際は

図-3 鉄網製作例 (D16%)



舗装種別	鉄筋量	鉄筋間隔	主鉄筋比
普通コンクリート	Φ16	125	0.1
C R C	D13	83	0.61
	D16	124.5	0.64
踏掛版	(Φ)19	150	0.64
	(Φ)25	150	1.13

のネジレ継手结束時の困難、さらに打込み時の処理などを考え干鳥状の継手とし、结束はナマシ鉄線による結束とした。

### 3 施工

表-2 コンクリートの示方配合

CRC舗装の施工は、その最大の特徴である鉄筋の設置以外は、普通コンクリート舗装と変わることはない。しかし、各種の目地が無いので単純ともいえるが、作業がためのない連続作業となるため機械の編成や人員配置等を配慮する必要がある。

施工の順序は、①1層目のコンクリートを敷均した後ただちに鉄網を設置し、②層目のコンクリート敷均し、締固め仕上げとなるが、1サイクルの施工長15m～20mでサイクルタイムは65分～85分となり、90分以内で仕上げ完了というタイムリミットから見て、あまり余裕のない施工となっている。これは鉄網の設置（運搬・結露水車）に時間とられるためと、舗装版内に多数の作業員が入り込むため、機械の作業妨害が生ずるためである。したがって、それ以外の原因によるタイムロス、たとえばコンクリートの供給不規則などによるロスが加わると致命的な結果になりかねない。

施工は7月初旬より打設と開始し実打設日数は11日で完了したが、当初目標とした200%は前述理由などで下まわり、平均日打設延長は11.5m ( $1.0 \text{ m}^3$ ) にとどまった。



なお、鉄網の設置にあたって締固め時の沈下を考慮してcmのあげこしを行なったが、良好な結果を得ている。

### 4 追跡調査

施工あたり舗装版の挙動を解明するため垂計・鉄筋計・版温湿度計を埋設したほか、ひび割れ測定・沈下量・版移動量・摩耗量・外気温等の観測を行い追跡調査を実施している。

ひび割れの発生は、施工後1年間で809本発生しており、平均ひび割れ間隔は約1.7mとなっている。

舗装版の種類によるひび割れの傾向を見ると、膨張剤入りコンクリートは、ひび割れ間隔が大きく、ひび割れ巾も普通コンクリートと較べ著しい違いが見られない事から効果が表われているものと思われる。



主鉄筋の種類による違いは、D16の方がひび割れ間隔は小さい。

さういふこと、比較的平均的に発生しており、D16の方が集中的に発生する傾向にある。

なお、D16%の膨張剤入りコンクリートのみが他と較べ大きいを示しているが、これは他の要因が作用しているものと思われる。

本調査は、現在観測データを収集中であり、総合的分析は今後東北大道路工学研究室・土木研究所等の協力を得て行なわれる予定である。