

## 日本海中部地震津波による秋田県沿岸の被災状況について

秋田大学 学生員 石井 弘則  
正員 石井 千万太郎

### 1 はじめに

本研究は秋田大学土木工学科津波調査班による踏査の結果に基づき、秋田県沿岸（特に峰浜村とハ森町海岸）の被災状況の海岸地形による分類が試みられていく。

### 2 秋田県内の浪高分布

津波調査班は秋田県海岸60余地点の津波の週上高の測定（図1）および秋田県北部の海岸の浸水域の調査を行った。図1によればハ森町北部の岩石海岸で5～6m、ハ森町南部から能代市北部の砂浜海岸で9～10m、能代市南部からハ童町、若美町の砂浜海岸で6～7m、男鹿半島北岸および西岸では4～5m、男鹿半島南岸から秋田県南部にかけての砂浜および岩石海岸では1～2mの週上を示していく。

#### 砂浜海岸（峰浜村）と岩石海岸（ハ森町）の被災状況

図1にも示されているように、秋田県海岸のうち特に津波の週上が大きかった峰浜村とハ森町（それぞれ砂浜海岸と岩石海岸）を代表例として取り上げ、それぞれに付けて地形類型に分類し、その被災状況の検討を行なう。

##### (i) 峰浜村海岸の被災状況

峰浜村海岸は一列の砂丘が発達し、背後には日本海側特有の冬期波浪対策のための砂防林が造られている。図2は峰浜村海岸の浸水域および週上高を示している。ここで、図2中の週上高測定表のうち地形の類似している実地図番号1, b, 11, 28（立面図図3）を取り出して比較した場合、同様の週上高を示していることからほぼ一樣の浪高的津波が来襲した事があわかる。こうした事から地形およびその表層を覆う地被状況により津波による被災の形態がかなり違ってくることがわかる。ここで、峰浜村海岸を3つの型（図4）に分類する。この分類による被災状況は以下の通りである。

I型 水沢川、高川、市塩川などの河川流域がこの型に属し、津波は樹木など




図4 峰浜村海岸地被状況図




図2 峰浜村の浸水域および週上高




図1 秋田県内の浪高分布




図3 地形が類似している3点の立面図




図5 峰浜村海岸地形分類図

の障害物もないので、河川に沿ってもしくは砂丘を乗り越えて、平坦な後背湿地の奥深くまで水浸した。

**A型** 沿田付近で見らるる型で、砂浜・砂防林・砂丘間低地・砂防林・後背湿地へ順次形成されており、津波の大部分は前面の砂防林の途端で停止しているが、砂防林に低い所があるところでは津波はこゝを越えて砂丘間低地をたん水した。

**B型** 峰浜村北部で多くこの型が見られ、砂浜・砂防林・後背湿地という構成からは、ている。ここでは津波は砂防林の中腹で停止している。

#### (ii) 八森町の被災状況

八森町の岩石海岸の浸水域および陸上高を図6に示す。この海岸は段丘が海岸線近くまでせり出しており、やがて谷底平野には家屋が密集してあり、海岸には漁港が点在している(図7)。ここでは津波は海岸構造物などの影響を受けて極めて増幅、減衰を示している。ここでの被害の形態は4つの型に分類することができます(図8)。それぞれの被害状況は以下の通りである。

**A型** レキ(岩)浜・崖の順で構成されるこの型は千ヨキ崎付近などでも見られ、津波はレキ浜を越え、背後の崖下部で停止している。

**B型** レキ浜・護岸・道路・家屋の順で構成されているこの型は岩館、毫、霞などでもらみ、その多くは近くに漁港などの海岸構造物をもち、その影響を受けて極めて被害の大小が顕著に見られ、太田川所では津波は+4.0～+4.5m程度の護岸をハリニシ、家屋を倒壊し、背後の崖下部にまで達している。

**C型** 漁港を代表とするこの型は、津波は船舶を破壊し、岸壁や斜路などから陸上に駆け上がり、漁港関係建造物などを破壊し、さらに進み背後の民家などを倒壊した。

**D型** レキ(岩)浜・護岸・耕作地・崖の順で構成されているこの型は、小入川所など河川の流域でみられ、津波は河川沿い、もしくは護岸をハリニシえて侵入し、背後の田畠をたん水した。

以上のように砂浜海岸と岩石海岸では、海岸形状の違いにより被害の形態が異なる。

い、土地用の形態のちがいにより被害の形態が異なる。  
前者では盛土により砂防林が枯れたり、後背湿地に冠水する山で、この田畠の長期間にわたる耕作不能があるのに對し、後者では、漁港、民家などの倒壊、浸水などがあり、人間にても死者、行方不明者を出した。

#### 4 参考文献

- ・被災調査速報(秋田大学工木工学科)。日本海中部地震  
震の被災状況(国際航業株式会社)。電力中央研究所報告  
-調査報告383024- (財團法人電力中央研究所)。日本海 圖8 八森町海岸の地形分類図
- 中部地震津波報告書(秋田県)。千ヨキ地盤津波報告書(建設省国土地理院)




図6 八森町の浸水域  
および陸上高

