

気仙沼大橋の振動特性について

東北工大 正の高橋龍夫, 正 山田俊次

近年、鋼材の開発、溶接技術の進歩、合成桁の使用等があいまって、橋梁の軽量化がはか
 られている。この結果、歩道橋も含めて「最近の橋はよく揺れる、設計上の欠陥による
 ではないか」と云われることもあり、「最近の橋は溶接構造で、かつ設計の合理化が進み
 軽くなった。振動も多少は大きくなったが危険はない。今晩、揺れないような重たい橋は設
 計が悪い」とも云われる。これ等諸論の是非はともかく、道路橋の使用鋼重量の軽
 減化は著しい進み。昭和16年の標準設計によるスパン長32m、幅員7.5mのプレートガ
 ーの鋼重は76トンであったものが、昭和38年の標準設計では自動車荷重が13トンから
 20トンに増加したにもかかわらず33.1トンと44%に減じた。前者は普通鋼のリベット結
 構造であり、後者はSM50の溶接構造であり、合成桁である。この結果「よく揺れる橋
 梁」が数多く出現ありにいたった。そしてこの「よく揺れる橋梁」を徒歩で通行する歩行
 者、あるいは、信号待ち等で橋上に一時停車している自動車のドライバーから種々の苦言が
 提される橋梁も多い。即ち、振動で橋が壊れるのではないかという不安感、設計上
 あるいは施工上の欠陥があるのではないかという非難、振動に対する生理的な不快感
 や嫌悪感等である。一般的には「橋がよく揺れる」ことにより生じる不安や嫌悪感
 は主観的な要素が多く入り、客観的には定め難い。そのため「十分な動的安定
 性の検討があれば、多少の振動は問題ではない」という考え方もあると思われるが
 本来、橋梁は安全であるとともに快適な利用を保障することが大切である。

本報告に記された気仙沼大橋もこの「よく揺れる橋」の範疇に入る橋であり、その
 実態を把握するために、行った振動実験の一部を報告するとともに「よく揺れる橋」に
 対する考察を加える。本橋は気仙沼市、中谷地において市道が大川を跨ぐ地点に、昭和44年
 に架設された橋長109.62m、四径間(径間長 $l=26.78m$)からなる活荷重合成鋼桁
 格子桁橋であり、その断面は図-1に示すものである。

本橋の振動は架設当初より、かなりのものが生じていたように思われるが、昨今、自動車の
 重量が急激に増加したため、走行する自動車により生じる振動が橋上を通行する歩行者に
 より大きい不快感や不安感を与えるにいたったものと思われる。

橋は架設地点が港と国道45号線と結ぶ中流
 であり、冷凍魚や原油を満載した大型の特殊車両
 の通行が多く、より大きな振動を生じさせている。

振動実験は一般の通行車両による振動をキャッチ
 するとともに、試験車両を用いて、この試験車両の
 走行速度を変化させ、本橋に生じる振動性状の
 把握につとめた。

本試験に用いた試験車両は日産UDダンプ
 トラック、日野ダンプトラックを夫々1台ずつ用い、各車両に石ツリを満載し、全重量約20
 トンとした。

図-2は、試験車両の走行により本橋に生じる振動性状の一部を示したものである。




図-1




図-2

この図は、試験車の走行による揺れを、径間中央に設置された電磁式揺れ計により測定したものであり、径間中央奥の動的影響が加えられた揺れの示し線とを考えられる。①より④順に、車車の走行速度が^{おおよそ}50、30、20、10の順のものである。一般的に云ふ、試験車車車の走行速度が大きい場合に、揺れも大きく生じる傾向にあるが、徐行した時(10km/h)よりも20km/h近傍の速度で走行した場合の方が生じる揺れ振動が小さい傾向を示した。

測定値より算出した気仙沼大橋の1次の振動数は $f_1 = 3.02 \text{ Hz}$ であり、この振動の対数減衰率は $\delta = 0.28$ であった。試験車車車の走行では、1次の振動のみが観測されたが、一般車車車により2次の振動と考えられる $f_2 = 11.8 \text{ Hz}$ が観測されたが、この値はごく稀であった。試験車車車により生じた振動加速度の最大は 60 gal であり、一般の自動車走行により生じた振動加速度の中には 80 gal に近いものが観測された。伸縮継手を通る衝撃により橋に生じる加速度は別として、橋の固有振動により生じる加速度で $60 \sim 80 \text{ gal}$ は決して小さい値ではない。

図-3は、人間の感覚と振動振中A及び振動数との関係を示した資料の一種である。

図中A-A-点破線は「かまら感しない」、B-Bは「明確に感じる」、C-Cは「少し歩きにくい」、D-Dは「大変歩きにくい」等々であり、****は「不快である」、***はイギリスの示方書で定められている値である。この図によれば、気仙沼大橋の場合には振動数が 3.02 Hz であるから振動振中が 1 mm を越えた時点で「少し歩きにくい」状態になり、「不快である」という感覚を歩行者に与えることになる。観測された振動振中は 1 mm をはるかに越えた値もみられるので、常時とは云えないにしても、橋上を通行する歩行者に「少なからず」不快感を与えているものと思われる。

尚、英国では歩道橋の振動を減少させる目的で制振器の設置が行われている。我が国においても橋梁の動的安定性の検討のみならず、利用者の生理的な感覚への影響を検討することが望まれる。尚、本橋の実験にあたり、気仙沼市役所の協力を得た。附記に感謝ある。




図-3

* 川橋 統川; 土木学会論文報告集 NO. 222, NO. 230

** 三輪 米川; 振動の評価法, 日本音響学会誌, 27-1, 1971.