

III - 1

扁平大断面トンネル掘削における計測結果について

岩手県 大船渡土木事務所 佐野 孝
 ○ 清水建設㈱白川組特定共同企業体 正 小出直剛
 清水建設㈱東北支店 正 今野得郎

1. はじめに

白石トンネルは、一般国道107号の気仙郡住田町と大船渡市境に位置し、延長795mの道路トンネルであり昭和42年に供用が開始されている。

当工事は、住田町側坑口付近の道路線形を変え車両の安全な交通を確保するため、図1に示したように坑口位置を約45m移動し既設トンネルと交差するトンネル拡幅工事である。交差部では、掘削内空断面が約150m²、縦横比約0.45と大断面となりトンネル掘削時の周辺地山の挙動、支保部材に働く力学特性の把握が、安全な施工及びトンネルの長期的な安定のために重要となってくる。

本文では、トンネル拡幅部での計測システムを用いたA、B計測結果が得られたので報告する。

2. 地質、地形概要

本トンネルは、標高450m～650mの山地部にあり、峠付近より南西方向に流下する中沢川によって下刻されたV字の谷地形をなしている。地質は全般に輝緑凝灰岩が分布しており、地山の弾性波速度は3.3～5.0km/sec（一軸圧縮強度1,000kgf/cm²）と速く、非常に堅いが、5～10cm程度の割れ目の発達が著しい岩盤である。また、交差部付近では、既設トンネル施工時、施工後の経時変化での応力解放に伴う緩みの発生がみられ、多いところでは約3mの緩み領域が天端付近に認められた。

3. 交差部の岩盤挙動計測

掘削に伴うトンネルの挙動を3次元的に把握するため、光波による3次元計測システムを用いたトンネルの内空変位を計測するとともに、地中変位計、ロックボルト軸力計等を用い、周辺地山の挙動、支保部材への力学特性をリアルタイムに測定している。図2に各計測点の位置、図3に交差部付近でのトンネルの支保構造、図4に加背割図を示す。

4. 計測結果

以下に、今回の計測で得られた代表的な交差部(③断面)でのA,B計測結果を図5に内空変位図、図6に地中内変位図、図7にロックボルト軸力分布図で示す。図5の内空変位図より、側壁部での水平変位が20mm生じたが、天端付近ではほとんど変位が発生しなかった。




図1 白石トンネル平面図




図2 計測断面位置




図3 トンネル支保構造（拡幅C区間）

図6の地中内変位図より、既設トンネル側壁部での地中内変位はほとんどみられないが、天端および肩部で2~5m程度の深さまで3~8mmの変位が生じている。これらの変位は、上半掘削時にほとんど発生しており、下半掘削時には変位の増加はほとんどみられなかった。

図7のロックボルト軸力分布図よりロックボルトには、既設トンネル側壁部の深度3.5mで3tf、新設トンネル肩部の深度2.5mの位置で12tf(ロックボルト破断耐力18tf)、天端および側壁部で6tfの軸力が働いている。ロックボルトに働く軸力も、地中内変位同様、上半掘削時にほとんど発生しており下半掘削時での軸力の増加はみられなかった。

5.まとめ

地中変位計、ロックボルト軸力計の計測結果からトンネル掘削に伴う緩みの影響範囲は3~4m程度と推測される。これは、掘削時の切羽観察でも既設トンネル頂部に3m程度の空隙があることとも関係があると思われる。

また、ロックボルトに働く軸力のピーク値がロックボルト長(6m)のほぼ中央部付近で発生していること、最大値が12tf(破断耐力18tf)程度であることから判断して、交差部での支保構造の選定は適切であると言える。

また、内空変位計測結果から、垂直変位に対して水平変位が卓越しているが、この要因として下半掘削前、天端部に6mのパターンボルトの他に、9mの長尺ボルトを2m間隔で施工しておりこれにより天端部の沈下を押さえることができたと推測される。

今後は、これらの計測結果を数値解析により確認し同様なトンネル施工にも生かしたいと考えている。




図4 加背割図




図5 壁面変位図




図6 地中内変位分布図




図7 ロックボルト軸力分布図